# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Übersicht


| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002560812 |
| **Besichtigt am:** | 14.08.2026 12:01 |
| **Berichts-Nr:** | 11192193 |
| **FIN:** | TMBAU8NX4NY122012 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Limousine |
| **Hersteller:** | Skoda |
| **Modell:** | Octavia |
| **HSN / TSN:** | 8004 / AUR |
| **Erstzulassungsdatum:** | 22.07.2022 |
| **Laufleistung:** | 82.632 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Velvet-Rot Metallic |
| **Farbe Dach:** | Velvet-Rot Metallic |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Benzin |
| **Hubraum:** | 2.000 ccm |
| **Leistung:** | 180 kW (245 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Stoff |
| **Interieurfarbe:** | RS Naht rot |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | 12.2027 |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Nein |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Keine |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 25.800 KM |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Fahrzeugausstattung

"Edition"

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer

"REAR VIEW"

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippenfür das DSG

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher ( passiv )

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Extra

Alu Pedalen

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Swarz, mit PAD, rote Naht

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Windschutzscheibe

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Challenge Paket

Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Differenzialsperre vorn

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung (10L)

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag Komfort

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Halbleiter

Heckspoiler in Wagenfarbe

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfort BASIS

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen für Vordersitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist (ohne HOD)

LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Linkslenker

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Multipler Matrix-Beam

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling / Dachlastträger

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Halter

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Müdigkeitserkennung

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Parken & Sicht

Progressive Lenkung

Radio Bolero

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/40 R19 93Y xl sportiv

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access 1 Jahr

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der Serienkraftstofferstbefüllung 10L)

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Stufenheck

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 225/40 R 19 93 Y | 8,0 mm |
| Hankook | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 225/40 R 19 93 Y | 8,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 225/40 R 19 93 Y | 6,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 225/40 R 19 93 Y | 6,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 2 | Stoßfängerspoiler vorne | Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 3 | Alufelge  glanzgedreht hinten rechts | Kratzer | Optische Wertminderung |
| 4 | Tirefit | Abgelaufen | Ersetzen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Motorhaube | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Nein |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | TMBAU8NX4NY122012<br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Mittelmäßiger Allgemeinzustand |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Unzureichende Lichverhältnisse |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Nein |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11192193
vom: 14.08.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren





3 - Alufelge  glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)