Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Transit Custom

FORD Transit Custom 300 L1H2 LKW VA Trend Hochr.Kasten, 4-türig, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0YXXTTGYMA18777**
Kilometerstand (km)	**93.113**
Erstzulassungsdatum	**26.08.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**130 PS**
Leistung kW	**96 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Frost-Weiß**
Interieurfarbe	**Stoff Ebony (schwarz)**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11747943**	Besichtigt am	**06.11.2026 09:21:05**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Betriebsanleitung	**Nein**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Hankook	215/65 R 16 109 T	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	6,0 mm	Hankook	215/65 R 16 109 T	Winter	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	215/65 R 16 109 R	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	215/65 R 16 109 R	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 109 T	Sommer	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 109 T	Sommer	-
-	-	8,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 109 T	Sommer	-
-	-	8,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 109 T	Sommer	-

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Andere - siehe Bemerkung	Ausführen
3 | Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
4 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5 | Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Seitenwand hinten links	Delle(n)	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
7 | Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	>30 cm	Lackieren
8 | Flügeltür hinten rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
9 | Schiebetür rechts	Delle(n)	>6 cm - 8 cm	Instandsetzen + lackieren
10 | Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
11 | Türrahmen vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
12 | Dach	Delle(n) und Kratzer	>6 cm - 8 cm	Instandsetzen + lackieren
13 | Antenne	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen



SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

2 | Wartung

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Andere - siehe Bemerkung**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




3 | Betriebsanleitung


Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






5 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






6 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






7 | Stoßfänger Ecke hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





8 | Flügeltür hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






9 | Schiebetür rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt








10 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Türrahmen vorne rechts


Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






12 | Dach

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




13 | Antenne

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

1 Batterie	Airbag Fahrerseite	Anhängevorrichtung
Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	Bordcomputer mit Verbrauchs- und Kilometerangaben (z. B. Restreichweite) sowie Außentemperaturanzeige	Dach, hoch
Dachhimmel in Fahrerkabine - bis zur Trennwand zum Laderaum	Doppelflügel-Hecktür mit 180° Öffnungswinkel (ohne Fenster)	Doppelflügel-Hecktür/180° (mit Fenster)
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) - Berganfahrassistent - Seitenwind-Assistent - Sicherheitsbrems-Assistent - Überrollschutz
Fensterheber vorn, elektrisch - mit Quickdown/-up-Schaltung für Fahrerseite	Ford Easy Fuel - Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz	FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformation und WLAN-Hotspot Informationen über den aktuellen Zustand oder Standort des Fahrzeugs sowie Steuerung ausgewählter Fahrzeugfunktionen über das Smartphone mit der FordPass Ap Aktuelle Verkehrsinformationen in Echtzeit (i. V. mit Audiosyste und 25) WLAN-Hotspot (bis zu 4 G/LTE, für bis zu 10 mobile Endgeräte) Weitere Informationen zu FordPass Connect finden unter https://www.ford.de/fordpass-connect.
Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie	Generator, 240 A	Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Lederlenkrad mit einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 6-Gang-Getriebe	Handschuhfach mit Deckel abschließbar	Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschaltung mit Leselampen v
Klimaanlage vorn inkl. Staub- und Pollenfilter	Lackierung: Uni-Lackierung	Laderaumbeleuchtung mit aktivierbarer Ausschaltverzögerung - nach 30 Minuten
Laderaumboden: Vinyl-Bodenverkleidung, abgedichtet, "Easy Clean"	LED-Leuchten im Laderaum	Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar
Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht - pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen	Paket: Service Line	Paket: Sicht-Paket I (Trend)
Paket: Style-Farb-Paket - Stoßfänger vorn und hinten sowie Außenspiegelkappen in Wagenfarbe lackiert	Park-Pilot-Sys.v.u.h.,.,Rü.-Kamera	Park-Pilot-System vorn und hinten inkl. Nebelscheinwerfer
Partikelfilter: Dieselpartikelfilter	Räder: Stahlräder 6,5 J x 15 mit 215/65 R 15 Reifen - 6,5 J x 15 mit 215/65 R 15 Reifen	Räder/Reifen: Reserverad, Stahlrad
Radio: Audiosystem 13 zusätzlich mit DAB/DAB+ - Radio (FM/AM) - Vier Lautsprecher, Antenne - Audio-Fernbedienung am Lenkrad - Bluetooth-, USB-Anschluss und Freisprecheinrichtung - MyFord Dock - zusätzlich mit digitalem Radioempfang DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	Radio: Audiosystem 24	Radzierblenden
Scheinwerfer: Halogen-Projektor-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	Schiebetür-Einstiegsleuchte automatisch bei Türöffnung	Schiebetür: Schiebetür, rechts
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten	Seitenwandverkleidung niedrig
Servolenkung	Sicherheitsgurte - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn - Warnsystem für nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt	Sitze: Sitz-Paket 13 - Trennw.m.Fenster
Sitze: Sitz-Paket 13 - Trennwand (Durchladeklappe), ohne Fenster (Custom LKW Trend) - Fahrersitz, 4fach einstellbar (vor/zurück, Lehne, Neigung Sitzkissen, Höhe) - Doppel-Beifahrersitz mit Staufach unter einzeln hochklappbaren Sitzpolstern - Kopfstützen, höhenverstellbar - Tablett im Doppel-Beifahrersitz integriert (ausklappbar) - Armlehne innen für Fahrer - Lendenwirbelstütze manuell (Fahrersitz) - TREND-Sitzbezug: Stoff - Trennwand (Durchladeklappe), ohne Fenster	Start-Stopp-System	Steckdose: 12-Volt-Anschluss
Stoßfänger vorn in Wagenfarbe	Verzurrösen 8	Wärmeschutzverglasung, leicht getönt
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zuheizer, elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**264**

FAHRZEUGBILDER





