RAPPORT D'INSPECTION

XP-111266963








Identification du véhicule

Réf. client	10631825709	Immatriculation	
		Date 1ère M.C.	22/03/2023
Marque	CITROEN	Km. compteur	100032
Modèle	Berlingo Van fourgon Taille M		
Version			
N° de châssis	VR7EFYHZ3PN505570		

,


,

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
				Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pavillon caisse Pare-chocs AR	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	4,50	171,00		523,00	35,00	0	339,95
	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (co		2,00	1,00	38,00		230,00	35,00	0	149,50
Pneu ARG	Déchirure	E - Remplacer	136,50					136,50	35,00	35,00	88,72
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer								Non facturé	
Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer								Non facturé	
Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Peindre								Non facturé	

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	909,50 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-311,33 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	598,17 €
TOTAL T.V.A.	119,63 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	717,80 €

80938717	Pavillon caisse	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)







80938716	Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (complet)





80938713	Pneu ARG	Déchirure	E - Remplacer







80938711	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer




80938715	Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer




80938712	Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer





80938714	Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Peindre