# INFORME DE INSPECCIÓN

| VEHÍCULO | 0435NHG / WBY71EG0X05415214 / 5415214 |
|---|---|

## Datos vehículo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | BMW | Combustible: | ELECTRICO |
| Modelo: | iX1 eDrive20 U11 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | iX1 eDrive20 U11 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 12.938 |

## Controles específicos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 1 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

## Información neumáticos

| 0435NHG \| Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|
| DD | CONTINENTAL | 225/55/18 | 102 | Y | - |
| DI | CONTINENTAL | 225/55/18 | 102 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | CONTINENTAL | 225/55/18 | 102 | Y | - |
| TI | CONTINENTAL | 225/55/18 | 102 | Y | - |

## Datos Inspección:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 30/10/2026 | RaC: | BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA |
| Comentarios: | cable de carga en el interior | | |

## Daños no valorables:

| 0435NHG \| COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|---|---|---|



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

| 0435NHG \| COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|---|---|---|
| . | . | . |

| 0435NHG \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tarjeta set up | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 470,90 | 10,00 | 423,81 € |
| 2. baliza | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 30,00 | 10,00 | 27,00 € |
| 3. baliza | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 30,00 | 10,00 | 27,00 € |
| 4. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 29,48 | 10,00 | 26,53 € |
| 5. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | 1.92 h. | 0.33 h. | | 0,00 | 732,57 | 40,00 | 526,16 € |
| 6. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 72,38 | 10,00 | 65,14 € |
| 7. Moldura sup luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 25,95 | 10,00 | 23,35 € |
| 8. Embellecedor radio llanta rueda tr iz | - | REEMPLAZAR | 0.08 h. | | | 0,00 | 39,85 | 10,00 | 38,94 € |
| 9. Paragolpes tr (zona sup) | Pintar Reparado | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.92 h. | 2.92 h. | 12,37 | 0,00 | | 160,21 € |
| 10. Moldura retrovisor puerta dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.25 h. | | 0,00 | 0,00 | | 9,62 € |
| 11. Moldura contorno aleta dl iz | Pintar Reparado Combinada no | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.17 h. | 0.42 h. | 1,78 | 0,00 | | 24,49 € |
| 12. baliza | - | REPARAR | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| 13. baliza | - | REPARAR | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| 14. Paragolpes tr (zona inf) | Pintar Reparado Pieza desmontada | - | | | 0.92 h. | 3,90 | 0,00 | | 39,32 € |
| 15. Pilares - Hueco Puerta Tr iz | - | PINTAR | | | | 46,80 | 0,00 | | 46,80 € |
| 16. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 17. Guarnecido portón/capó tr | - | SR Plásticos | | | | 0,00 | 0,00 | | 60,00 € |
| 18. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 19. Guarnecido portón/capó tr | - | SR Plásticos | | | | 0,00 | 0,00 | | 60,00 € |
| 20. Puerta tr iz | - | SR Carrocero | | | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 € |
| 21. Puerta tr iz | - | SR Carrocero | | | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 € |
| 22. Moldura retrovisor puerta dr | - | Pintura plásticos pequeños | | | | 0,00 | 0,00 | | 19,25 € |
| 23. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 24. Moldura retrovisor puerta dr | - | Pintura plásticos pequeños | | | | 0,00 | 0,00 | | 19,25 € |
| 25. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| **TOTAL INSPECCIÓN** | | | | | | | **(IVA no incluido)** | | **1.876,87 €** |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

| 0435NHG \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

| 0435NHG \| RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS |
|---|---|---|
| Total Mano de Obra Carrocero | 3,67 h. | 141,28 € |
| Total material pintura | - | 64,85 € |
| Total Mano de Obra Pintura | 4,26 h. | 164,01 € |
| Total Recambios | - | 1.068,25 € |
| Descuento recambios aplicado | - | 362,88 € |
| Total Faltantes | - | 0,00 € |
| Total Smart Repair | - | 438,50 € |


0435 NHG


0435 NHG


0435 NHG
iX1


0435 NHG
iX1






220 km/h
180
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desde la carga
1.1 kWh/h
Total 12938 km
185.7 km
ePower % 100
75
CONTENT
LAYOUT
HEAD-UP
Puerta abierta.
41%
9:33
10
P
READY
165 km

MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

CAD-100

9:33

Capó abierto.

Puerta abierta.

22°

22°

MAX


¡Adiós!
Conductor
Alarma antirrobo
Desactivar una vez
Cargando
inmediatamente
Cargar hasta
100 %
Climatización independiente
Activar ahora climatización
OFF
OFF
Capó abierto.
SET
MODE
MEDIA
TEL
NAV
VOL
AUTO H


MEDIA
TEL
NAV
CAD-100
9:33
¡Adiós!
Conductor
Alarma antirrobo
Desactivar una vez
Cargando
Inmediatamente
Cargar hasta
100 %
Climatización independiente
Activar ahora climatización
OFF
OFF
MAX
REAR
VOL
MY MODES
AUTO H






BMW i

WBY71EGOX054 15214


BMW Digital Key
Service Card

0435
NHG


BMW LED


Mis destinos
Búsqueda
Ctra. Buzanca
CAD-100
9:34
OFF
OFF





km/h
10
0
Puerta abierta.


EcoContact 6
OFF
ON
ZER
inch/mm


inch/mm
5.52
OFF
ON
ZERO


EcoContact 6
ZERO
OFF
ON
695
in/dmm

inch/mm
6.36
OFF
ON
ZERO




Continental
EcoContact 6Q


ContiSportContact 6
MO


EcoContact 6 Q


EcoContact 6 Q
MO
BMW


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
CDX AUTOMOTIVE
0 CM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE