GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

# Verkaufsgutachten






| Vorgang | |
|---|---|
| **Ihr Auftrag vom** | 13.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| **Besichtigungsort** | 36272 Niederaula, Industriestraße 11 |
| **Besichtigungsdatum** | 16.10.2026 |
| **Referenznummern** | 0002078894 |

| Fahrzeugdaten / Technische Daten | | | |
|---|---|---|---|
| **Fahrzeugident.-Nr.** | **SB1ZC3CE80E003663** | | |
| **Fahrzeugart** | PKW - Kombilimousine | **Farbton / Lackart** | Silber / Metallic |
| **Hersteller** | Toyota | **Nächste HU** | 08/2026 |
| **Typ / Verkaufsbez.** | Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D | **Laufleistung abgelesen** | 69.033 km |
| **Erstzulassung** | 15.08.2023 | **Emissionsklasse / CO2** | Euro 6 / g/km |
| **Getriebe / Gänge** | Automatik (stufenlos) / keine Angabe | **Sitzplätze / Türen** | 5 / 5 |
| **Achsen / angetrieben** | 2 / 1 | **Anzahl Besitzer** | 1 |
| **Motorart** | Hybridantrieb / Benzin / Elektro | **Hubraum / Nennleistung** | 1.987 ccm / 112 KW |
| **Dauerleistung** | | **Max. Leistung** | |
| **Ladestecker** | | **Batteriekapazität** | |
| **Antriebsart** | Frontantrieb | | |
| **Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.** | | | |

| Montierte Räder: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Position** | **Reifenart** | **Felgenart** | **Hersteller** | **Dimension** | **Profiltiefe** |
| vorn links | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Falken | 225/45R17 94W | 5 mm |
| vorn rechts | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Falken | 225/45R17 94W | 5 mm |
| hinten rechts | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Falken | 225/45R17 94V | 6 mm |
| hinten links | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Falken | 225/45R17 94V | 6 mm |
| Reservebereifung: ohne | | | | | |

| Allgemeines / Zustand | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ | Fahrzeug ist fahrbereit | ✗ | Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| ✗ | Fahrzeug ist zugelassen | ✓ | Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ | Batterie ist betriebsbereit | ✗ | Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ | Serviceheft vorhanden | ✓ | Rangierfahrt durchgeführt. |
| ✗ | Probefahrt durchgeführt. | ✗ | Ladekabel vorhanden |
| ✗ | Anhängerkupplung vorhanden | ✗ | Bordwerkzeug vorhanden |
| Kundendienst laut Serviceheft am 19.03.2026 bei km 47.902. | | | |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ | Motor startet eigenständig | ✓ | Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| ✓ | Lichtanlage funktionsfähig | ⊘ | Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| ✓ | Fensterheber funktionsfähig | ✓ | Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ | Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | | |

| Fahrzeugzustand | | | |
|---|---|---|---|
| ✗ | verschmutzt | ✗ | nass |
| ✗ | Eis | ✗ | Schnee |

| Fahrzeugstandort | | | |
|---|---|---|---|
| ✗ | unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ | Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ | Dunkelheit | ✗ | Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---|---|---|
| Achse / Fahrwerk vorne beschädigt | Ja | |
| Kotflügel vorne rechts beschädigt | Ja | |
| Tür vorne rechts beschädigt | Ja | |
| Tür hinten rechts beschädigt | Ja | |
| Reifen vorne links beschädigt | Ja | |
| Außenspiegel rechts beschädigt | Ja | |

**Anmerkungen**

Vorschaden: Achse/Fahrwerk vom Ag übermittelt: Lenkgetriebe!
-


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung

| | |
|---|---|
| 6 Lautsprecher | Ablagetasche an Beifahrersitzlehne |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS) |
| Ambiente-Beleuchtung vorn (LED) | Anti-Blockier-System (ABS) |
| Audiobedienung am Lenkrad | Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH) |
| Außenspiegel elektr. anklappbar | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| Außenspiegel Wagenfarbe, Spiegelfuss Wagenfarbe | Bi-LED-Scheinwerfer |
| Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | Business-Paket |
| Außenspiegel automatisch elektr. anklappbar | Nebelscheinwerfer LED |
| Scheibenwischer mit Regensensor | DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| Sitzheizung vorn | Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| Innenspiegel mit Abblendautomatik | Dachreling (Edelstahl) |
| Dachspoiler | Elektr. Bremskraftverteilung |
| Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC) | Fahrassistenz-System: aktiver Abbiege-Assistent |
| Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung) | Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW) |
| Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Assist, SEA) | Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC) |
| Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB) | Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung |
| Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent mit automatischer Bremsfunktion |
| Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf | Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall) |
| Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA) | Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA) |
| Freisprechanlage Bluetooth | Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung |
| Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| Gepäckraumboden 2-fach verstellbar | Gepäckraummatte Kunststoff |
| Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | Geschwindigkeits-Begrenzeranlage mit Memoryfunktion |
| Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion | Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT |
| Getränkehalter vorn beleuchtet | Gurtstraffer vorn |
| Heckleuchten LED | Heckspoiler |
| Hybrid 144 kW (Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V) | Induktionsladeschale für Smartphone |
| Isofix-Kindersitz-System | Karosserie: 5-türig |
| Klimaautomatik 2-Zonen | Knieairbag Fahrerseite |
| Kopf-Airbag-System | Kühlergrill unten / oben Pianolack |
| Lenkrad (3-Speichen) | Lenkrad (Leder) |
| Lenkrad heizbar | Lenkrad mit Schaltwippen |
| Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | Leseleuchten im Fond |
| Leuchtweitenregelung automatisch | LM-Felgen |
| Modellpflege | Parkbremse elektrisch (EPB) |
| Reifen-Reparaturkit | Reifendruck-Kontrollsystem |


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Serienausstattung

| | |
|---|---|
| Rückfahrkamera | Rücksitz geteilt |
| Rücksitz klappbar | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| Schalt-/Wählhebelgriff Leder | Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| Scheibenwischerenteiser vorn | Seitenairbag vorn |
| Servolenkung elektronisch gesteuert | Sitz vorn links höhenverstellbar |
| Sitz vorn rechts höhenverstellbar | Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | Start-Stop-Knopf |
| Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum |
| Stoßfänger Wagenfarbe | Tagfahrlicht LED |
| Toyota Smart Connect (Apple CarPlay und Android Auto, Cloud-Navigationssystem) | Cloud-Navigationssystem |
| Türgriffe außen Wagenfarbe | Türgriffe innen verchromt |
| Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | Verglasung hinten abgedunkelt |
| Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |

## Sonderausstattung

| | |
|---|---|
| Metallic-Lackierung | Technik-Paket |
| Einparkhilfe vorn und hinten | Einparkhilfe vorn |
| Einparkhilfe hinten | Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS) |


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Wertbeeinflussende Faktoren

| **Front** (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
|---|---|---|
| Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21) | 972,45 € | 687,92 € |

| **Dach** (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
|---|---|---|
| Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |

| **Seite links** (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
|---|---|---|
| Schweller links Abdeckung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17) | 550,89 € | 385,99 € |
| Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |

| **Reifen, Felgen, Radkappen** (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
|---|---|---|
| Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen | 130,36 € | 130,36 € |
| LM-Rad vorne links, verkratzt, aufbereiten (Bild 22, Bild 23, Bild 24) | 150,00 € | 150,00 € |
| LM-Rad hinten rechts, verkratzt, aufbereiten (Bild 31, Bild 32) | 150,00 € | 150,00 € |
| LM-Rad hinten links, verkratzt, aufbereiten (Bild 37, Bild 38, Bild 39) | 150,00 € | 150,00 € |

| **Sonstiges** (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
|---|---|---|
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen | 132,77 € | 132,77 € |
| Fahrzeug vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 25, Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29, Bild 30) | 2054,90 € | 2054,90 € |
| Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 18, Bild 19) | 319,04 € | 319,04 € |
| Fahrzeug Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 33, Bild 34, Bild 35, Bild 36) | 2164,35 € | 2164,35 € |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

| **Wertermittlung** (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) | |
|---|---|
| **Reparaturkosten** | **6.774,76 €** |
| **Minderwert** | **6.325,33 €** |
| **Händlereinkaufspreis** | **7.400,00 €** |
| **Händlerverkaufspreis** | **8.750,00 €** |

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

## Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 39 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 20.10.2026



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 1




Bild 2



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 3




Bild 4



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 5



Bild 6


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage





Bild 7





Bild 8



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 9




Bild 10


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 11




Bild 12


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage





Bild 13


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage





Bild 14


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage





Bild 15 Schweller links, Abdeckung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 16 Schweller links, Abdeckung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 17 Schweller links, Abdeckung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 18 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 19 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 20 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 21 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 22 LM-Rad, vorne links, verkratzt, aufbereiten

## Fotoanlage




Bild 23 LM-Rad, vorne links, verkratzt, aufbereiten




Bild 24 LM-Rad, vorne links, verkratzt, aufbereiten


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 26 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 27 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 28 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 29 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 30 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 31 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, aufbereiten




Bild 32 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, aufbereiten


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage





Bild 33 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben





Bild 34 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 35 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 36 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 37 LM-Rad, hinten links, verkratzt, aufbereiten



Bild 38 LM-Rad, hinten links, verkratzt, aufbereiten



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 39 LM-Rad, hinten links, verkratzt, aufbereiten



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015