Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	X5 xDrive30d MHEV 48V Aut. (G05)	Fuel type	Diesel
Mileage	74,010	kW	210
VIN	WBA11EV0909S35531	cc	2,993
First registration date	4/16/2024	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	14,000
Next maintenance date	11/28/2027
Next MOT test is due on, date:	4/1/2027

Maintenance date	Mileage
5/13/2026	72,601 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door FL	Scratch(es)	Touch up
3 | Door frame RL	Scratch(es)	Visual depreciation
4 | Central pillar L	Dent(s)	Paintless dent repair
5 | Alloy rim FL bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
6 | Alloy rim RL bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
7 | Bumper F	Scratch(es)	Paint
8 | Bonnet	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
9 | Door FR	Scratch(es)	Paint
10 | Door RR	Scratch(es)	Touch up
11 | Alloy rim FR bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
12 | Alloy rim RR bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Steering wheel	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior






2 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear

Comments: smart repair

3 | Door frame RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear


Comments: Smart rep




4 | Central pillar L

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 1S






5 | Alloy rim FL bitone/polychrome


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





6 | Alloy rim RL bitone/polychrome


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear






7 | Bumper F




Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear


8 | Bonnet


Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Hailstone

Comments: min 1L Vordrücken

9 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

10 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear





11 | Alloy rim FR bitone/polychrome


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




12 | Alloy rim RR bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages





1 | Steering wheel

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: It Vorgutachten

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Runflat tyres present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Light Grey	Tyre repair kit	No
First aid kit	Yes		

Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	275/40 R 21 107 Y	Continental	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	275/40 R 21 107 Y	Continental	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	315/35 R 21 111 Y	Continental	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	315/35 R 21 111 Y	Continental	6.0 mm


Commercial photos
































































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1918
WBA11EV0909S35531
2950 kg
6450 kg
1- 1360 kg
2- 1680 kg
BMW AG DE-80788 München



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

19" Leichtmetallräder V-Speiche 734	2-Achs Luftfederung	21" LM Rad Y-Speiche 741M Notlauf
3. Bremsleuchte in LED-Technik	Abgasnorm EU6 rde II	Abgedunkelte Verglasung
Ablage für Wireless Charging	Ablagemöglichkeiten	Active Guard
Active Protection	Adaptive 2-Achs Luftfederung	Adaptiver LED-Scheinwerfer
AGM-Batterie 90 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Sitzbelüftung vorne
Aktiver Fussgängerschutz	Akustik Komfort Verglasung	Akustikverglasung
Alarmanlage	Ambient Air Paket	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Anhängerkupplung	Anhängerstabilisierungslogik
Antiblockiersystem (ABS) inkl. Cornering Brake Control (CBC)	Armauflage	asphärisch
Aufmerksamkeitsassistent	Aussenhautschutz	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Automatische Heckklappenbetätigung	Bereifung mit Notlaufeigenschaften	BMW Gestiksteuerung
BMW ID	BMW Individual Instrumententafel lederbezogen	BMW Live Cockpit Plus mit BMW Curved Display
BMW Live Cockpit Professional	BMW niere iconic glow	BMW xDrive
Bordliteratur deutsch	Bremsbelagverschleißanzeige	Bremsscheiben vorne und hinten
CO2 Umfang	Comfort Paket Plus	Comfort Plus Paket
Condition Based Service	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachreling Aluminium satiniert	Dieselpartikelfilter	Dreipunkt-Sicherheitsgurte
Driving Assistant Professional	Dummy-SALAPA	Dynamische Bremsleuchten
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Edelholz Fineline Hochglanz Metalleffekt	Edelholzausführung Fineline schwarz mit Metalleffekt hochglänzend
Edelholzausführung Fineline Stripe braun hochglänzend	Einstiegsleisten mit BMW Schriftzug beleuchtet	Einstiegsleisten mit M Schriftzug, beleuchtet
elektrisch	elektrisch einstellbar und beheizt	elektromechanisch
Endrohrblenden in M Sportpaket spezifischer Geometrie	Entfall Modellschriftzug	Erweitertes Außenspiegelpaket
Erweitertes Spiegelpaket	EU-spezifische Zusatzumfänge	Exklusiv Paket
Exklusiv-Paket DE	Fahrerlebnisschalter	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondsitze	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Garantie 2 Jahre	Gepäckraum
Gepäckraumpaket	Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Glasapplikation "CraftedClarity" für Interieurelemente	Glasapplikation Craftedclarity
Harman/Kardon Surround Sound System	Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten
HiFi Lautsprechersystem	Hochglanz Shadow-Line	Individual Instrumententaf. lederbezogen
Innenbeleuchtung	innenbelüftet	Innovationspaket
Instrumentenkombination mit M spezifischer Anzeige	Integrierte Betriebsanleitung	Integriertes Bremssystem
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	Klimaautomatik mit 2,5-Zonenregelung
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	Klimatisierte Sitze vorne	Komfortsitz mit Memory
Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar	Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
Kopfstützen für alle Sitzplätze	LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	M Aerodynamikpaket	M Außenkennzeichnung an Seitenwand vorn
M Dachhimmel Alcantara anthrazit	M Dachreling Hochglanz Shadow Line	M Dachreling Shadow Line
M Fußstütze	M Hochglanz Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen

M Lederlenkrad	M Leuchten Shadow Line	M Pedalerie
M Shadow Line mit erweitertem Umfang	M Sicherheitsgurte	M spezifischer Fahrzeugschlüssel
M Sportabgasanlage	M Sportbremse	M Sportpaket
M SPORTPAKET PRO	Massagefunktion für Fahrer und Beifahrer	Metallic-Lackierung
Mikro-/Aktivkohlefilter	Modellschriftzug Entfall	Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km
Panorama-Glasdach, elektrisch	Panoramadach elektrisch	Parkbremse
Parking Assistant	Parking assistant professional	Personal eSIM
Radschraubensicherung	Regensensor inkl. Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenanzeige (RPA)	Reifenpannenset
Rekuperationssystem	Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwaschdüsen beheizt
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Servotronic
Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzverstellung elektrisch mit Memory
Skyscraper Grau metallic	Soft-Close Automatik für Türen	Soft-Close-Automatik Türen
Sonnenschutzrollo Tür hinten	Sonnenschutzrollo, hintere Türseitenscheiben	Sonnenschutzverglasung
Speed Limiter	Sport-Automatik Getriebe	Sport-Lederlenkrad
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Steckdosen
Storage tray wireless charging	Teleservices	Travel & Comfort Rail System
Travel & Comfort System	Travel Paket	vorn und hinten(X5 M50i mit ''M50i'-Schriftz vorn)
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN