Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW T6/MULTIVAN/CARAVELLE

VOLKSWAGEN Transporter T6.1 Kurz KASTEN

Fahrgestellnummer (FIN)	**WV1ZZZ7HZLH078329**
Kilometerstand (km)	**173.515**
Erstzulassungsdatum	**14.09.2020**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**110 PS**
Leistung kW	**81 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Candyweiß**
Interieurfarbe	**Stoff Dessin "Double Grid" Titanschwar**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11559432**	Besichtigt am	**20.10.2026 11:32:29**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**1**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Dunlop	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Dunlop	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Dunlop	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Dunlop	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	8,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 107 T	Winter	Stahl
-	-	8,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 107 T	Winter	Stahl
-	-	9,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 107 T	Winter	Stahl
-	-	9,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 107 T	Winter	Stahl


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Zündschlüssel	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Nicht zutreffend	Erneuern
3 | Motorhaube	Steinschlag	> 25%	Lackieren
4 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
5 | Türdichtung vorne links	Gerissen	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
6 | Seitenwand links (lang)	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
7 | Abdeckung Ladekante	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
8 | Flügeltür hinten rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
9 | Flügeltür hinten links	Delle(n)	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
10 | Stoßfänger hinten	Gebrochen	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
11 | Reflektor	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
12 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
13 | Schiebetür rechts	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
14 | Dach	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
15 | Sonstige Teilen Aussen	Gebrochen	>6 cm - 8 cm	Ersetzen

SCHÄDEN


[Unclassified]




1 | Zündschlüssel


Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt








2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)


Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Erneuern
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	> 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt








5 | Türdichtung vorne links

Schadensart	Gerissen
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt










6 | Seitenwand links (lang)

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt











7 | Abdeckung Ladekante


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

8 | Flügeltür hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




9 | Flügeltür hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





10 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




11 | Reflektor

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




12 | Seitenwand hinten rechts




Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





13 | Schiebetür rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

14 | Dach

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




15 | Sonstige Teilen Aussen

Schadensart	**Gebrochen**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Unterboden Verkleidung hinten



HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 Funkklappschlüssel	5-Gang-Getriebe	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Armlehnen für linken Sitz im Fahrerhaus	Außenspiegel elektr. einstellbar und be	Außenspiegel, links und rechts konvex
Beifahrerdoppelsitzbank rechts	Berganfahr-Assistent	BOTT DED020H0000205-02
Bremsleuchte, dritte	Colorglas, grün	Drehzahlmesser
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte	Elektronisches Stabilisierungsprogramm	Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16" Bremsanl.
Fensterheber elektrisch (2)	Front Assist mit City-Notbremsfunktion	Gummibodenbelag im Fahrerhaus
Handschuhfach mit abschließbarer Klappe	Heckflügeltüren ohne Fenster	Heckklappe ohne Fenster
Heizung mit elektronischer Regelung	Hohe Trennwand ohne Fenster	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Klimaanlage elektrische Regelung	Kopfstützen vorn, höhenverstellbar	Lackierung: Uni
Licht und Sicht	Multifunktionsanzeige "Plus"	Multikollisionsbremse
Navi.System Discover Media, 4 Lautsprech	Nichtraucherausführung	Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum
Paket: Komfortpaket Plus	Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin	Räder: Tire Mobility Set mit Kompressor
Räder/ Reifen: 205/65 R 16 C 107/105 T	Räder/ Reifen: Stahlräder 6,5 J x 16	Radio "Composition Audio" 2 Lautsprecher
Reifenkontrollanzeige	Rückfahrkamera "Rear View"	Rußpartikelfilter inkl.SCR und AdBlue T.
Schiebetür rechts	Servolenkung elektromechanisch	Sitzheizung links
Start-Stopp-System	Staub und Pollenfilter	Tagfahrlicht
Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle	Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste	Verzurrösen zur Ladegutsicherung
Wegfahrsperre elektronisch	Zulassung als "LKW geschlossen"	ZV mit Funk und Innenbetätigung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
1 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

FAHRZEUGBILDER





