DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	ZFANF2CA0 NP973549	Marque	FIAT	Date d'entretien	-
Immatriculation	2CNC080	Modèle	500X 1 Dolcevita Special Series	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/01/1900	Année	-	Couleur	Inconnue
Odometre	64 526 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Inconnue
Carburant	-	Carrosserie	-	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/12/2025	Parc	FCA - LLD LEASYS.



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Continental 225/45/18 Y Eté 5.0 mm

Continental 225/45/18 Y Eté 5.0 mm



Goodyear 225/45/18 Y Eté 5.0 mm

Goodyear 225/45/18 Y Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Façade avant
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Extérieur complet
Position	-
Dommages	Stické
Intensité	-
Opération	Destickage

4



Elément	Assise de siège cuir
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

5



Elément	Support de pare-soleil
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

6



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Garniture de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Extension de pare-chocs
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

10



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Garniture de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

13



Elément	Entrée de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

14



Elément	Feu clignotant
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange

15



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage

Estimation des coûts de réparation

Total	**1 653,88€**