DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	VSSZZZKL5 RR099298	Kilométrage	51 614 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2FKD563	Date d'immatriculation	29/05/2024	Cylindrée	1498
Marque	CUPRA	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	LeonST-2013	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique














Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cache bagages	✓	Adaptateur USB	✓

Pneumatiques

Bridgestone 225/40/18 Y Eté 5.0 mm

Bridgestone 225/40/18 Y Eté 5.0 mm




Bridgestone 225/40/18 Y Eté 5.0 mm

Bridgestone 225/40/18 Y Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage
Coût net HT	29,62€

2



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

3



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	339,25€

4



Elément	Hayon ou malle
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

5



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	55,16€

6



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

7



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	225,00€

8



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	225,00€

9



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	90,00€

10



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

11



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	90,00€

Résumé d'évaluation

Prix net HT	1 614,03€