046CC0121747
www.PS-Team.de

# ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

## für vollständige Fahrzeuge

| | | |
|---|---|---|
| | Der Unterzeichner | Martijn ten Brink<br>Director |
| | bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug | |
| 0.1. | Fabrikmarke (Hersteller Firmenname) | Mazda |
| 0.2. | Typ | BPE |
| | Variante | 6HE |
| | Version | AGW0AE |
| 0.2.1. | Handelsbezeichnung | MAZDA3 |
| 0.2.3. | Kennungen | |
| 0.2.3.1. | Interpolationsfamilie | IP-13_2020_502-JM4-1 |
| 0.2.3.2. | ATCT-Familie | AT-13_BPE14-JM4-1 |
| 0.2.3.3. | PEMS-Familie | 13-MAZ-0010-01 |
| 0.2.3.4. | Fahrwiderstandsfamilie | RL-13_BPE54-JM4-1 |
| 0.2.3.5. | Fahrwiderstandsmatrix-Familie | --- |
| 0.2.3.6. | Familie mit periodischer Regenerierung | --- |
| 0.2.3.7. | Verdunstungsprüffamilie | EV-13_DME8-JM4-1 |
| 0.4. | Fahrzeugklasse | M1 |
| 0.5. | Firmenname und Anschrift des Herstellers | Mazda Motor Logistics Europe<br>2830 Willebroek<br>Belgien |
| 0.6. | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder | auf der B-Säule |
| | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr. | Im Fussraum vorne rechts |

| | | |
|---|---|---|
| 0.9. | Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers | ---<br>---<br>---<br>---<br>--- |
| 0.10. | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | **JM4BP6HEA01213589** |
| 0.11. | Herstellungsdatum des Fahrzeugs | 02 August 2021 |
| | in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung | e13*2007/46*2249*08 |
| | am | 30 Juli 2021 |

beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten

mit Rechtsverkehr

Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.

| | | |
|---|---|---|
| Willebroek | 02 August 2021 | |
| Ort | Datum | Unterschrift |

Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer **GD 877 951** erstellt.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Achsen und Räder | 2 / 4 |
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung) | 1 / Achse1 / nein |
| 3.1. | Fahrzeug ist | nicht automatisiert |
| 4. | Radstand (mm) | 2725 |
| 4.1. | Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm) | --- |
| 5. | Länge (mm) | 4460 |
| 6. | Breite (mm) | 1795 |
| 7. | Höhe (mm) | 1435 |
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 1420 |
| 13.2. | Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg) | 1464 |
| 16. | Technisch zulässige Höchstmassen | |
| 16.1. | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg) | 1907 |
| 16.2. | Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg) | 1035 / 947 |
| 16.4. | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | 3207 |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines | |
| 18.1. | Deichselanhängers (kg) | --- |
| 18.3. | Zentralachsanhängers (kg) | 1300 |
| 18.4. | ungebremsten Anhängers (kg) | 600 |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg) | 80 |
| 20. | Hersteller der Antriebsmaschine | MAZDA |
| 21. | Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor | PE |
| 22. | Arbeitsverfahren | 4-Takt / Fremdzündverfahren |
| 23. | Reiner Elektroantrieb | nein |
| 23.1. | Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs | NOVC-HEV |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder | 4-in Reihe |
| 25. | Hubraum (cm³) | 1998 |

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG-Mitgliedstaaten verlangt werden.

Für das beschriebene Fahrzeug ist am 31.03.22 die Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer GD877951 zu dem Kennzeichen UN-IN5829 ausgefertigt worden.

Kreis Unna
Der Landrat
Zulassungsstelle
Im Auftrag

| | | |
|---|---|---|
| 26. | Kraftstoff | Benzin |
| 26.1. | Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor | Einstoffbetrieb |
| 26.2. | nur Zweistoffmotoren | --- |
| 27. | Höchstleistung | |
| 27.1. | Höchste Nutzleistung (kW) bei ($min^{-1}$) | 90 / 6000 |
| 27.3. | Höchste Nenn Elektromotor (kW) | 5.1 |
| 27.4. | Höchste 30-Min. Elektromotor (kW) | --- |
| 28. | Getriebe (Typ) | Automatik |
| 28.1. | Übersetzungsverhältnisse | |
| | 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. | |
| | 3.552 / 2.022 / 1.347 / 1.000 / 0.745 / 0.599 / --- / --- | |
| 28.1.1. | Übersetzung des Achsgetriebes | 4.095 |
| 28.1.2. | Übersetzungen des Achsgetriebes | |
| | 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. | |
| | --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- | |
| 29. | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 197 |
| 30. | Spurweite 1, 2, 3 (mm) | 1570 / 1580 |
| 35. | Angebrachte Reifen/Felgenkombination | 215/45R18 89W, 18x7J ET 45 |
| | Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten | C |
| | Reifenklasse zur $CO_2$ Bestimmung | C1 |
| 36. | Anhänger-Bremsanschlüsse | --- |
| 38. | Code des Aufbaus | AB |
| 40. | Farbe des Fahrzeugs | grau |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen | 4; 2 vorne, 2 hinten |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) | 5; 2 vorne, 3 hinten |
| 42.1. | Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind | --- |
| 42.3. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze | --- |
| 46. | Geräuschpegel | |
| | Standger. (dB(A)) bei Motordr. ($min^{-1}$) | 81.6 / 3750 |
| | Fahrgeräusch (dB(A)) | 65 |
| 47. | Abgasnorm: Euro | 6AP |
| 47.1. | Parameter für Emissionsprüfungen von $V_{ind}$ | |
| 47.1.1. | Prüfmasse, kg | 1516 |
| 47.1.2. | Querschnittsfläche ($m^2$) | --- |
| 47.1.2.1. | Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill ($cm^2$) | --- |
| 47.1.3. | Fahrwiderstandskoeffizienten | |
| 47.1.3.0. | f0, N | 131.6 |
| 47.1.3.1. | f1, N/(km/h) | 0.229 |
| 47.1.3.2. | f2, N/(km/h)$^2$ | 0.03295 |
| 47.2. | Fahrzyklus | |
| 47.2.1. | Fahrzyklusklasse | 3b |
| 47.2.2. | Reduzierungsfaktor ($f_{dsc}$) | --- |
| 47.2.3. | Begrenzte Geschwindigkeit | Nein |

| | | |
|---|---|---|
| 48. | Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts | 715/2007/EC - 2018/1832/EU(AP) |

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CO (mg/km) | 157.6 | NOx (mg/km) | 11.7 |
| THC (mg/km) | 14.3 | THC + NOx (mg/km) | --- |
| NMHC (mg/km) | 10.3 | | |
| Partikelmasse (mg/km) | | 0.12 | |
| Partikelzahl (Anz./km) | | 1.70E+11 | |

| | | |
|---|---|---|
| 48.1. | Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten ($m^{-1}$) | --- |
| 48.2. | Deklarierte maximale RDE-Werte | |

Kompletter RDE Modus

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOx (mg/km) | 60 | Partikelzahl (Anz./km) | 6.0E+11 |

Innerorts RDE Modus

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOx (mg/km) | 60 | Partikelzahl (Anz./km) | 6.0E+11 |

49. $CO_2$ Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

| NEFZ-Werte | $CO_2$ Emissionen (g/km) | Kraftstoffverbrauch (l/100 km) |
|---|---|---|
| Innerorts | 156 | 6.9 |
| Außerorts | 112 | 4,9 |
| Kombiniert | 127 | 5.6 |
| Gewichtet, kombiniert | --- | --- |
| Abweichungsfaktor | --- | |
| Differenzierungsfaktor | --- | |

2. Vollelektr. Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fhrz.

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) (Wh/km) | --- |
| Elektrische Reichweite (km) | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet | ja |
| 3.1. | Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) | e13 28 |
| 3.2. | Gesamteinsparungen von $CO_2$ Emissionen | 0.8 |
| 3.2.1. | Einsparungen NEFZ (g/km) | --- |
| 3.2.2. | Einsparungen WLTP (g/km) | 0.8 |

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb, gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission

| WLTP-Werte | $CO_2$ Emissionen (g/km) | Kraftstoffverbrauch (l/100 km) |
|---|---|---|
| Niedrig | 187 | 8.3 |
| Mittel | 133 | 5.9 |
| Hoch | 120 | 5.3 |
| Höchstwert | 142 | 6.2 |
| Kombiniert | 140 | 6.1 |
| Gewichtet, kombiniert | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 49. | 5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, nach der VO (EU) 2017/1151 der Kommission | |
| 5.1. | Vollelektrische Fahrzeuge | |
| | Stromverbrauch (Wh/km) | --- |
| | Elektrische Reichweite (km) | --- |
| | Elektrische Reichweite innerorts (km) | --- |
| 5.2. | Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge | |
| | Stromverbrauch ($EC_{AC,\ gewichtet}$) (Wh/km) | --- |
| | Elektr. Reichweite (EAER) (km) | --- |
| | Elektr. Reichweite (EAER city) (km) | --- |
| 51. | Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 | --- |
| 52. | Anmerkungen | |
| | Zus. Reifen-Felgenkombin. techn. Parameter (keine Bezugnahme auf RR) | |

---

---

Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Lenkrad verschlissen




Bild 15 : Lenkrad verschlissen




Bild 16 : Türdichtung vorne links innen gerissen




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Kotflügel vorne links, eingedellt, drücken




Bild 19 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken





Bild 20 : Tür vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau





Bild 21 : Tür vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau





Bild 22 : Tür vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Tür vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau





Bild 24 : Heckdeckel Lackierung, Werbefolien, reinigen





Bild 25 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 26 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 27 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 28 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren





Bild 29 : Dach Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 30 : Dach Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 31 : Dach Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 32 : Streifschaden Front rechts




Bild 33 : Streifschaden Front rechts




Bild 34 : Streifschaden Front rechts



Bild 35 : Streifschaden Front rechts




Bild 36 : Streifschaden Front rechts




Bild 37 : Streifschaden Front rechts




Bild 38 : Streifschaden Front rechts



Bild 39 : Streifschaden Front rechts




Bild 40 : Streifschaden Front rechts





Bild 41 : Streifschaden Front rechts





Bild 42 : Schwellerblende links eingekerbt




Bild 43 : Schwellerblende links eingekerbt




Bild 44 : Schwellerblende rechts eingekerbt




Bild 45 : Endschalldämpfer, Blende Abgasrohr links eingedellt und zerkratzt




Bild 46 : Endschalldämpfer, Blende Abgasrohr links eingedellt und zerkratzt




Bild 47 : Felge vorne rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 48 : Felge vorne rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 49 : Felge hinten rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 50 : Felge hinten rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 51 : Felge hinten links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 52 : Felge hinten links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 53 : Felge vorne links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 54 : Felge vorne links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 55 : Winterfelge zerkratzt




Bild 56 : Winterfelge zerkratzt




Bild 57 : Winterfelge zerkratzt




Bild 58 : Winterfelge zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

| | |
|---|---|
| LVV Nr | 391916 |
| Hersteller | Mazda |
| Model | 3 |
| Variante | Selection 2.0 E-SkyActiv-G MHEV |
| Listenpreis | 24.521,01 |
| VIN | JM4BP6HEA01213589 |
| Erstzulassungsdatum | 1.3.2022 |
| Kennzeichen | UN IN5829 |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 391916** 30.10.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe in EUR |
|---|---|---|---|
| 2023108553 | 18.05.2023 | \| Windschutzscheibe gerissen | 1.101,04 |



**Mobility Concept GmbH**
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0312 / 057472 / 2026 / B092250000045 vom 14.10.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 13.10.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 50 µm bis 80 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 31.03.2022 | Letzte Zulassung | 31.03.2022 |
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen | Hersteller | Mazda |
| Typ / Verkaufsbez. | 3 Lim. 5-trg. (BP/BR)(01.2019->) / 3 SKYACTIV-G M-Hybrid Selection (EURO 6d) | Aufbauart | Limousine |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | JM4BP6HEA01213589 | HSN / TSN | 5003 / AAF |
| DAT €uropa-Code® | 015501110150002 | DAT Marktindex | DE005 6200 |
| Km-Stand abgelesen | 159506 | Nächste HU §29 StVZO | 03 / 2027 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E | Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 90 | Hubraum (ccm) | 1998 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 6 | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe | Machine Gray / 46G | Polster / Farbe | Stoff / Anthrazit |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 215 / 45 R 18 93 W | Continental / UltraContact FR | S /O | 7 mm |
| rechts | 215 / 45 R 18 93 W | Continental / UltraContact FR | S /O | 7 mm |
| 2 links | 215 / 45 R 18 93 W | Continental / UltraContact FR | S /O | 7 mm |
| rechts | 215 / 45 R 18 93 W | Continental / UltraContact FR | S /O | 7 mm |
| Pannenset | | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 215 / 45 R 18 93 V | Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP | W /O | 7 mm |
| 215 / 45 R 18 93 V | Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP | W /O | 7 mm |
| 215 / 45 R 18 93 V | Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP | W /O | 8 mm |
| 215 / 45 R 18 93 V | Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP | W /O | 8 mm |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 8 Lautsprecher, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radioanlage, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Colorverglasung, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Farbdisplay (8,8 Zoll), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (6-Stufen), Gurtstraffer vorn, Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag hinten, Kopf-Schulter-Airbag vorn, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leuchtweitenregelung automatisch, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Log-in-System, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mazda Karosseriezeiten, Mild-Hybrid 90 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 90 kW), Motor 2,0 Ltr. - 90 kW ACT Mild-Hybrid, Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Reifen 215/45 R18 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenantenne, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwischerenteiser vorn, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Social Media Integration (Onlinedienste / Apps), Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (i-Stop), Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Schnittstelle, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 49077 | LM-Felgen 7x18 (10-Speichen, grau) |
| 49004 | LM-Felgen 7x18 |
| 11000 | Metallic-Lackierung |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 16.09.2026 bei Kilometerstand 157.173 |
| bis Wartung verbleiben: | 18.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt) |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Lenkrad verschlissen, erneuern (Bild 14, 15)
2. Türdichtung vorne links innen gerissen, erneuern (Bild 16)
3. Streifschaden Front rechts, instandsetzen (Bild 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)
4. Schwellerblende links eingekerbt, erneuern (Bild 42, 43)
5. Schwellerblende rechts eingekerbt, erneuern (Bild 44)
6. Winterfelge zerkratzt, Zubehörfelgen, erneuern
7. Endschalldämpfer, Blende Abgasrohr links eingedellt und zerkratzt, erneuern (Bild 45, 46)
8. Dach Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 29, 30, 31)
9. Motorhaube Lackierung, zerkratzt,

lackieren (Bild 27, 28)
10. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 25)
11. Heckdeckel Lackierung, Werbefolien, reinigen (Bild 24)
12. Tür vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21, 22, 23)
13. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 19)
14. Kotflügel vorne links, eingedellt, drücken (Bild 18)
15. Felge vorne links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 53, 54)
16. Felge hinten links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 51, 52)
17. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17)
18. Felge hinten rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 49, 50)
19. Felge vorne rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 47, 48)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 26)