Informe de tasación



HYUNDAI TUCSON

1.6 TGDI PHEV 195KW STYLE AUTO 4X4

VIN	TMAJE812DNJ104184
Primera matriculación	30/9/2022
Kilometraje del vehículo	92.035 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/11/2026 11:05:51	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	HYUNDAI	Primera matriculación	30/9/2022
Modelo	TUCSON	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	TMAJE812DNJ104184	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga	1

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Continental	235/50 R 19 103 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Continental	235/50 R 19 103 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Continental	235/50 R 19 103 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Continental	235/50 R 19 103 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




2 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



3 | Capó

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Aceptable



4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Moldura Parachoques Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




9 | Piloto Tras Iz Interior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Moldura Parachoques Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Interior



6 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Informe de tasación

Fotos comerciales





