DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002626398
Besichtigt am:	27.08.2026 12:14
Berichts-Nr:	11258203
FIN:	WAUZZZGA0NA034227



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BJX
Erstzulassungsdatum:	09.08.2022
Laufleistung:	65.868 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	201 Tag(e)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N

5 Türen

Abgasendrohre

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17

All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17

Aluminiumoptik im Interieur

Ambiente-Lichtpaket

Anfahrassistent

Assistenzpaket Fahren

Assistenzpaket Parken

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi drive select

Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitz höheneinstellbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Diebstahlsicherungspaket

Diebstahlwarnanlage

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne, beleuchtet

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe mit grauem Colorstreifen

Funktionspaket

Funktionspaket Reifen

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Infotainmentrechner

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder-Kombination schwarz

interne Steuerungsnummer

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Klima- und Komfortpaket

Kofferraumbodenmatte

Komfortklimaautomatik

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortpaket plus

Komfortpaket Sitze

Komfortschlüssel, mit Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder/Kunstleder-Kombination

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus

LED-Scheinwerfer

Linkslenker

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Modul Boden hinten Ausführung 7

Nebelschlussleuchten

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Belederung

Ohne besondere Farbausstattung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-up-Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Kompensor

Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Nackengebläse

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Windschott

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optikpaket schwarz

Progressivlenkung

quattro

Räder der Serie

Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17

Radschrauben diebstahlhemmend

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reserverad platzsparend

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Serienfahrwerk

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sideblades in Manhattangrau Metallic

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vier-Lenkerachse

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Smart Repair
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGA0NA034227 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11258203
vom: 27.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Smart Repair

2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

