ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
774	SANTANDER CONSUMER RENTING	040	VARI

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
.	CL_CAGLIARI	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GV768RP	-	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			NON ACCERTATO

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
06/05/2026	29/05/2026	CL_CAGLIARI	VAR	DA INIZIARE			

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
- - ()			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
Ford Transit	GV768RP		


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
MEDIO	36105	% 50	Bianco	metall/doppio	SI	

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/10/2009	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Pannello int. parete ant. sx carico - Altro									
Modanatura arco passaruota post. sx - Graffio									
Modanatura sottoporta sx - Graffio									
Sottoporta sx - Ammaccatura									
Calotta retrovisore est. sx - Rottura									
Fanalino lat. retrovisore sx - Rottura									
Fanalino lat. retrovisore est. dx - Graffio									
Modanatura arco passaruota post. dx - Graffio									
Modanatura ant parete post. sx - Graffio									
Modanatura ant. parete post. dx - Graffio									
Porta carico lat. scorrevole - Graffio Dx									
Parete lat. post. sx. - Graffio									
Rimozione adesivi - Altro									
Paraurti ant. - Graffio									
Fodera cuscino sedile ant.sx (ripr) - Bruciatura									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: CDC mancante, prima e seconda chiave presenti.
Perizia eseguita c/o CL_CAGLIARI.

Software House			Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 03.2026		05/06/2026	ed engineering data S.r.l.	0000	1 di 1

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it