Informe de tasación



RENAULT ARKANA

ZEN TCE 103KW(140CV) EDC MILD HYBRID

VIN	VF1RJL00XUC365407
Primera matriculación	31/3/2023
Kilometraje del vehículo	165.223 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	28/10/2026 11:36:24	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	31/3/2023
Modelo	ARKANA	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF1RJL00XUC365407	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Bridgestone	215/55 R 18 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Bridgestone	215/55 R 18 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	215/55 R 18 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	215/55 R 18 99 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



3 | GPS


Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Interior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: interruptor elevalunas


5 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



Exterior





6 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




9 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



15 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



16 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar







17 | Carrocería

Tipo de daño	**Daños por granizo**
Modo de reparación	**Precio cerrado granizo**

Fotos comerciales







