Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW Tiguan

VW Tiguan Allspace 2.0 TSI OPF 4Motion DSG Elegance Geschlossen, 5-türig, Automatik, 7-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WVGZZZ5N9PM069452**
Kilometerstand (km)	**103.202**
Erstzulassungsdatum	**22.05.2023**
Kraftstoffart	**Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**190 PS**
Leistung kW	**140 kW**
Polsterart	**Stoff und Alcantara**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Perleffekt -> Deep Black Perleffekt**
Interieurfarbe	**Polster: Mikrovlies -> Microvlies "ArtVelours" Titanschwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11730890**	Besichtigt am	**05.11.2026 06:49:34**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**28/05/2025,66066**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Continental	235/45 R 20 100 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Continental	235/45 R 20 100 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Continental	235/45 R 20 100 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Continental	235/45 R 20 100 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Michelin	235/45 R 20 100 V	Winter	-
-	-	6,0 mm	Michelin	235/45 R 20 100 V	Winter	-
-	-	7,0 mm	Michelin	235/45 R 20 100 V	Winter	-
-	-	7,0 mm	Michelin	235/45 R 20 100 V	Winter	-


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG


Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
2 | Fußmatten	Loch	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
3 | Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
4 | Alufelge hinten rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Smart Repair
5 | Alufelge vorne rechts	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
6 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
7 | Einparkhilfe hinten	Beschädigt	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
8 | Dachholm links	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]








1 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Fußmatten


Schadensart	Loch
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







3 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt









4 | Alufelge hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Alufelge vorne rechts



Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







6 | Stoßfänger hinten


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

7 | Einparkhilfe hinten

Schadensart	**Beschädigt**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**








8 | Dachholm links

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Ablagefächer in der Dachkonsole	Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite - Beifahrerairbag-Deaktivierung - Knie-Airbag auf Fahrerseite
Airbag, Kopfairbagsystem inkl. Seitenairbags vorn - für Front- und Fondpassagiere	Airbag: Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe	Allradantrieb permanent 4MOTION
Anhängevorrichtung anklappbar	App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp und beheizbar - mit Beifahrerspiegelabsenkung
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Bergabfahrassistent
Bremsleuchte, dritte	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen - Türinnenbetätigung in Chrom matt	Chromleisten an den Seitenfenstern
Dachreling silber eloxiert	Dekoreinlagen "Barrel Craft" - für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung - Diebstahlwarnanlage Innenraumüberwachung, - Back-up-Horn und Abschleppschutz - Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung, - Funkfernbedienung ur Funkklappschlüsseln
Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion -Die Auto Ho Funktion von Volkswagen ist eine Erweiterung der elektronische Parkbremse. Die Auto Hold Funktion verhindert, dass das Fahrz im Stillstand oder beim Anfahren ungewollt wegrollt, ohne dass Fahrer die Bremse permanent betätigen muss. Auto Hold bietet diese Weise höchsten (An-) Fahrkomfort. - Erkennen die ABS-Raddrehzahlsensoren ein Rollen, wird automatisch das Bremsmoment erhöht, bis das Fahrzeug wieder stillsteht.
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung inkl. ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht - "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming-home"-Funktion	Fahrprofilauswahl - Möglichkeit zur Einstellung verschiedener Fahrzeugabstimmungen: Comfort, Normal, Sport, Eco, Individua anpassbare Fahrzeugsysteme sind: Motor, Adaptive Fahrwerksregelung DCC, DSG, Lenkung, Start-Stopp-System, Kurvenlicht und "Dynamic Light Assist", Automatische Distanzregelung ACC, Klimaanlage
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend	Fußgängererkennung
Gepäckraumbeleuchtung - zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Getriebe: 7-Gang DSG
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze - Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Klimaanlage " Air Care Climatronic" - 3-Zonen-Temperaturregelu - Allergen-Filter - Bedienungselementen hinten
Kopfstützen (3) hinten	Kopfstützen vorn - sicherheitsoptimiert - längs- und höhenverstellbar	Lackierung: Perleffekt -> Deep Black Perleffekt
Lackierung: Uni	LED-Matrix-Scheinwerfer - IQ.LIGHT - Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer - Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht - LED - Rückleuchten, dunkelrot - Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht - IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	LED-Scheinwerfer mit Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar	Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten	Leuchte im Fußraum vorn
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Mittelarmlehne vorne	Müdigkeitserkennung
Netztrennwand	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Notbremsassistent "Front Assist" - erkennt kritische Abstandssituationen und hilft, den Anhalteweg zu verkürzen - wa den Fahrer in Gefahrensituationen optisch und akustisch sowie einem präventiven Bremsruck
Notruf-Service - keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Ottopartikelfilter	Paket: "Business Premium"
Paket: Ambientepaket - Ambientebeleuchtung 30-farbig - Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Turzuziehgriffen; Turinnenbetatigung in Chrom matt - Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn - Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)	Paket: Fahrerassistenzpaket	Paket: Sportpaket
Paket: Winter - Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt - Vordersitze beheizbar	Polster: Mikrovlies -> Microvlies "ArtVelours" Titanschwarz	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assis

Räder: AirStop-Reifen 235/50 R 19	Räder: Entfall Tire Mobility Set	Räder: Leichtmetall (4) "Victoria Falls" 7 J x 19 - Reifen 235/50 R 19
Räder: LM (4) "Kapstadt 8 J x 20	Radio	Radiozubehör: 8 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+	Regensensor	Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"	Schalthebelknauf in Leder	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Schubladen unter den Vordersitzen	Servolenkung elektromechanisch - geschwindigkeitsabhängig geregelt	Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer - 3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten inkl. Gurtstraffer für die äußere Rücksitze - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Sitze: Lendenwirbelstützen vorn	Sitze: Top-Komfortsitze vorn - Beifahrersitzlehne komplett umklappbar - Schubladen unter den Vordersitzen
Sitze: Vordersitze beheizbar	Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	Steckdose, 12-Volt an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn
Stoßfänger in Wagenfarbe - Stoßfängerunterteile schwarz - Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten	Telefonschnittstelle	Textilfußmatten vorn und hinten
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunkt. "Discove Media" inkl. "Streaming&Internet"
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten	Wegfahrsperre, elektronisch	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienur und 2 Funkschlüsseln

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





