addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

N/Ref.: 2610911217
Fecha: 10/07/2026

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	0482MZK	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	VR3KAHPY3SS032818	**Kilómetros:**	61555
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	Nuevo 3008 Allure HYBRID 145 e-DCS6

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX PARK LOGISTIC, S.L.	**Fecha Peritación:**	30/06/2026

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 225/55/R19 103V 4 mm //Neumatico DI Michelin 225/55/R19 103V 4 mm //Neumatico TD Michelin 225/55/R19 103V 5 mm //Neumatico TI Michelin 225/55/R19 103V 5 mm //

DAÑOS



Elemento	ALETA I. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR



Elemento	ALETIN D. DES+MON/SUSTITUIR
Posición	Delantero Derecho
Daños	MON





Elemento	PUERTA I. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR



Elemento	PARAGOLPES . DES+MON/SUSTITUIR
Posición	Trasero
Daños	MON




Elemento	ALETA ZONA INFREPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR







Elemento	LLANTA D. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	MOLDURA REJILLA .: DES-MONTAR
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	DES-MONTAR



Elemento	EMB.INF.REJ.PARAGOLPES .: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	NEUMATICO D.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	RUEDA D.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR






Elemento	MOLDURA REJ..
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Sustitucion




Elemento	JGO.EMBELL.REJ.INF.
Posición	N
Daños	Sustitucion





MICHELIN
Total Performance



Elemento	NEUMATICO D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3










PEUGEOT
3008







Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%




Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%




Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	ALETA ZONA INF
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%




Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA REPAR.NIVEL2




Elemento	MANETA EXT.PUER.I
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	MOLDURA PARAGOLP
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA




Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Descuento Sobre Recambios

FOTOS GENERALES







OK?
157
P
61555 km
PEUGEOT


0482 MZK


0482 MZK


PEUGEOT
5008
0482 MZK






0482 MZK


0482 MZK

