
Vehicle info

Make	SKODA	Gearbox	MAN 6 VIT
Model	Superb Kombi 2,0 TDI (3V Facelift)	Fuel type	Diesel
Mileage	82,924	kW	110
VIN	TMBJH9NP5M7057234	cc	1,968
First registration date	3/29/2021	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	20,100
Next maintenance date	12/20/2027
Next MOT test is due on, date:	3/1/2027

Maintenance date	Mileage
2/14/2026	82,848 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
2 | Door FL	Dent(s)	Paintless dent repair
4 | Wing RL	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (partial)
5 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
7 | Bumper F	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
8 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
9 | Wing FR	Scratch(es)	Paint
10 | Door FR	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
11 | Door RR	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
12 | Door frame RR	Dent(s)	Paintless dent repair
13 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
18 | Bumper trim R	Chemical polution	Cleaning

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
17 | Warning triangle	Missing	Replace


Acceptable Damages


Part	Damage type	Repair mode
3 | Door RL	Scratch(es)	No repair
6 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair

Part	Damage type	Repair mode
14 | Wing RR	Paint measurement	No repair
15 | Door RR	Paint measurement	No repair
16 | Door FR	Paint measurement	No repair
19 | Roof	Dent(s)	No repair

Damages


Exterior



1 | Alloy rim FL

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Repair**
Cause	**Use/wear**






2 | Door FL

Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**Paintless dent repair**
Cause	**Use/wear**



Comments: min 1S. +Kratzer, Aufbereiten

4 | Wing RL

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Repair and paint (partial)**
Cause	**Use/wear**

Comments: min 1M und 1L





5 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear








7 | Bumper F

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**


Comments: +Kunststoff rep







8 | Alloy rim FR


Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Repair**
Cause	**Use/wear**






9 | Wing FR

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Paint**
Cause	**Use/wear**

















10 | Door FR

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**

Comments: min 2L Vordrücken +Griff, Lackieren

11 | Door RR

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**

Comments: min 1S und 2M Vordrücken



12 | Door frame RR

Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**Paintless dent repair**
Cause	**Use/wear**


Comments: min 1M, Folgekosten möglich






13 | Alloy rim RR

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Repair**
Cause	**Use/wear**





18 | Bumper trim R

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear

Comments: Polieturreste, Folgekosten möglich

Missing Parts




17 | Warning triangle

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages





3 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Polierbar





6 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



14 | Wing RR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




15 | Door RR


Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



16 | Door FR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





19 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Emergency spare wheel present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	Yes
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	No
First aid kit	Yes		



Tires



Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	Bridgestone	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	Bridgestone	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	Bridgestone	5.0 mm

Commercial photos


















Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBJH9NP5M7057234
Inspektion in 30000 km oder 659 Tagen
Ölwechsel-Service in 20100 km oder 418 Tagen


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen...
Datenverbindung
Mobile Geräte verwalten
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Systeminformationen
Copyright








aben für Sie bei
Ölfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Pollenfilter
Luftfilter
Dieselfilter
Zündkerzen
Frostschutz
















ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0317
TMBJH9NP5M7057234
2213 kg
4213 kg
1120 kg
1140 kg
www.skoda-auto.com
DTSA

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

12 Jahre gegen Durchrosten	2 Stück	3 Jahre gegen Lackschäden
Abfallbehälter (Halterung mit Deckel für ein Sackerl)	Ablagefach (mit Deckel) vor dem Schalthebel	Ablagefächer mit Deckel und Fixierelemente im Gepäckraum
Ablagefächer seitlich mit Fixierelementen (Gepäckraum links und rechts)	Ablagen seitlich an den Radhäusern	Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze
ABS (Antiblockiersystem)	Aeroscheibenwischer	Airbag für Fahrer- und Beifahrer
Aluminiumleiste versetzbar am Ladeboden	an den äußeren Sitzplätzen höhenverstellbar	Anhängerkupplung schwenkbar mit elektrischer Entriegelung ink elektronischer Gespannstabilisierung
Armaturenbrett und in den Türen	ASR (Antriebsschlupfregelung)	Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar
Außenspiegel elektrisch anklappbar nach Fahrzeugverriegelung sowie mit automatischer Abblendung	Außenspiegel schwarz glänzend	Beifahrerairbag abschaltbar
beleuchtet	Berg-Anfahr-Assistent (HHC Hill-Hold-Control)	Bremsenergie-Rückgewinnung
Brillenfach im Dachhimmel	Care Connect	Coming-Home
Dachantenne	Dachhaltegriffe vorne und hinten mit Silikonbremse	Dachkantenspoiler im SPORTLINE - Design
Dachreling schwarz	Dekoreinlagen "SPORTLINE" am Mittelkonsole	Dieselpartikelfilter
Diffusor hinten schwarz lackiert	Digitaler Radioempfang DAB (Ausstrahlung abhängig vom Radiosender)	Dreipunktgurte an allen Sitzen
DSR (Driver Steering Recommendation - Lenkempfehlung)	EDS (Elektronische Differenzialsperre)	Einstiegleisten vorne und hinten
Eiskratzer im Tankdeckel	ESC (Elektronische Stabilisierungskontrolle - Electronic Stability Control)	Fahrer- und Beifahrersitz mit Höhenverstellung
Fahrprofilauswahl	Fensterheber vorne und hinten elektrisch	fernbedienbar
Fernbedienung für Zentralverriegelung mit zwei Klappschlüssel	Fernlicht-Assistent mit Matrix-Funktion	Flaschenhalter in den vorderen Türen (1,5 Liter)
Freisprechanlage mit Bluetooth und Sprachsteuerung	Frontradar-Assistent inkl. Fußgängererkennung und City-Notbrems-Assistent	Frontscheibe beheizbar
Fußraumbeleuchtung vorne	Garantie - 2 Jahre auf Neuwagen	Gepäckraumbeleuchtung in der Heckklappe - 2 Stück
Getränkehalter in der Mittelkonsole vorne mit Easy-Grip Flaschenöffnung	Getränkehalter vorne mit Lamellenabdeckung	Gurtstraffer vorne
Handschuhfach gekühlt und beleuchtet	HBA (hydraulischer Bremsassistent)	Heckklappe mit elektrischer Komfortöffnung und -schließung
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung	Heckscheibenwischer mit Waschanlage	Innenspiegel mit automatischer Abblendung
Interieur im exklusiven SPORTLINE-Design	Isofix Vorbereitung für 2 Kindersitze auf den beiden äußeren Rücksitzen	Isofix-Kindersitzvorbereitung für den Beifahrersitz
Kindersicherung elektrisch für Türen und Fensterheber links und rechts	Kleiderhaken an den B-Säulen	Klimaanlage "Climatronic"
Klimaanlage "Climatronic" 3-Zonen - mit Bedienelementen hinten (Digitaluhr und Außentemperaturan-	Knieairbag für Fahrer	Komfortblinken (dreimaliges Blinken durch Antippen des Blinkerhebels)
Kontroll-Leuchte für Waschwasser	Kopfairbags vorne und hinten	Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorne in die Sitzlehnen integriert	Kühlergrill mit schwarzen Lamellenfronten	Kühlergrillrahmen schwarz glänzend
Lackierung Metallic/Perleffekt	Ladeboden variabel	Lautsprecher vorne und hinten (8 Stück)
Leaving-Home	LED- Tagfahrlicht	LED-Heckleuchte mit schwarz glänzender Zierleiste
LED-Innenraumbeleuchtung	LED-Matrix-Scheinwerfer (Abblendlicht	LED-Nebelscheinwerfer mit Corner-Funktion
Leder-Interieur belüftet	Lederlenkrad 3-Speichen "Supersport" für Radio und Telefon,	Leichtmetallfelgen 8.0J x 18" - ZENITH mit Bereifung 235/45 R1
Lenkrad 3-Speichen höhen- und längsverstellbar	Leseleuchten vorne und hinten	Leuchtweitenregulierung
Licht-Assistent (automatische Lichtaktivierung	Make-up- Spiegel in den Sonnenblenden	Matrix-Fernlicht und Blinker in LED-Technologie)
Memorysitz elektrisch für Fahrer	Metall Ladekante	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter und Durchlademöglich in den Gepäckraum
Mittelarmlehne vorne mit Jumbo-Box	MKB (Multikolisionsbremse)	MSR (Motorschleppmomentregelung)
Müdigkeitserkennung mit optischem und akustischem Hinweis	Multifunktionstasche im Gepäckraum inkl. Gepäckraumrollo mit automatischer Entriegelung bis zur	Multimedia- Anschluss

Netzprogramm (Netzset im Gepäckraum)	Netztrennwand mit Befestigungsmöglichkeit im Dachhimmel	Pannenset (Reifendichtmittel und Kompressor)
Parkbremse elektronisch inkl. Auto-Hold-Funktion	Parklenk-Assistent (Längs- und Quereinparken)	Parkscheinhalter
Parksensor vorne und hinten	Pedale im Alu-Design	Progressivlenkung
Quarz-Grau Metallic	Radio " Bolero" mit 8"	Radio Navigation "Columbus "
Regenschirm im Ablagefach unter dem Beifahrersitz	Regensensor	Reifendruckkontrolle TPM (Tyre Pressure Monitoring)
Relax-Paket	Reserve-Notrad Stahl schmal (inkl. Wagenheber und Radschlüssel), Pannenset entfällt	Rückfahrkamera mit Umgebungsansicht -Area View
Rücksitzbank und -lehne 1/3 : 2/3 geteilt umlegbar	Scheiben ab B-Säule abgedunkelt - SunSet	Scheiben geräuschdämmend an der Fahrer- und Beifahrerseite
Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar	Schließ- und Startsystem "KESSY" - schlüssellose Zugangsberechtigung und Komfortstartfunktion	Schriftzug SKODA und Modellname in Schwarz
Seitenairbags vorne	Servolenkung elektromechanisch	Sicherheitswarnlicht an den vorderen und Rückstrahler an den hinteren Türen
Signet "SportLine" am Kotflügel	Sitze hinten beheizbar	SmartLink
Sonnenschutzrollo für Seitenscheibe hinten, mechanisch	Soundsystem CANTON	Speedlimiter
Sport-Komfortsitze vorne	Sportfahrwerk - mit verringerter Bodenfreiheit	Spurhalte-Assistent (Lane Assist)
Standheizung mit Funkfernbedienung	Start-Stopp-System	Steckdose 12 V im Gepäckraum
Steckdose 12V in der Mittelkonsole	Stoßfänger vorne mit schwarz glänzender Zierleiste	Stoßfänger vorne und hinten im SPORTLINE-Design
Tankklappenöffnung gekoppelt mit der Zentralverriegelung	Taschenhaken im Gepäckraum links/rechts	TECHNIK-PAKET
Telefonbox	Tempomat inkl. Speedlimiter	Teppich-Fußmatten
Tunnel-Licht)	Türgriffe	Türöffner innen
Türschweller mit schwarzer Dekorleiste	USB-Stromanschluss in der Konsole des Innenspiegels (Typ C)	verchromt
Verzurrösen im Gepäckraum	Virtual Cockpit	Vorbereitung zur Befestigung von Warndreieck und Verbandskasten im Gepäckraum
Vordersitze beheizbar	Wärmeschutzverglasung getönt	Warnsignal für nicht angelegte Gurte vorne und hinten
Warnwestenhalter	Wegfahrsperre elektronisch	XDS+ (Elektronische Quersperre)
Zentralverriegelung	Zierleisten Schwarz an den seitlichen Scheiben oben und unten	Zweiton-Hupe

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN