Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Unf. Seite rechts / fixed acc. damage right side

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Explorer

FORD Explorer EcoBoost Plug-in Hybrid ST-LINE

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF02K8GY1MNA16455**
Kilometerstand (km)	**109.214**
Erstzulassungsdatum	**10.11.2021**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**363 PS**
Leistung kW	**267 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Carbonized-Grau Metallic**
Interieurfarbe	**Leder Schwarz mit roten Ziernähten**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11671913**	Besichtigt am	**04.11.2026 07:18:38**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Nein**
Wartungshistorie	**06/10/2026,108800**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Vredestein	255/55 R 20 110 Y	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	7,0 mm	Vredestein	255/55 R 20 110 Y	Winter	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Vredestein	255/55 R 20 110 Y	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Vredestein	255/55 R 20 110 Y	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Sommer	-
-	-	7,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Sommer	-
-	-	7,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Sommer	-
-	-	7,0 mm	Michelin	255/55 R 20 110 V	Sommer	-



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Andere - siehe Bemerkung	Ersetzen
2 | Schalter	Sprung	Ersetzen	Ersetzen
3 | Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
4 | Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Instandsetzen + lackieren
5 | Tür vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Lackieren
6 | Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Andere - siehe Bemerkung**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**








2 | Schalter



Schadensart	**Sprung**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Fensterheberschalter






3 | Seitenwand hinten links



Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

4 | Tür hinten rechts

Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









5 | Tür vorne rechts


Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






6 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



HERSTELLERAUSSTATTUNG

2. Sitzreihe - Sitze außen verschiebbar	360-Grad-Kamera mit "Split View"-Technol	ABS inkl. EBD
Aktive Geräuschkompensation	Allradantrieb	Amaturenträgen mit Desingelementen in Ca
Ambientebeleuchtung	Anhängevorrichtungs-Vorbereitungs-Set	Auspuffanlage mit vier Endrohren
Außenspiegel in Kontrastfarbe Schwarz gl	Außenspiegel verstelb.,beh.,anklapb.	Ausweichassistent (ESA)
Bereifung: Notrad	Bergabfahrassistent	Berganfahrassistent
Bremsleuchte, dritte	Dachkonsole mit Brillenablagefach	Dachreling,schwarz
Diebstahl-Alarmanlage	Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll	Einstiegszierleisten vorn
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	EV-Modus (EV Auto, EV Später, EV Jetzt,	Fahrspur-Assistent inkl. Müdigkeitswarne
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch	Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hol	Ford Intelligent Drive Assist
FordKeyFree-System inkl. Ford Power-St.	FordPass Connect	Frontscheibe beheizbar
Getriebe: 10-Gang-Automatik	Handschuhfach, beleuchtet	Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert
Heckklappe mit Applikationen in Schwarz	Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer
Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert	Induktive Ladestation für mobile Endgerä	Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer	Intelligentes Sicherheits-System (IPS)	ISOFIX-Halterungen an den Außensitzen
Kartenleselampe vorn	Klimaanlage mit automatischer Temperat.	Kopfstützen vorn (2)
Lackierung: Carbonized-Grau Metallic	Lackierung: Uni	Ladekabel für Haushaltssteckdose
LED Rückleuchten	LED-Nebelscheinwerfer	LED-Scheinwerfer mit Fernlicht-Assistent
Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, be	Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einst	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer
Mittelkonsole vorn, mit gepolsteter Arma	MyKey-Schlüsselsystem	Navigationssystem Ford Navigationssystem
Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten	Panorama-Schiebedach, elektrisch	Park-Assistent (Active Park Assist)
Polster: Leder	Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist
Räder: LM 8,5J x 20 m.255/55 R 20 5x2Sp	Radiozubehör: B&O Sound System	Reifendruckkontrollsystem
Scheibenwischer mit Regensensor und Ente	Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sen	Schriftzüge
Seitenscheiben u. Heckscheibe dun.getönt	Seitenschweller in Schwarz mit Kontraste	Servolenkung
Sitze: 3. Sitzreihe elektrisch aus- und	Sitze: Rücksitze der 2. Sitzreihe beheiz	Sitze: Sportsitze, 8-fach elektrisch
Sonnenblenden für die 2. Sitzreihe	Start-Stopp-System	Steckdose: 12-Volt-Anschluss
Steckdose: 230-Volt-Anschluss	Teppichfußmatten vorn und hinten mit rot	Türeinsätze, lederbezogen, mit roten Zie
Türgriffe in Wagenfarbe mit Applikatione	Variabler Kühlerlufteinlass	Verzurrösen im Gepäckraum
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung m. Fernb.	

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontage freier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**182**	Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**194**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**282**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**402**

FAHRZEUGBILDER





