## Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Seite re.-Außenspiegel / fixed acc.damage right side-mirror

# Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf





## BMW 4er Gran Coupe

### BMW 430i Gran Coupe

| | |
|---|---|
| Fahrgestellnummer (FIN) | **WBA61AV010FR85649** |
| Kilometerstand (km) | **94.633** |
| Erstzulassungsdatum | **04.10.2023** |
| Kraftstoffart | **Benzin** |
| Getriebe | **Automatik** |
| Leistung PS | **245 PS** |
| Leistung kW | **180 kW** |
| Polsterart | **Teilleder** |
| Fahrzeugfarbe | **Schwarz Uni** |
| Interieurfarbe | **Stoff-/Sensatec Schwarz** |

## AUFTRAGSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspektion - ID | **11597082** | Besichtigt am | **22.10.2026 06:03:50** |

## INSPEKTIONSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | **Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt** | Originalschlüssel | **Ja** |
| Wartungsnachweise | **Wartung digital** | Anzahl Schlüssel gesamt | **2** |
| Wartungsnachweis vollständig | **Nein** | Nachlackierungen vorhanden | **Nein** |
| Wartungshistorie | **23/06/2026,83514** | Betriebsanleitung | **Ja** |

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Links | 7,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 101 V | Winter | Aluminium |
| Vorne | Rechts | 7,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 101 V | Winter | Aluminium |
| Hinten | Links | 4,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 101 V | Winter | Aluminium |
| Hinten | Rechts | 4,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 101 V | Winter | Aluminium |

### Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 101 Y | Sommer | Aluminium |
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 101 Y | Sommer | Aluminium |
| - | - | 6,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 101 Y | Sommer | Aluminium |
| - | - | 6,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 101 Y | Sommer | Aluminium |



# KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

## Belastung Kunde

| Bauteil | Schadensart | Schweregrad | Reparaturmethode |
|---|---|---|---|
| **1 \| HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)** | Fehlt | Ersetzen | Ersetzen |
| **2 \| Wartung** | Wartung fällig | Ersetzen | Ausführen |
| **3 \| Innenraum** | Verschmutzt | Gesamtes Fahrzeug | Reinigen |
| **4 \| Innenraum** | Deformiert | Unbekannt | Keine Reparatur |
| **5 \| Windschutzscheibe** | Riss | >2 cm - 3 cm | Ersetzen |
| **6 \| Motorhaube** | Steinschlag | >5 St. / dm² & > 25% | Lackieren |
| **7 \| Stoßfänger vorne** | Deformiert | >6 cm - 8 cm | Ersetzen |
| **8 \| Tür hinten links** | Kratzer | >3 cm - 4 cm | Lackieren |
| **9 \| Tür vorne links** | Delle(n) | >2 cm - 3 cm | Smart Repair |
| **10 \| Schwellerverkleidung rechts** | Kratzer | >8 cm - 10 cm | Ersetzen |

## SCHÄDEN


### [Unclassified]

#### 1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Fehlt** |
| Schweregrad | **Ersetzen** |
| Reparaturmethode | **Ersetzen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |






#### 2 | Wartung

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Wartung fällig** |
| Schweregrad | **Ersetzen** |
| Reparaturmethode | **Ausführen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |






#### 3 | Innenraum



| | |
|---|---|
| Schadensart | **Verschmutzt** |
| Schweregrad | **Gesamtes Fahrzeug** |
| Reparaturmethode | **Reinigen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |




#### 4 | Innenraum





| | |
|---|---|
| Schadensart | **Deformiert** |
| Schweregrad | **Unbekannt** |
| Reparaturmethode | **Keine Reparatur** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich


## 5 | Windschutzscheibe

| | |
|---|---|
| Schadensart | Riss |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |







## 6 | Motorhaube

| | |
|---|---|
| Schadensart | Steinschlag |
| Schweregrad | >5 St. / dm² & > 25% |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |








## 7 | Stoßfänger vorne



| | |
|---|---|
| Schadensart | Deformiert |
| Schweregrad | >6 cm - 8 cm |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Unfallschaden 1 |

### 8 | Tür hinten links

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schweregrad | **>3 cm - 4 cm** |
| Reparaturmethode | **Lackieren** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |






### 9 | Tür vorne links

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Delle(n)** |
| Schweregrad | **>2 cm - 3 cm** |
| Reparaturmethode | **Smart Repair** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |









## 10 | Schwellerverkleidung rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schweregrad | **>8 cm - 10 cm** |
| Reparaturmethode | **Ersetzen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |

## HERSTELLERAUSSTATTUNG

| | | |
|---|---|---|
| Ablagemöglichkeiten | Active Guard Plus | Airbag für Fahrer und Beifahrer |
| Airbag: 2 Seitenairbags vorne | Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung | Airbag: Kopfairbags vorne und hinten |
| Aktive Geschwindigkeitsreg.mit Stop&Go-F | Ambientes Licht | Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas |
| Aufmerksamkeitsassistent | Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar | Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe |
| Auto Start Stop Funktion | BMW ID | Bordcomputer inkl. Check-Control |
| Bremsleuchte, dritte | ConnectedDrive Services | Crash Sensor |
| Drehzahlmesser | Driving Assistant | Durchladesystem |
| Dynamische Stabilitäts Control (DSC) | Einstiegsleisten | Fahrerlebnisschalter |
| Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten | Fensterheber, elektrisch | Fernlichtassistent |
| Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittst. | Fußmatten in Velours | Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt. |
| Gesetzlicher Notruf | Getränkehalter | Getriebe:8-Gang-Aut.Steptronic m.Schaltw |
| Heckklappenbetätigung automatisch | Heckleuchten in LED-Technik | Heckscheibenheizung |
| Heimleuchten | Innenbeleuchtung | Innenspiegel automatisch abblendend |
| Interieurleisten schwarz hochglänzend | Kindersitzbefestigung ISOFIX | Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung |
| Kopfstützen (5) | Lackierung: Uni | LED-Scheinwerfer |
| Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad | Lenkrad: Sport-Leder | Lenksäulenverstellung in Höhe und Länge |
| Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer | M Hochglanz Shadow Line | Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus |
| Ottopartikelfilter | Paket: Ablagepaket | Paket: Connected Package Professional |
| Paket: Innen- und Außenspiegelpaket | Parkbremse mit Automatic Hold Funktion | Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera |
| Polster: Stoff-/Sensatec Kombination | Räder:17"Leichtmetallräder V-Speiche 851 | Räderzubehör: Radsicherungsschrauben |
| Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle | Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem | Radiozubehör: DAB-Tuner |
| Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo | Regensensor | Servotronic |
| Sitz: Fahrer-/Beifahrer m.el.Einstellung | Sitze: Sitzheizung vorn | Sitze: Sportsitze für Fahrer-Beifahrer |
| Speed Limiter | Steckdose (12 V) | Stoßfänger-Sys. m. auswechs. Verformung. |
| Telefon: Ablage für Wireless Charging | TeleServices | Verzurrösen im Gepäckraum |
| Wärme-/Sonnenschutzverglasung | Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set | Wegfahrsperre Elektronisch |
| Widescreen Display | Zentralverriegelung | |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

## INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

## INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: digital


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.


## FAHRZEUGBILDER




























# Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP