DEKRA-Nr: 0303 / 028736 / 2026 / B078461001187 vom 07.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Frank Studen
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 015222909862

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **EU LJ121E** **FIN** **TMAJE812DNJ119812**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	30.09.2026, elektronisch.
Besichtigung	07.10.2026, 10:15 Uhr, durch Herrn Frank Studen bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	07.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 20552173 Auftragsnummer ELSRM006852 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 115 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.10.2022	Letzte Zulassung	26.10.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ119812
HSN / TSN	1349 / AGH	Schlüssel-Nr.	40345405
Km-Stand abgelesen	41447	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /

Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.08.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	42.350 EUR	Fz. Notierung	**19.700 EUR**
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK			**20.348 EUR**

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1	20.348 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 08.08.2026 bei Kilometerstand 41.000

Km-Korrektur

Km = 41447	Kateg.: 32 = 56200	Diff. = 14753	
BZ2K = 2.9662	(AS = 0.737443 BS = -0.007838)		**604 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger hinten Diffusor gebrochen, erneuern (Bild 8)	577	voll	-577	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**577**			**-577 EUR**

Zwischenwert 2 20.375 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-320 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				576 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	SO	-72 EUR
	vorne rechts	5 mm	SO	-72 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-72 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-72 EUR

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat **-32 EUR**

Zwischenwert 3 20.343 EUR

Zwischenwert 4 20.343 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 17.409,00 EUR WD= 2.934,00 EUR VK= 20.343,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**14.621,85 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.778,15 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**17.400,00 EUR**
Verkaufswert	ohne MwSt.	**17.100,84 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**3.249,16 EUR**
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	**20.350,00 EUR**

Der Sachverständige
Frank Studen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0303 / 028736 / 2026 / B078461001187 vom 07.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Frank Studen
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 015222909862

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **EU LJ121E** **FIN** **TMAJE812DNJ119812**

Vertragsnummer	20552173
Auftragsnummer	ELSRM006852
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	30.09.2026, elektronisch
Besichtigung	07.10.2026 um 10:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**14.621,85 EUR**	**17.400,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**17.100,84 EUR**	**20.350,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 30.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.10.2026 um 10:15 Uhr durch Herrn Frank Studen bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 115 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Lars Jensen, Frankengraben 29, 53909 Zülpich
Kennzeichen	EU LJ121E
Tag der Erstzulassung	07.10.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	26.10.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NX4e / TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ119812
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	41.447 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.08.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 08.08.2026 bei Kilometerstand 41.000.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten Diffusor gebrochen, erneuern (Bild 8).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Studen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Rechnung

Nr.: 40 0104 0474164 3

A.T.U Roitzheimer Str. 176, 53879 Euskirchen

Lars Jensen
Frankengraben 29
53909 Zülpich

Kundennr.: 1027154553
Tel.1: +491725745106
Tel.2: +491725745106
Fax:
E-Mail: lars-jensen@gmx.de
Kontakt: Lars Jensen

Seite 1 / 3
Annahmedatum/Zeit: 16.07.2026 17:07
Liefer- / Rechnungsdatum: 08.08.2026 10:03
Ansprechpartner Verkauf: Online
Werkstattleiter: Schmelzer
Kassierer/-in: Keils

Kennzeichen: EU LJ 121E
HYUNDAI TUCSON IV SUV (NX4E/CZ/E5*) 1.6 T-GDI 16V TURBO PHEV PLUG-IN-HYBRID (195KW) HTRAC-4WD (J
1598 ccm 132 KW / 179 PS
Erstzulassung 07.10.2022
Motorkennbuchstabe G 4 FT
Fahrzeug Ident.-Nr. TMAJE812DNJ119812
Schlüssel-Nr. 36AP 1349 AGH 00009
HU-Datum
Km-Stand 41000

Pos.	ATU-Nr.	Dienstleistung / Teilebezeichnung	Menge	EZ-Preis	Betrag EUR Brutto M*
1	AFKI47	INSPEKTION MITTELKLASSE-SUV	1		
	1EI760	HAUPTINSPEKTION - 60000 KM / 48 MONATE	1	339,99	339,99 1
		Umfasst:			
		- Motoröl - ablassen/auffüllen			
		- Motorölfilter - erneuern			
		- Verteilergetriebeöl - prüfen/ergänzen			
		- Öl Differenzialgetriebe hinten - prüfen/nachfüllen			
		- Motorkühlmittel/Frostschutz - prüfen/ergänzen			
		- Innenraumfilter - erneuern			
		- 4x4 (Std.): 0,1			
	TEXT10	INSPEKTION NACH HERSTELLERVORSCHRIFT	1		
	HUB001	OELDICHTRING	1		
	CL6100	FASSOEL CASTROL EDGE 0W-20 LLIV 1L	4,80		
	P00423	J1310309 OELFILTER HERTH+BUSS	1		
	MUR597	CU23024 IR-FILTER MANN	1		
2	1EI280	SERVICE FAHRZEUG AUSGESAUGT	1	0,00	0,00 1
3	DAP000	INSPEKTIONS- REPARATURANNAHME -			
4	1EI620	LUFTFILTER - AUS- UND EINBAUEN	1	54,40	54,40 1
5	XZ0345	C 25 129 LUFTFILTER MANN	1	36,99	36,99 1
6	1EB017	BREMSFLUESSIGK.WECHSELN/ENTL. M. FLUID	1	74,99	74,99 1

Das Liefer- / Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum

Nettobetrag	425,52
MwSt.	80,85
Gesamtbetrag	506,37
EC	506,37

Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Stoßfänger hinten Diffusor gebrochen