5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	-	Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4681*
zu 6: min. 1830*
zu 7: min. 1401*
zu 27.1: 85/3400-4400*
zu 30.1: min. 1603*
zu 30.2:
min. 1597*
zu 35: A1/A2 205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/60 R16 92H M+S, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 205/60 R16 92V, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 225/40 R19 93H XL M+S, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AXC	00037	4

0223920136

5978163

Vermerke des Herstellers

23900

Zulassungsbesch. gedruckt

GM969447

0 1 - 2 -

046CC0141007

www.PS-Team.de

Mercedes-Ber

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartels** **Miriam Rückheim**
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): **Mercedes-Benz**
0.2. Typ: **F2CLA** Variante: **3210T2** Version: **HZAA150B**
0.2.1. Handelsbezeichnung: **CLA 180 d**

0.2.3. Bezeichner:	0.2.3.1. Interpolationsfamilie:	IP-2020_2414-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie:		AT-177_654q_4-W1K-1
0.2.3.3. PEMS Familie:		E1-WDB-AP
0.2.3.4. Roadload Familie:		RL-2018_0041-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:		-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:		PR-247_654D20_18B1-WDB-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:		-
0.4. Fahrzeugklasse:		M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:		Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **W1K5M1AB8PN355761**
0.11. Herstellungsdatum: **20.10.2022**

mit dem in der am **23.06.2022** erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1912*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	20.10.2022
(Ort)	(Datum)
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1 (A0)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4695 mm 6. Breite: 1857 mm 7. Höhe: 1444 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1590 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1611 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2120 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1120 kg 2 1045 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3575 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1400 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654920

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1950 cm³ 26. Kraftstoff: Diesel (0002)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 85,00kW bei 4400 min^{-1}

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 4.051 2 2.842 3 2.737 4 1.92 5 0.951 6 0.744 7 0.854 8 0.674 9 -

28.1.1. Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 3.933 2 3.933 3 2.682 4 2.682 5 3.933 6 3.933 7 2.682 8 2.682 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 203 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1613 mm 2 1613 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	205/55 R17 091W	6.5Jx17 ET44	Klasse A	C1
Achse 2:	205/55 R17 091W	6.5Jx17 ET44	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 66,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3300 min^{-1} Standgeräusch: 72,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1684 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.210 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 103.2 N 47.1.3.1. f1 0.855 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.02480 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	34,8	-	-	mg/km
NO_X:	16,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	1,22	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$3,04 * 10^8$	-	-	km^{-1}
THC:	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	21,5	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5100 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1 Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km

Abweichungsfaktor - Differenzierungsfaktor -

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km

Abweichungsfaktor - Differenzierungsfaktor -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP 1.00 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen.	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	182 g/km	6.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	146 g/km	5.6 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	114 g/km	4.4 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	129 g/km	4.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	135 g/km	5.2 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Achern Schleif 3 Achern	Datum Laufleistung Service	06.05.2026 178667 km Service A
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Achern Schleif 3 Achern	Datum Laufleistung Service	17.11.2025 152745 km Service B
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Achern Schleif 3 Achern	Datum Laufleistung Service	28.07.2025 129015 km Service A
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Achern Schleif 3 Achern	Datum Laufleistung Service	28.03.2025 103960 km Service B
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Achern Schleif 3 Achern	Datum Laufleistung Service	04.12.2024 75041 km Service A
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Achern Schleif 3 Achern	Datum Laufleistung Service	09.08.2024 48952 km Service B
Mercedes-Benz	S&G Automobil AG Zweigbetrieb Achern Schleif 3 Achern	Datum Laufleistung Service	19.04.2024 24831 km Service A

Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug
Wartungsnachweis




Bild 15 : Motor ölfeucht




Bild 16 : Motor ölfeucht




Bild 17 : Motor ölfeucht



Bild 18 : Motorhaube mehrfach verkratzt



Bild 19 : Motorhaube mehrfach verkratzt




Bild 20 : Motorhaube mehrfach verkratzt



Bild 21 : Sitzbezug fleckig reinigen und



Bild 22 : Gepäckraumabdeckung eingerissen



Bild 23 : Gepäckraumabdeckung eingerissen



Bild 24 : Sitzbezug fleckig reinigen und



Bild 25 : Dach mehrfach verkratzt und eingedellt



Bild 26 : Dach mehrfach verkratzt und eingedellt



Bild 27 : Dachholm rechts mehrfach eingedellt



Bild 28 : Dachholm rechts mehrfach eingedellt




Bild 29 : Heckklappe eingedellt




Bild 30 : Heckklappe eingedellt




Bild 31 : Tür vorne links eingedellt und Kante verschrammt



Bild 32 : Tür vorne links eingedellt und Kante verschrammt




Bild 33 : Stoßfänger hinten verkratzt und deformiert




Bild 34 : Stoßfänger hinten verkratzt und deformiert




Bild 35 : Stoßfänger hinten verkratzt und deformiert




Bild 36 : Stoßfänger hinten verkratzt und deformiert



Bild 37 : Seitenwand hinten rechts Radlauf verkratzt



Bild 38 : Seitenwand hinten rechts Radlauf verkratzt



Bild 39 : Türe vorne rechts mehrfach verkratzt und eingedellt



Bild 40 : Türe vorne rechts mehrfach verkratzt und eingedellt



Bild 41 : Türe vorne rechts mehrfach verkratzt und eingedellt



Bild 42 : Streifschaden Stoßfänger und Kotflügel vorne rechts




Bild 43 : Streifschaden Stoßfänger und Kotflügel vorne rechts




Bild 44 : Türe hinten links Dellen und Kratzer auf Designkante



Bild 45 : Türe hinten links Dellen und Kratzer auf Designkante



Bild 46 : Türe hinten links Dellen und Kratzer auf Designkante




Bild 47 : Stoßfänger hinten verkratzt und deformiert



Bild 48 : Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt



Bild 49 : Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt



Bild 50 : Felge glanzgedreht vorne rechts verschrammt



Bild 51 : Felge glanzgedreht vorne rechts verschrammt



Bild 52 : Streifschaden Stoßfänger und Kotflügel vorne rects



Bild 53 : Streifschaden Stoßfänger und Kotflügel vorne



Bild 54 : Unterbodenschutz vorne und Träger Abschürfung erneuern und



Bild 55 : Unterbodenschutz vorne und Träger Abschürfung erneuern und



Bild 56 : Unterbodenschutz vorne und Träger Abschürfung erneuern und



Bild 57 : Motor ölfeucht



Bild 58 : Unterbodenschutz vorne und Träger Abschürfung erneuern und



Bild 59 : Schwellerverkleidung und Unterbodenschutz links gebrochen



Bild 60 : Schwellerverkleidung und Unterbodenschutz links gebrochen




Bild 61 : Schwellerverkleidung und Unterbodenschutz links gebrochen



Bild 62 : Achse 1, Reifen 2 Links 1
4x Winterreifen verschlissen



Bild 63 : Achse 1, Reifen 2 Rechts 1
4x Winterreifen verschlissen



Bild 64 : Achse 2, Reifen 2 Rechts 1
4x Winterreifen verschlissen



Bild 65 : Achse 2, Reifen 2 Links 1
4x Winterreifen verschlissen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	393190
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	CLA-Class
Variante	Progressive Line CLA 180 D
Listenpreis	38.300,00
VIN	W1K5M1AB8PN355761
Erstzulassungsdatum	1.1.2023
Kennzeichen	S NX2306

Schadensfälle der int. Belegnummer: 393190 08.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023104362	11.04.2023	| Windschutzscheibe/Reparatur	1.253,59
2023104361	30.03.2023	| Fahrerseite Außenspiegel	
2023114534	08.10.2023	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne rechts	
2023114591	08.10.2023	| Fahrerseite Seitenteil hinten	
2025100437	10.01.2025	| Reifen/Felge rechts| Siehe Sonstiges	
2026108078	31.12.2023	| Dach	
2026111944	22.07.2026	| Stoßfänger hinten links	
2024119534	28.11.2024	| Fahrerseite Außenspiegel	
2026108233	21.05.2026	| Windschutzscheibe gerissen	982,51

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0205 / 062813 / 2026 / B083459000782 vom 11.08.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	11.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Austattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.01.2023	Letzte Zulassung	13.01.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	CLA 180 d Shooting Brake 8G-DCT Progressive	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K5M1AB8PN355761
HSN / TSN	2222 / AXC	Schlüssel-Nr.	10085036
Km-Stand abgelesen	196924	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S /O	4 mm
	rechts	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S /O	4 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO	W /S	2 mm
205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO	W /S	3 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W /S	4 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W /S	4 mm

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappabar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours in Schwarz, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Handschuhfach abschließbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad-Schaltpaddles, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenkung: Direktlenkung, Licht- und Regensensor, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: USB-Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 10-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Elementen in Silberchrom, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40:20:40 geteilt und umklappbar, Sitze: iSize Kindersitzverankerungen mit Top Tether auf den äußeren Sitzplätzen, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose (12 V), Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung, Zierelemente Carbonoptik

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
632	LED High Performance-Scheinwerfer
DB3	Paket: Business
P49	Paket: Spiegelpaket
3R7	Räder: Winter-Kompletträder M+S 4fach 40,6 cm (16")
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
U40	Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung und Insassenschutz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 06.05.2026 bei Kilometerstand 178.667

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motor ölfeucht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16, 17, 57)
2. Motorhaube mehrfach verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20)
3. Sitzbezug fleckig reinigen und, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21, 24)
4. Gepäckraumabdeckung eingerissen, erneuern (Bild 22, 23)
5. Dach mehrfach verkratzt und eingedellt, instandsetzen (Bild 25, 26)
6. Dachholm rechts mehrfach eingedellt, drücken (Bild 27, 28)
7. Heckklappe eingedellt, drücken (Bild 29, 30)
8. Tür vorne links eingedellt und Kante verschrammt, smart repair (Bild 31, 32)
9. Türe hinten links Dellen und Kratzer auf Designkante, instandsetzen (Bild 44, 45, 46)
10. Stoßfänger hinten verkratzt und deformiert, erneuern (Bild 33, 34, 35, 36, 47)
11. Seitenwand hinten rechts Radlauf verkratzt, smart repair (Bild 37, 38)
12. Türe vorne rechts mehrfach verkratzt und eingedellt, instandsetzen (Bild 39, 40, 41)
13. Streifschaden Stoßfänger und Kotflügel vorne rechts, instandsetzen (Bild 53)
14. Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 48, 49)
15. Felge glanzgedreht vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 50, 51)
16. Unterbodenschutz vorne und Träger Abschürfung erneuern und, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 54, 55, 56, 58)
17. Schwellerverkleidung und Unterbodenschutz links gebrochen, erneuern (Bild 59, 60, 61)
18. 4x Winterreifen verschlissen, erneuern (Bild 62, 63, 64, 65)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe Steinschläge,
Türeinstieg hinten rechts und links verkratzt,
Laderaum Verkleidungen verkratzt,
Türeinstieg vorne links verkratzt,
Kotflügel vorne links verkratzt,
Seitenwand hinten links verkratzt,
Türe hinten rechts leichte Dellen und kleine Kratzer,
Felge glanzgedreht hinten links verkratzt,

Fehlende Teile

1. Nabendeckel Winterräder