Ford

VIN: WF0FXXWPMFMD18161

Coût estimé de la remise en état HT

2 902,04 EUR
TOTAL



Description

N° d'immatriculation 2DLA874	**Date de 1ère immatriculation** -	**Odomètre** 59608 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC LIZY

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction	Coût net
001	Pneu / Avant Gauche Indice de vitesse : V / Index de charge : 104 / Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 225 mm / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Usé	Echange	240,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	
0,50 h	**-**	**202,50 EUR**	Forfait **-**
Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	
37,50 EUR	**-**	**-**	

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Porte documents / -	Manquant	Echange	0,00 EUR

Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

003	Certificat d'immatriculation - volet propriétaire / -	Manquant	Echange	0,00 EUR

Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

004	Certificat d'immatriculation / -	Manquant	Echange	250,00 EUR

Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	**250,00 EUR**
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

005	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation	194,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,00 h	**1,40 h**	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
75,00 EUR	**119,00 EUR**	-	

006	Porte / Avant Droit	Rayure	Réparation	211,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,00 h	**1,60 h**	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
75,00 EUR	**136,00 EUR**	-	

007	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

008	Enjoliveur montant de porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable	-

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

009	Enjoliveur montant de porte / Arrière Droit	Rayure	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

010	Pare-brise / Avant	Rayure	Echange	1 125,64 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,80 h	-	990,64 EUR	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
135,00 EUR	-	-	

011	Pare-chocs / Avant	Rayure	Réparation	76,40 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,00 h	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
75,00 EUR	1,40 EUR	-	

012	Baguette d'aile / Avant Gauche	Rayure	Smart repair	90,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	90,00 EUR
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

013	Enjoliveur de phare / Avant Gauche	Rayure	Réparation	75,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	75,00 EUR	-	

014	Pneu / Avant Droit	Usé	Echange	240,00 EUR

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
0,50 h	-	202,50 EUR	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
37,50 EUR	-	-	

015	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

016	Enjoliveur montant de porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

017	Enjoliveur montant de porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable	-




Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

018	Intérieur complet / -	Tâché	Nettoyage	75,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,00 h	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
75,00 EUR	-	-	

019	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

020	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable	-

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

021	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Réparation	148,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
0,50 h	1,30 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
37,50 EUR	110,50 EUR	-	

022	Spoiler / Arrière	Rayure	Réparation	177,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,00 h	1,20 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
75,00 EUR	102,00 EUR	-	

Éléments amovibles

- [x] Plage arrière
- [ ] Porte documents
- [ ] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [ ] Cache bagages
- [ ] Sacoche cable de charge
- [ ] Roue de secours
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Triangle
- [ ] Manuel d'utilisation
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Certificat Immatriculation
- [ ] Canet d'entretien
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Trousse à pharmacie
- [ ] Cric
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	1 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	1 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	2 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 / Été	2 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit





Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre


Navigation


Spare Tyre



Vin

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pneu / Avant Gauche / Usé



Pneu / Avant Gauche / Usé



Pneu / Avant Gauche / Usé



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Enjoliveur montant de porte / Avant Droit / Rayure



Enjoliveur montant de porte / Arrière Droit / Rayure



Pare-brise / Avant / Rayure



Pare-brise / Avant / Rayure



Pare-brise / Avant / Rayure




Pare-brise / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Baguette d'aile / Avant Gauche / Rayure



Baguette d'aile / Avant Gauche / Rayure



Enjoliveur de phare / Avant Gauche / Rayure



Enjoliveur de phare / Avant Gauche / Rayure



Pneu / Avant Droit / Usé



Pneu / Avant Droit / Usé



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement




Enjoliveur montant de porte / Avant Gauche / Rayure



Enjoliveur montant de porte / Arrière Gauche / Rayure



Intérieur complet / - / Tâché



Intérieur complet / - / Tâché




Intérieur complet / - / Tâché

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Intérieur complet / - / Tâché



Intérieur complet / - / Tâché



Intérieur complet / - / Tâché



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.