DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	WAUZZZGYX TA041924	Kilométrage	24 250 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2HTS132	Date d'immatriculation	05/11/2025	Cylindrée	1498
Marque	AUDI	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	A3Lim-8YS-2020	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique















Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Triangle	✓	Trousse à pharmacie	✓
Gilet de sécurité	✓		
Extincteur	✓		

Pneumatiques

Falken 225/45/17 Y Eté 4.0 mm

Falken 225/45/17 Y Eté 5.0 mm



Falken 225/45/17 Y Eté 4.0 mm

Falken 225/45/17 Y Eté 5.0 mm



Dommages

1



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage
Coût net HT	-
+ krasje	

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

3



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	106,68€

4



Elément	Jante alu 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

6



Elément	Sur tapis
Position	-
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

7



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

8



Elément	Revêtement de bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement & Eclat
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	309,63€

9



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	49,00€

10



Elément	Jante alu 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	165,00€

11



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

Résumé d'évaluation

Prix net HT	910,31€