Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	First registration date	3/1/2022
Model	i3 42,2kWh (I01)	Gearbox	Automatic
Mileage	69,483	Fuel type	Electric
VIN	WBY8P210207K72287	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	3/1/2028
Next MOT test is due on, date:	3/1/2027

Maintenance date	Mileage
3/11/2026	63,404 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
4 | Bumper trim R	Scratch(es)	Touch up
5 | Aerial	Rodent damage	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door FL	Scratch(es)	No repair
2 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
3 | Boot cover	Scratch(es)	No repair
6 | Brake discs rear	Rust	No repair
7 | Brake discs front	Rust	No repair

Damages


Exterior






4 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear







5 | Aerial

Damage type	Rodent damage
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages





1 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




2 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

3 | Boot cover

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



6 | Brake discs rear

Damage type	Rust
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Folgekosten möglich



7 | Brake discs front

Damage type	Rust
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Folgekosten möglich

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 V	Other	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 V	Other	6.0 mm

Commercial photos


















READY
69483 km
5490.9 km
90



Service Historie
Datum: 11.03.2026 Service: 07540 BMW i
Datum: 12.03.2025 Service: 07540 BMW i
Datum: 23.02.2024 Service: 07540 BMW i
Datum: 24.02.2022 Service: 07590 BMW i


Servicebedarf
Service Historie
§ Fahrzeuguntersuchung
Bremsflüssigkeit
Fahrzeug-Check


Servicebedarf
Service Historie
§ Fahrzeuguntersuchung
Bremsflüssigkeit
Fahrzeug-Check


Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 03/11/2026
96%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i3 120Ah
VIN : WBY8P210207K72287
Kilometerstand : 69.483 km
www.get-moba.com
CARA

Persönliche Daten löschen
Daten werden gelöscht...
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen, bis der Vorgang beendet ist.

























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P210207K72297
1710 kg
770 kg
960 kg




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	10mm Tieferlegung mit sportlicher Fahrwerksabstimmung	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber
2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale	2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 Jetblack mit Mischbereifung
20" LM Rad Doppelspeiche. 431 Jetblack	3 Tasten fix vorbelegt	3-phasiges Ladekabel
4 Sitzplätze	4 Stück	4 Verzurrösen im Kofferraum
4. Taste mit Öffnung Heck	Abgedunkelte Verglasung	Ablagefach in Türverkleidung
Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket	AC- Laden
AC-Laden Professional	Aeroflap-Schweller links und rechts in Schwarz Hochglanz	AGM-Batterie 20 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Antiblockiersystem (ABS)	Armlehne vorne
Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige
Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate	beleuchtet
Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik
Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder	BMW EfficientDynamics
BMW i Interieurdesign Atelier	Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert
Cappariseiß mit Akzent BMW i Blau	Comfort Paket Advanced	Concierge Service telefonischer Auskunftsdienst des BMW Call Centers. Bietet dem Fahrer individuelle
Concierge Services	Connected Drive Services	Connected Drive Services Paket
Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhaltegriffe	DC-Laden
Deaktivierung Airbag Beifahrer	die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.
Dunkle Instrumententafel	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor
Einstiegsleisten	Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
Entfall Touchfunktion BMW Controller	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus
Fahrzeugverbreiterung über Radverkleidung in Schwarz Hochglanz	feststehend	Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar
Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil	Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste
Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours	Gangwahlschalter an Lenksäule
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter	Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.
Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach	Heck- und Frontscheibenwischer
Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik	Heckspoiler
hinten	Hochvoltbatterie	in Türverkleidung vorn
Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenlicht im Dachhimmel
Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe
Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche andesitsilber matt	Interieuroberflächen Andesitsilber matt
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	klappbar
Kleiderhaken	Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Klimaautomatik
Komfort-Paket	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem	Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt

LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten	Lautsprecher
LED- Scheinwerfer	Leder	Lederlenkrad
Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch	Lichtfarbe Orange
Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe	mit Einklemmschutz
mittig	Modellschriftzug i3	Multifunktion für Lenkrad
Navigationssystem Professional	Navigationssystem Professional, Festplattengestütztes System inkl. 20 GB Speicher, z.B. für Audio	Neigung mechanisch einstellbar
nicht verstellbar	Oberfläche Carbon	Panoramaglasscheiben in Fondtüren
Park Distance Control (PDC)	Park Distance Control (PDC) hinten	Radio Professional inkl. MP3-Decoder
Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information
rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).	Regensensor	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Remote Services	Rückfahrkamera
Rücksitzbank	Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom
schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz
Seitenscheiben	Servotronic	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer	Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums
Sportpaket	Sprachversion deutsch	Stabantenne
Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole
Stoff Polster	Stoffkombination "Neutronic"	Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonie mit Wireless Charging	Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices
Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	Uni-Lackierung
USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole	verstellbar in Höhe und Länge	vorn
vorn inklusive Auflichtfunktion	vorn und hinten	Wärmepumpe
Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im	Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche
Werkzeugtasche	WLAN Hotspot	zur Ein-

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN