Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	X1 xDrive18d (F48)	Fuel type	Diesel
Mileage	182,909	kW	110
VIN	WBA31AD0205V39018	cc	1,995
First registration date	9/27/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	17,000
Next maintenance date	6/1/2028
Next MOT test is due on, date:	9/1/2027

Maintenance date	Mileage
6/4/2026	174,201 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar removable	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
5 | Alloy rim RL bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
6 | Door FL	Dent(s)	Paintless dent repair
7 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
8 | Tyre FL	Worn	Replace
9 | Roof pillar L	Dent(s)	Paintless dent repair
11 | Windscreen	Stone chip(s)	Replace
13 | Bumper trim F	Scratch(es)	Visual depreciation
14 | Roof pillar R	Scratch(es)	Paint
15 | Alloy rim FR bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
16 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
19 | Tyre FR	Worn	Replace
21 | Bumper R	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
22 | Roof	Chemical polution	Cleaning
24 | Other exterior parts	Broken	Replace

Interior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Outer backrest protection L	Scratch(es)	Smart repair
3 | Outer backrest protection R	Scratch(es)	Smart repair
20 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Interior covering B pillar L	Scratch(es)	No repair
4 | Wheel arch cover moulding RL	Scratch(es)	No repair
10 | Bonnet	Paint measurement	No repair
12 | Bumper F	Stone chip(s)	No repair
17 | Door RR	Scratch(es)	No repair
23 | Roof	Dent(s)	No repair

No category

Part	Damage type	Repair mode
18 | Wheel arch cover moulding RR	Scratch(es)	Replace

Damages

Exterior




5 | Alloy rim RL bitone/polychrome


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




6 | Door FL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 2M




7 | Alloy rim FL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear



8 | Tyre FL

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear





Comments: Entspricht nicht den Leasingvertrag, Winterreifen unter 5,5mm




9 | Roof pillar L

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear


Comments: min 1SK

11 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Mit Rissbildung im schwarzen Bereich








13 | Bumper trim F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear


Comments: Smart Rep

14 | Roof pillar R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear







15 | Alloy rim FR bitone/polychrome


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

Comments: +Korrosion

16 | Alloy rim RR


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear






19 | Tyre FR

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Entspricht nicht den Leasingvertrag, Winterreifen unter 5,5mm






21 | Bumper R

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear

22 | Roof

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear

Comments: Baumharz, Folgekosten möglich






24 | Other exterior parts

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Motorverkleidung unten

Interior





2 | Outer backrest protection L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear






3 | Outer backrest protection R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear






20 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages





1 | Interior covering B pillar L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



4 | Wheel arch cover moulding RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





10 | Bonnet


Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: +Wellig




12 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear






17 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Polierbar








23 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

No category







18 | Wheel arch cover moulding RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Checks and data fields







Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Winter	Aluminium	225/50 R 18 99 V	Continental	4.0 mm
Front	Right	Winter	Aluminium	225/50 R 18 99 V	Continental	5.0 mm
Rear	Left	Winter	Aluminium	225/50 R 18 99 V	Continental	7.0 mm
Rear	Right	Winter	Aluminium	225/50 R 18 99 V	Continental	7.0 mm

Commercial photos




















































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1676
WBA31AD0205V39018
2190 kg
3990 kg
1- 1115 kg
2- 1110 kg
BMW AG DE-80788 München

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17" Leichtmetallräder V- Speiche 560	18" LM Rad Y-Speiche 579	3 Fondsitze mit Sitzlehnen 3-teilig umklappbar im Verhältnis 40:20:40
5 Sitzplätze	Abgedunkelte Verglasung	Ablagemöglichkeiten
Ablagenpaket	Active Guard	Advantage
Aerodynamik Features	Air Curtain	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Aktiver Fussgängerschutz	Alarmanlage	Anhängerkupplung abnehmbar
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent	Anzeige-
Armauflage vorne	Armlehne vorne	Aufmerksamkeitsassistent
Auskunftsdienst, telefonischer Auskunftsdienst des BMW Call Centers	Auspuffendrohr sichtbar	Aussenspiegel Anklappfunktion
Außenspiegel elektrisch verstell-& beheizbar	Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED- Technik,	Außenspiegelgehäuse
Außenspiegelpaket	Auto Start Stop Funktion	Automatikgetriebe
Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie 70 Ah	Bedienkonzept
Beifahrerairbag- Deaktivierung	Beifahrersitz-Höhenverstellung	BMW Head-Up Display
BMW xDrive	Bordcomputer	Bordliteratur deutsch
Bremsanlage	CO2 Umfang	Concierge Services
Connected Drive Services	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachreling schwarz	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dieselpartikelfilter
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Entfall Modellschriftzug	ermöglicht die Nutzung von Fernfunktionen (z.B. Öffnen/Verrieg der Türen) über
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrdynamische Regelsysteme	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO
Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge	Fensterheber elektrisch	Finne in Dachfarbe
Frontscheinwerfer	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Grösserer Kraftstofftank	Größerer Kraftstofftank
Head-Up Display	Heckleuchten	HiFi Lautsprechersystem
in Wagenfarbe	Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend	Intelligenter Notruf
Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt	Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaanlage
Klimaautomatik	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, inkl. Automatische Umluft-Control (AUC), Aktiv- Kohlefilter, Luft	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
Lautsprecher	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer inkl. Scheinwerfer-Waschanlage
Lenksäulenverstellung	links und rechts	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	manuell	mechanisch höhen- und längsverstellbar für Fahrer und Beifahre
Media	mit integrierten Antennen	Modell Advantage
Modellschriftzug Entfall	Multifunktion für Lenkrad	Multikollisionsbremse
Navigation Plus	Navigation Plus inkl.Alarmanlage	Ölmessstab
Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km	Park Distance Control (PDC)	Park Distance Control (PDC) vorne und hinten
Parkassistent	Performance Control	Radschraubensicherung
Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information	Reflexsilber
Regensensor	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige

Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Remote Services
Rückfahrkamera	rund	Schaltpunktanzeige
Scheinwerfer-Waschanlage	Scheinwerferreinigungsanlage	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Schwarz	schwarz hochglä. Akzent Perlglanz Chrom	Serienfahrwerk
Serienlenkrad im 3-Speichendesign	Seriensitz	Servotronic
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sonnenschutzverglasung
Sport-Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag	Sportsitz
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Steckdose (12 V)
Stoff Polster	Stofftasche für Bordpapiere	Telefonie mit Wireless Charging
Teleservices	Uni-Lackierung	USB- Anschluss
Verglasung	Wärme-/ Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Zierleisten	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN