Informe de tasación



SEAT NUEVO LEON

2.0 TDI 85KW SS REFERENCE GO

VIN	**VSSZZZKL6PR049961**
Primera matriculación	**27/6/2023**
Kilometraje del vehículo	**141.126 km**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	**28/10/2026 9:50:33**	Descripción de la dirección de inspección	**Hartmann GIRONA**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	**SEAT**	Primera matriculación	**27/6/2023**
Modelo	**NUEVO LEON**	Tipo de carrocería	**Berlina**
VIN	**VSSZZZKL6PR049961**	Tipo de combustible	**Diesel**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	**2**	Documento de matriculación	**No**
Ficha Ténica	**No**	Tipo de libro de mantenimiento	**Mantenimiento digital**
Manual de instrucciones	**Sí**		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	**Sucio**
Modo de reparación	**Limpiar 360**



2 | Tapizado Asiento Tras

Tipo de daño	**Desgarro**
Modo de reparación	**Importe**



3 | Rejilla de ventilación centrla

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**



5 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	**Falta**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Comentarios: compresor

Exterior



4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





7 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Informe de tasación

Fotos comerciales
















