GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten



Vorgang	
Ihr Auftrag vom	14.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	21.10.2026
Referenznummern	0002048717

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	**WVWZZZAAZMD021308**		
Fahrzeugart	PKW - Schrägheclimousine	**Farbton / Lackart**	Pure White / Uni
Hersteller	VW	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	up! 1.0	**Laufleistung abgelesen**	38.257 km
Erstzulassung	05.05.2021	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / 100 g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	**Sitzplätze / Türen**	4 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	**Hubraum / Nennleistung**	999 ccm / 48 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Maxxis	165/70 R14 85T	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Maxxis	165/70 R14 85T	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Maxxis	165/70 R14 85T	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Maxxis	165/70 R14 85T	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 27.04.2021 bei km 1.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)	Außenspiegel Wagenfarbe
Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromeinfassung Klimabedienung
Dachhimmel Stoff, grau	Drehzahlmesser
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn
Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 5-Gang
Handschuhfach mit Klappe	Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekor Black Cube
Innenspiegel abblendbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klimaanlage	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Kopfstützen hinten	Lenkrad (3 Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Mobile Online Dienste VW Connect
Modellpflege (2)	Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Multifunktionsanzeige Plus
Multimedia-Schnittstelle USB	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Radioempfang digital (DAB+)
Radvollabdeckungen / Radzierblenden	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer Halogen H4
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion	Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Stabilisator vorn
Stahlfelgen 5x14	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger lackiert	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffe innen verchromt
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Scheibenwischer mit Regensensor	Fahrassistenz-Paket
Einparkhilfe hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Rückfahrkamera (Rear View)	Lautsprecher (6)

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Sitze vorn höhenverstellbar	Sonderlackierung Pure-White uni
Winter-Paket	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel asphärisch, links	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Sitzheizung vorn	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	725,45 €	435,27 €
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, kalt drücken (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	80,00 €	80,00 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckscheibe, verkratzt, ersetzen (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	787,80 €	787,80 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) Satz, fehlt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	187,42 €	187,42 €

Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	240,00 €	240,00 €

Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) vorne links, fehlt, ersetzen (Bild 16)	25,00 €	25,00 €
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 17, Bild 18)	31,90 €	31,90 €

Multimedia, Navigation (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Antenne Stab, beschädigt, ersetzen (Bild 26)	35,21 €	21,13 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 19)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	617,42 €	617,42 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 33, Bild 34)	159,52 €	159,52 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**3.182,01 €**
Minderwert	**2.877,75 €**
Händlereinkaufspreis	**3.825,00 €**
Händlerverkaufspreis	**4.575,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 22.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 6



Bild 7

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 8



Bild 9

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 13



Bild 14 Radkappe(n), Satz, fehlt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Radkappe(n), Satz, fehlt, ersetzen



Bild 16 Fußmatte(n), vorne links, fehlt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 18 Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 19 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen




Bild 20 Inspektion groß, Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21 Inspektion groß, Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 22 Inspektion groß, Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 26 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 28 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 30 Dach, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 31 Dach, beschädigt, kalt drücken




Bild 32 Dach, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 34 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 35 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen




Bild 36 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 37 Heckscheibe, verkratzt, ersetzen