DEKRA-Nr: 0357 / 034735 / 2026 / B085564002509 vom 12.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.10.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai	Typ / Verkaufsbez.	i10 (AC3)(01.2020->) / i10 1.0 Edition 30+ (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHDN51AANZ151928
HSN / TSN	5984 / ABJ	DAT €uropa-Code®	013450610170001
DAT Marktindex	DE001 6300	Km-Stand abgelesen	44741
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	49	Hubraum (ccm)	998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Weiß / Uni / SAW / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 45 R 16 84 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
rechts	195 / 45 R 16 84 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2 links	195 / 45 R 16 84 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
rechts	195 / 45 R 16 84 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
175 / 65 R 14 86 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W /O	4 mm
175 / 65 R 14 86 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W /O	4 mm
175 / 65 R 14 86 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W /O	6 mm
175 / 65 R 14 86 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 2 Lautsprecher, 3. Bremsleuchte, Abbiegelicht, Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend, Bremsassistent, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe 5-Gang, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Schwarz, Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LM-Felgen 6x16, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht-aus-Automatik, Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT, Navigationssystem, Nebelschlussleuchte, Projektor-Scheinwerfer, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 195/45 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sondermodell Edition 30+, Sonnenblenden mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türlautsprecher hinten, USB-Anschluss Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 14.07.2026 bei Kilometerstand 43.096

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Service km und Zeitintervall überschritten), (Bild 8, 9, 10)
2. Beklebung, entfernen,
3. Felge hinten links, verschrammt, smart repair (Bild 13)
4. Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum, Verkleidungen und Sitze,
Gebrauchsspuren,
Tür hinten rechts, Einstieg eingedellt,
Gebrauchsspur, (Bild 11)
Felge vorne links, verschrammt,
Gebrauchsspur, (Bild 12)

Fehlende Teile

1. HU Bericht




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Service km und Zeitintervall überschritten)




Bild 9 : Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Service km und Zeitintervall überschritten)




Bild 10 : Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Service km und Zeitintervall überschritten)



Bild 11 : Tür hinten rechts, Einstieg eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Felge vorne links, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 13 : Felge hinten links, verschrammt




Bild 14 : Stoßfänger vorne, verschrammt