2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e8 17 19 29 28**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	**3.09**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**2.23**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**161**	**7.1**
Mittel	**120**	**5.3**
Hoch	**104**	**4.6**
Höchstwert	**124**	**5.5**
Kombiniert	**122**	**5.4**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35:
205/55 R16 91V auf 6.5JX16 ET41;
205/55 R16 91V auf 7.0JX16 ET41;
225/45 R17 91V auf 7.5JX17 ET44;
225/40 R18 92W XL auf 7.5JX18 ET44;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0092XDAF
Haendler Code DE1632

Motorkennzeichnung A1210361
Motorseriennummer MLKX0557
KFZ-Brief wurde erstellt

In der Bundesrepublik Deutschland auf das amtliche Kennzeichen **DA EN 828** zugelassen.

20.09.2021

Der Oberbürgermeister
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Bürger- und Ordnungsamt
06411
Im Auftrag

WISSENSCHAFTSSTADT DARMSTADT

046CC0113946

www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

W0VBD8ER2M8021934

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **B-K**
Variante: **DA026DB12**
Version: **BH1BATKH3A5**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
ASTRA SPORTS TOURER

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-08_BAT_0075_01-W0V-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-0000BAT_0075_00-W0V-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
8-W0V-G7

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-M1X_2018_0027-W0V-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
EV-08_BK_0002_00-W0V-1

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Fahrzeugboden vorn rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0VBD8ER2M8021934

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
17.06.2021

mit dem in der am **23.04.2021** erteilten Genehmigung **e4*2007/46*0996*25** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim	**27.06.2021**
Ort	Datum
	Director Regulations & Certification
Unterschrift	Position

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	
	und Räder:	**4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	**1; Achse 1**	
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**	
4.	Radstand:	**2662**	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 - 2:	**2662**	mm
5.	Länge:	**4702**	mm
6.	Breite:	**1809**	mm
7.	Höhe:	**1510**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1355**	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1386**	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	**1870**	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	**900**	kg
	2:	**980**	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**2970**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	**-**	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	**1100**	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	**660**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	**Opel**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**LIH**	
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung / 4-Takt**	
23.	Reiner Elektroantrieb:	**nein**	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	**nein**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3 ; in Reihe**	
25.	Hubraum:	**1199**	cm^3
26.	Kraftstoff:	**Benzin**	
26.1.		**Einstoff**	
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: **81.00** kW bei: **4500** min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW (Elektromotor)		

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
3.917	**2.08**	**1.355**	**1.05**	**0.844**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.698	**-**	**-**	**-**

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **3.38**

28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
13.239	**7.03**	**4.58**	**3.549**	**2.853**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
2.359	**-**	**-**	**-**

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**200**	km/h
30.	Spurweite:		
	1:	**1540**	mm
	2:	**1557**	mm
35.	Reifen/Radkombination:		
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	**C1 A**	
	1: **205/55 R16 91V 7Jx16 ET41**		
	2: **205/55 R16 91V 7Jx16 ET41**		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**	
38.	Code des Aufbaus:	**AC Kombilimousine**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**grau**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	**-**	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	**-**	
46.	Standgeräusch:	**71.10**	dB(A)
	bei der Drehzahl:	**3375**	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**66.00**	dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	**1467**	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	**0.6**	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	**-**	cm^3

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.	f0:	**76.2**	N
47.1.3.1.	f1:	**0.497**	N/(km/h)
47.1.3.2.	f2:	**0.02737**	N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	**-**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**-**

48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**316.3**	-	-	mg/km
THC	**38.8**	-	-	mg/km
NMHC	**32.5**	-	-	mg/km
NOx	**22.2**	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**0.39**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**0.73**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.

Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	**139**	**6.1**
Außerorts	**90**	**3.9**
Kombiniert	**108**	**4.7**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	**null**
Differenzierungsfaktor	-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Lambdasondenkabel oben beschädigt




Bild 14 : Lambdasondenkabel oben beschädigt



Bild 15 : Miicroschalter für Heckklappenöffnung beschädigt



Bild 16 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 18 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 19 : Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, smart repair




Bild 20 : Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 21 : Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren



Bild 23 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren




Bild 24 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 26 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 27 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 28 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 29 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 32 : Reifenschaden an der Vorderachse



Bild 33 : Reifenschaden an der Vorderachse




Bild 34 : Reifenschaden an der Vorderachse



Bild 35 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 36 : Unterboden leicht verschrammt



Bild 37 : Unterboden leicht verschrammt



Bild 38 : Unterboden leicht verschrammt



Bild 39 : Diverse Nutzungsbedingte Kratzer am Fahrzeug innen und außen



Bild 40 : Diverse Nutzungsbedingte Kratzer am Fahrzeug innen und außen



Bild 41 : Diverse Nutzungsbedingte Kratzer am Fahrzeug innen und außen

DEKRA-Nr: 0607 / 0100061296 / 2026 / B090463000149 vom 14.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	14.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 115 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.09.2021	Letzte Zulassung	20.09.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer (10.2015->) / Astra K 1.2 Turbo Edition (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VBD8ER2M8021934	HSN / TSN	1844 / AKV
DAT €uropa-Code®	016501460200010	DAT Marktindex	DE00F 6185
Km-Stand abgelesen	99612	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / GAN	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /S	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /S	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 V	Pirelli / Powergy 2	A /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Pirelli / Powergy 2	A /O	6 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ausstattungs-Niveau D, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Ecoflex, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Laderaumabdeckung, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Licht-Paket, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Modellpflege, Motor 1,2 Ltr. - 81 kW, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkpilotsystem hinten, Reifen 205/55 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicht-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
35518	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
81539	Motor 1,2 Ltr. - 81 kW KAT (F 12 SHL / LIH)
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
26009	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
24050	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
31992	Ergonomiesitz vorn links
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
68797	Leichtlaufreifen
47716	LM-Felgen 7x16 (10-Speichen)
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 28.10.2025 bei Kilometerstand 78.917
bis Wartung verbleiben:	23 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Lambdasondenkabel oben beschädigt, erneuern (Bild 13, 14)
2. Miicroschalter für Heckklappenöffnung beschädigt, erneuern (Bild 15)
3. HU abgelaufen, erneuern
4. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30, 31)
5. Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 26, 27, 28)
6. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 22, 23)
7. Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 19, 20, 21)
8. Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 16, 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Steinschlag an der Front und Windschutzscheibe
Diverse Nutzungsbedingte Kratzer am Fahrzeug innen und außen (Bild 39, 40, 41)
Unterboden mittig leicht verschrammt
Frontspoiler Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 35)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 24, 25)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	5 mm	SS
vorne rechts	5 mm	SS

Legende S/ Sommer A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original