DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVFEHTM R7811359	Erstzulassung	27.03.2024	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	19 968 km
Modell	VIVARO 2.0 Diesel 106 kW Cargo L	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	Vorschaden Heckbereich/Hecktüren, Details unbekannt

Auftragsdaten






















Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓


Reifen

Winter Kit

Hankook 215/60/17 T Winterreifen 5.0 mm

Hankook 215/60/17 T Winterreifen 5.0 mm





Hankook 215/60/17 T Winterreifen 7.0 mm

Hankook 215/60/17 T Winterreifen 7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Seitenwand oberhalb	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	210,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	210,00€		
5		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	400,92€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	196,00€	Nettokosten	507,38€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Innen vorne links	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	221,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Innen hinten links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	161,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Radkasten	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
		Position	Innen hinten links	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	340,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	-		

9



Bauteil	Säule	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Innen hinten links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	137,70€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

10



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
Position	Innen hinten links	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	173,40€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

11



Bauteil	Radkasten	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Innen hinten rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	221,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

12



Bauteil	Säule	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Innen hinten rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	137,70€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

13



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Innen hinten rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	137,70€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

14



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	2,30	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	322,00€	Nettokosten	592,45€
Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	2,50		
Anmerkungen	Farbunterschied	Lackierungskosten	375,00€		
		Pauschale	-		

15



Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	140,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	140,00€		

16



Bauteil	Schiebetür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Rechts innen	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	221,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

17



Bauteil	Schiebetür	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
Position	Rechts	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	**84,00€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	84,00€		

18



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	**162,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

19



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	**221,00€**
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

20



Bauteil	Kofferraum-/Laderaumboden	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	**280,50€**
Position	Hinten	Lackierungszeit	0,80		
Beschreibung	Delle	Lackierungskosten	120,00€		
Anmerkungen	-	Pauschale	-		

21



Bauteil	Einstiegleiste	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	124,75€
Position	Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	**129,84€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

22



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	**280,00€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	280,00€		

Sonstiges

23

Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**300,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

24		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**4.823,92€**