MACADAM

# Cupra Born '21 BEV

**Voertuiginformatie**

Merk:**Cupra**
Kenteken:**R920PR**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Born '21 BEV**
Chassisnummer:**VSSZZZK14PP003295**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**150 kW**
Versie:**Born 58kWh Essential**
1ste tenaamstelling**07-11-2022**
Kilometerstand:**118606 km**
Aantal deuren:

**Samenvatting schade**

| | |
|---|---|
| **Interieur** | 1 |
| **Links** | 1 |
| **Rechts** | 2 |

**Commerciële foto's**















R-920-PR










en D of R kiezen, alstublieft.
PARK
118606 km
77 %
201 km
D / B
N
R


CUPRA BORN


VSSZZZK14PP003295














Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 05/11/2026
84,14%
Status van de gezondheid (SOH)*
Cupra Born Batterij L
VIN : VSSZZZK14PP003295
Kilometerstand : 118.606 km
* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie
Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen
Meer weten over:
www.get-moba.com
CARA



**Opties volgens de inspecteur**

Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

**Schade**

## Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur






**Velg A R alu**
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts







**Velg V L alu**
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





**Velg V R alu**
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





**Banden**

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
**Voor Links**
Zomer
215/55/18/95/T
Continental
6,1 mm
**Voor Rechts**
Zomer
215/55/18/95/T
Continental
6,2 mm
**Achter Links**
Zomer
215/55/18/95/T
Hankook
5,3 mm
**Achter Rechts**
Zomer
215/55/18/95/T
Hankook
5,0 mm

**Inspectie**

Aantal hoofdsteunen**3**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**N.v.t.**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

**Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:**

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.