DEKRA-Nr: 0205 / 0100062813 / 2026 / B083459000942 vom 23.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 07215607-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **KA BT29E** **FIN** **KMHKM81BFPU222301**

Vorgang

Kunden-Nr.	0215437671
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	23.10.2026, 08:45 Uhr, durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	23.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 24432083 Auftragsnummer ELSRM006989 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-5.912,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.968,08 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-4.875,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.096,65 EUR
Reifenbewertung	mit MwSt.	-83,00 EUR
	ohne MwSt.	-69,75 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Austattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.10.2023	Letzte Zulassung	02.01.2026
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 5 58 kWh
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKM81BFPU222301	HSN / TSN	8252 / AKA
Schlüssel-Nr.	10341548	Km-Stand abgelesen	53563
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	42
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 19 101 T	Continental / AllSeasonContact FR	A /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 101 T	Continental / AllSeasonContact FR	A /S	5 mm
2	links	235 / 55 R 19 101 T	Continental / AllSeasonContact FR	A /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 101 T	Continental / AllSeasonContact FR	A /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autobahnassistent 1.5 (HDA 1.5), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel Unterseits in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Batterieheizsystem, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch

hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, Künstliches Motorgeräusch (AVAS), LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Lucid Blue, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V-vorne, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 13.06.2025 bei Kilometerstand 30.652
bis Wartung verbleiben:	7.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Motorhaube mehrfach eingedellt, drücken (Bild 8, 9)	199,16	237	100	-199,16	-237
2. Dach mehrfach eingedellt, instandsetzen (Bild 10, 11, 12)	462,18	550	100	-462,18	-550
3. Heckklappe eingedellt, smart repair (Bild 13, 14)	151,26	180	100	-151,26	-180
4. Heckklappe Rücklicht beschädigung, erneuern	1.743,70	2.075	50	-872,27	-1.038
5. Außenspiegel links verkratzt und Abschürfung, erneuern (Bild 17, 18)	967,23	1.151	100	-967,23	-1.151
6. Radlaufblende hinten rechts verkratzt, erneuern (Bild 19, 20)	93,28	111	100	-93,28	-111
7. Stoßfänger Ecke hinten rechts verschrammt, instandsetzen (Bild 21, 22)	743,70	885	100	-743,70	-885
8. Stoßfänger und Radlaufblende vorne rechts verkratzt, instandsetzen (Bild 23, 24)	439,50	523	100	-439,50	-523
9. Reifenflanke vorne rechts eingerissen (Abzug erfolgt über Reifenpanel), (Bild 27)		0	100	0	
10. Hochvoltbatterie Abdeckung löst sich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 25, 26)	168,07	200	100	-168,07	-200

Gesamt		**4.968,08**	**5.912**	**-4.096,65**	**-4.875**

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR netto	brutto
vorne rechts	5 mm	AS	-69,75	-83,00
Legende		A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden	**-69,75**	**-83,00**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Motorhaube mehrfach eingedellt




Bild 9 : Motorhaube mehrfach eingedellt




Bild 10 : Dach mehrfach eingedellt




Bild 11 : Dach mehrfach eingedellt




Bild 12 : Dach mehrfach eingedellt




Bild 13 : Heckklappe eingedellt




Bild 14 : Heckklappe eingedellt



Bild 15 : Heckklappe Rücklicht beschädigt



Bild 16 : Heckklappe Rücklicht beschädigt



Bild 17 : Außenspiegel links verkratzt und Abschürfung



Bild 18 : Außenspiegel links verkratzt und Abschürfung



Bild 19 : Radlaufblende hinten rechts verkratzt



Bild 20 : Radlaufblende hinten rechts verkratzt



Bild 21 : Stoßfänger Ecke hinten rechts verschrammt



Bild 22 : Stoßfänger Ecke hinten rechts verschrammt



Bild 23 : Stoßfänger und Radlaufblende vorne rechts verkratzt



Bild 24 : Stoßfänger und Radlaufblende vorne rechts verkratzt




Bild 25 : Hochvoltbatterie Abdeckung löst sich




Bild 26 : Hochvoltbatterie Abdeckung löst sich



Bild 27 : Reifenflanke vorne rechts eingerissen (Abzug erfolgt über Reifenpanel)



Bild 28 : Achse 1, Reifen Rechts 1

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	KA -BT 0029E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKM81BFPU222301
Vertrags-Nummer:	24432083	Erstzulassung:	18.10.2023
Internes KZ:	15069307	Kilometer-Stand:	53563

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Lucid Blue Mineraleffekt Polsterung: Stoff Schwarz/Grau Innenraum SchwarzTelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**36.890,76**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Lucid Blue Mineraleffekt	0,00
Stoff Schwarz/Grau Innenraum Schwarz	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**36.890,76**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**43.900,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	43.900,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	125 / 170	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2370

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **24432083**
Amtliches Kennzeichen: KA -BT 0029E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **24432083**
Amtliches Kennzeichen: KA -BT 0029E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 58 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer