
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	118i Aut. (F40)	Fuel type	Diesel
Mileage	17,292	kW	103
VIN	WBA7K310607L33316	cc	1,499
First registration date	7/4/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	7/1/2026
Next MOT test is due on, date:	7/1/2026

Maintenance date	Mileage
7/29/2025	11,356 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Wing FL	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
3 | Door FL	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
4 | Windscreen	Crack	Replace
5 | Wing RR	Scratch(es)	Paint

Interior


Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute


Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
6 | Tyre repair kit	Missing	Replace
7 | Wheel bolt wrench	Missing	Replace

Damages

Exterior








2 | Wing FL


Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear

Comments: min 11 Dellen










3 | Door FL

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**





4 | Windscreen

Damage type	**Crack**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**










5 | Wing RR

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Paint**
Cause	**Use/wear**

Comments: Lack ausgekocht und Matt





Interior



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear

Missing Parts



6 | Tyre repair kit

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



7 | Wheel bolt wrench

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Checks and data fields





Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit missing	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	No	Tyre repair kit	No
First aid kit	Yes		




Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	Bridgestone	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	Bridgestone	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	Bridgestone	6.0 mm

Commercial photos








































W 10574
PAU122



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2018
WBA7K310607L33316
1870 kg
3170 kg
1- 1005 kg
2- 940 kg



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

16" Leichtmetallräder Sternspeiche 517	5 Sitzplätze	Abgasnorm EU6 rde II
Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket	Active Guard Plus
Advantage	AGM-Batterie 70 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Aktiver Fussgängerschutz	Alarmanlage	Antiblockiersystem (ABS)
Armauflage	Armauflage vorne	Aufmerksamkeitsassistent
Auspuffendrohrblenden	Aussenspiegel Anklappfunktion	Außenspiegel elektrisch verstell-& beheizbar
Außenspiegelpaket	Auto Start Stop Funktion	Automatische Heckklappenbetätigung
Batterie im Motorraum	Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung
Blow-by-Heizer	BMW Controller	BMW Gestiksteuerung
BMW ID	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
BMW LM Rad Sternspeiche 517 FG/o.Notlauf	Bordcomputer	Bordliteratur deutsch
Center-Lock-Schalter	Check-Control	CO2 Umfang
Condition Based Service	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachzierleisten schwarz	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dreipunkt- Sicherheitsgurte
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Einstiegsleisten	elektrisch
elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Entfall berührungsl. Betätigung Heckkl.
Entfall Touchfunktion BMW Controller	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter
Fahrzeugschlüssel	Favoritentasten	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondsitze	Frontscheinwerfer
Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumleuchte	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Haltegriffe	Handschuhkasten
Heckleuchten Glühlampen-Technik	hinten	inkl. 2 Fernbedienungen
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenbeleuchtung
Innenspiegel automatisch abblendend	Integrierte Betriebsanleitung	Interieurleisten Quarzsilber matt
Kältemittel R1234yf	Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho
Klimaautomatik	Klimaautomatik mit 1-Zonen-Regelung	Komforttelefonie mit erw. Smartphone
Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung	Komfortzugang	Komfortzugang, schlüsselloser Zugang zum Fahrzeug, inkl. Vorfeldbeleuchtung in den Türaußengriffen
Kopfairbag für die 4 äußeren Sitzplätze	Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern	Lederlenkrad
Lenkrad Leder Airbag	Lenksäulenverstellung	Lichtpaket
Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.	Mittelkonsole
Modell Advantage	Modellschriftzug	Multifunktion für Lenkrad
Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkassistenzsystem	Parkbremse mit Autohold-Funktion	Parking Assistant
Performance Control	Polsterung Stoff Grid	Radschraubensicherung
Regensensor	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenreparatur-Set	Schaltpunktanzeige	Scheibenwischer
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer

Seitenaufprallschutz	Serienfahrwerk	Seriensitze für Fahrer und Beifahrer
Servotronic	sichtbar	Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer	Sitzverstellung elektrisch mit Memory
Sondersteuerung Bluetooth/WiFi Modul	Sonnenblenden	Speed Limiter
Sprachversion deutsch	Steckdose (12 V)	Steptronic mit Doppelkupplungsgetriebe
Steuerung NFC	Stoßfängersystem	Teleservices
Uni-Lackierung	Verzurrösen im Gepäckraum	vorn mit BMW Schriftzug
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
Werkzeugsatz	WLAN Hotspot	Zusatzumfaenge rde

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN