Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	**Blu scuro**
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E7XNE013442**
Carburante:	**Ibrido plug-in**	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**28/11/2022**
Chilometraggio:	**100421 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

- **Davanti** 4
- **Destra** 3
- **Dietro/posteriore** 8
- **Interni** 3
- **Ruote** 7
- **Sinistra** 5


Immagini commerciali


















Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì**	Tetto panoramico	**sì**		

Danni

Calotta retrovisore esterno sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra




Cerchio in lega ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote





Cerchio in lega ant. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote






Cerchio in lega post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote







Cerchio in lega post. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote










Chiave Keyless
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Cofano Post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore







Copertura interna portellone\bagagliaio
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore




Copribagagli-Cappelliera
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore





Cordino cappelliera\copertura bagagliaio
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore






Fanale post. parte est. Dx
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore


Interno veicolo
Sporco
Pulizia chimica
Interni








Kit di riparazione pneumatici
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore

Modanatura arco passaruota ant. Sx
Graffiature
Sostituire
Ruote




Modanatura arco passaruota post. Dx
Graffiature
Sostituire
Ruote




Modanatura dx paraurti ant.(quando separate)
Graffiature
Verniciatura
Davanti





Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)
Graffiature
Sostituire
Davanti





Modanatura porta post. Dx
Rotto
Sostituire e dipingere
Destra







Parafango ant. Sx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra





Parafango post. Sx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra






Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti








Paraurti post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore







Pneumatico ant. Sx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote




Porta ant. Dx

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Destra








Porta ant. Sx

Graffiature

Verniciatura

Sinistra





Porta post. Dx

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Destra






Porta post. Sx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Sinistra






Sensore parcheggio paraurti post.
Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore





Specchio int
Mancanza
Sostituire
Interni




Spoiler paraurti ant.
Rotto
Sostituire
Davanti





Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Michelin
4,3 mm
Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Michelin
4,4 mm
Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Michelin
6,3 mm
Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Michelin
5,7 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Colore Carrozzeria	**Blu scuro**	Copribagagli	**sì**
Libretto di circolazione	**sì**	Libretto di circolazione	**Originale**
Libretto di manutenzione	**sì**	Livello carburante	**25**
Motore funzionante	**sì**	Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**	Numero di chiavi totali	**2**
Numero di poggiateste rimuovibili	**3**	Numero di porte	**5**
Numero di posti	**5**	Tipo di vernice	**metallico**

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.