



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000953803-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**SÜW-RH66E**
Referenznummer:	**31273509**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KMHKM81BFNU069553**	Laufleistung abgelesen:	**96795 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**27.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**27.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 42 kW (57 PS)**
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**Phantom Black / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2027 / 10.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**90138 / 18.06.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/55/R19/105W 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/55/R19/105W 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/55/R19/105W 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/55/R19/105W 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**235/55/R19/105V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**235/55/R19/105V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**235/55/R19/105V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**235/55/R19/105V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
  Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler
  3. Bremsleuchte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 125 kW (cont. 42 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent

- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
  Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz- System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach Schublade
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
  Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Luftdüsen hinten
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)

- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Seitenschutzleisten schwarz
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Effizienz-Paket
  Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Batterieheizsystem
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Nicht fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und und ohne Demontage von Bauteilen mit verbleibenden Restunfallspuren behaftet sind. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Lackläufer Türe HL

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht möglich	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Erneuern
4.	Tür Hinten - Links	Unsachgemäß Instandgesetzt	Instandsetzen und Lackieren
5.	Tür Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Leiste VR	Kratzer	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts



Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum


Felgen


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Motorhaube
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Motorhaube
Nachlackiert - Ohne Reparatur




2. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen




2. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Erneuern




3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Erneuern




3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Erneuern



4. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



4. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren




4. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



4. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



4. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



4. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



4. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



5. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



6. Leiste VR
Kratzer - Erneuern



6. Leiste VR
Kratzer - Erneuern



6. Leiste VR
Kratzer - Erneuern



6. Leiste VR
Kratzer - Erneuern