Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002497249
Besichtigt am:	19.06.2026 10:08
Berichts-Nr:	10838697
FIN:	WAUZZZGA1PA047622



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	22.05.2023
Laufleistung:	40.827 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.100 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D

5 Türen

6 Lautsprecher

Abgasendrohre

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Aktivkohlebehälter (EVAP)

All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17

Anfahrassistent

Assistenzpaket Parken

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi pre sense front

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitz höheneinstellbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe plus

Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe mit grauem Colorstreifen

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Infotainmentrechner

Innenbeleuchtung

Innenspiegel abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherung, manuell

Klima- und Komfortpaket

Kofferraumbodenmatte

Komfortklimaautomatik
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortpaket Sitze
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Scheinwerfer
Linkslenker
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modul Boden hinten Ausführung 7
Navigationspaket
Nebelschlussleuchten
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne Ablagepaket
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Aluminiumoptik im Interieur
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Audi drive select
Ohne Belederung
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-up-Display
Ohne Individualeinbau
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kompensor
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Multifunktionskamera
Ohne Nackengebläse
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Trennwand
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Windschott
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optikpaket schwarz
Ottomotor
Progressivlenkung
Räder der Serie
Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne umklappbar
S tronic
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienfahrwerk
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sideblades in Wagenfarbe
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

spezielles Typschild EU

Stabilisator vorn

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer 8

Stoff Skript

Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türzierleiste hinten links	Anhaftung	Reinigen
2	Türzierleiste hinten rechts	Anhaftung	Reinigen
3	Dachholm links	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Verkleidung B-Säule links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Blende/Abdeckung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Radkastenverkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Flügeltür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Flügeltür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	175,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	742,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	186,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	238,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGA1PA047622 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(19.06.2026 10:08)	Condition appiles only at the time of viewing. No liability for later damage caused by transport /logistics. The vehicle was evaluated exclusively in its repaired condition . Historical chcek not possible due to lack of previous documents

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Motorhaube

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026




Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türzierleiste hinten links - Anhaftung - Reinigen	
Kommentar	4aw






2 - Türzierleiste hinten rechts - Anhaftung - Reinigen	
Kommentar	4aw






3 - Dachholm links - Anhaftung - Polieren	
Kommentar	4aw

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Verkleidung B-Säule links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

2 - Blende/Abdeckung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)


3 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)


4 - Radkastenverkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




5 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




6 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838697
vom: 19.06.2026

7 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




8 - Flügeltür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

9 - Flügeltür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

