TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 25.09.2026
Protokollnummer: 48035746
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Max Sharma

JM4BP6HGA01323403

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	31.366 km
Hersteller	Mazda	**Restlauf bis Service**	
Typ/Modell	3	**HU (Bericht lag vor)**	09/2028
Vehicle Identification number	JM4BP6HGA01323403	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.998 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	21.07.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Außenspiegel rechts	Rahmen - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
9	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung (20.000km Service fehlt -> 20.000km / 2 Jahre) - kein Nachweis
11	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Schadenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/45 R18 89W	Toyo	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	215/45 R18 89W	Toyo	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	25.09.2026
Protokollnummer:	**48035746**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Max Sharma

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mazda	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	3	**Laufleistung (abgelesen)**	31.366 km
Vehicle Identification number	JM4BP6HGA01323403	**Erstzulassung**	21.07.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	25.09.2026
Protokollnummer:	**48035746**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Max Sharma

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum




Abbildung 13: Kombiinstrument




Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel




Abbildung 16: Dokumente





Abbildung 17: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	25.09.2026
Protokollnummer:	**48035746**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Max Sharma


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair




Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Rahmen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Rahmen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 25.09.2026
Protokollnummer: 48035746
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Max Sharma



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	25.09.2026
Protokollnummer:	**48035746**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Max Sharma



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #9: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Schadenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Schadenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Schadenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Schadenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern

046CC0151923
www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge

	Der Unterzeichner	Martijn ten Brink Director
	bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1.	Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda
0.2.	Typ	BPE
	Variante	6HG
	Version	AGW0AE
0.2.1.	Handelsbezeichnung	MAZDA3
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeuges	
	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg)	---
	Finale technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	---
	Querschnittsfläche finales Fahrzeug (cm^2)	---
	Rollwiderstand (kg/t)	---
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill(cm^2)	---
0.2.3.	Kennungen	
0.2.3.1.	Interpolationsfamilie	IP-13_2020_506-JM4-1
0.2.3.2.	ATCT-Familie	AT-13_BPE14-JM4-1
0.2.3.3.	PEMS-Familie	13-MAZ-0010-01
0.2.3.4.	Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_BPE54-JM4-1
0.2.3.5.	Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---
0.2.3.6.	Familie mit periodischer Regenerierung	---
0.2.3.7.	Verdunstungsprüffamilie	EV-13_DME8-JM4-1
0.4.	Fahrzeugklasse	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Logistics Europe 2830 Willebroek Belgien
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der	auf der B-Säule
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts

0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	--- --- --- --- ---
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	**JM4BP6HGA01323403**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	09 Februar 2023
	in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung	e13*2007/46*2249*17
	am	09 Dezember 2022

beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten

mit Rechtsverkehr

Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.

Willebroek	09 Februar 2023	
Ort	Datum	Unterschrift

Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer **GU 927 955** erstellt.

1.	Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	1 / Achse1 / nein
3.1.	Fahrzeug ist	nicht automatisiert
4.	Radstand (mm)	2725
4.1.	Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
5.	Länge (mm)	4460
6.	Breite (mm)	1795
7.	Höhe (mm)	1435
13.	Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1420
13.2.	Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg)	1464
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	1907
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1035 / 947
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	3207
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers (kg)	---
18.3.	Zentralachsanhängers (kg)	1300
18.4.	ungebremsten Anhängers (kg)	600
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	80
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	MAZDA
21.	Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	PE
22.	Arbeitsverfahren	4-Takt / Fremdzündverfahren
23.	Reiner Elektroantrieb	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	4-in Reihe
25.	Hubraum (cm^3)	1998

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.

1

26.	Kraftstoff	Benzin
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Einstoffbetrieb
26.2.	nur Zweistoffmotoren	---
27.	Höchstleistung	
27.1.	Höchste Nutzleistung (kW) bei (min^{-1})	110 / 6000
27.3.	Höchste Nenn Elektromotor (kW)	5.1
27.4.	Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)	---
28.	Getriebe (Typ)	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse	
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	
	3.552 / 2.022 / 1.347 / 1.000 / 0.745 / 0.599 / --- / ---	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	4.095
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes	
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	
	--- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---	
29.	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	204
30.	Spurweite 1, 2, 3 (mm)	1570 / 1580
35.	Angebrachte Reifen/Felgenkombination	215/45R18 89W, 18x7J ET 45
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten	C
	Reifenklasse zur CO_2 Bestimmung	C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	---
38.	Code des Aufbaus	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	4; 2 vorne, 2 hinten
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5; 2 vorne, 3 hinten
42.1.	Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
46.	Geräuschpegel	
	Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min^{-1})	80.6 / 3750
	Fahrgeräusch (dB(A))	66
47.	Abgasnorm: Euro	6AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1.	Prüfmasse, kg	1516
47.1.2.	Querschnittsfläche (m^2)	---
47.1.2.1.	Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm^2)	---
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0.	f0, N	131.6
47.1.3.1.	f1, N/(km/h)	0.229
47.1.3.2.	f2, N/(km/h)^2	0.03295
47.2.	Fahrzyklus	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	3b
47.2.2.	Reduzierungsfaktor (f_{dsc})	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein
48.	Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	715/2007/EC - 2018/1832/EU(AP)

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (Euro VI)

CO (mg/km)	157.6	NOx (mg/km)	11.7
THC (mg/km)	14.3	THC + NOx (mg/km)	---
NMHC (mg/km)	10.3		
Partikelmasse (mg/km)		0.12	
Partikelzahl (Anz./km)		1.70E+11	

48.1.	Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m^{-1})		---
48.2.	Deklarierte maximale RDE-Werte		
	Kompletter RDE Modus		
	NOx (mg/km)	60	Partikelzahl (Anz./km) 6.0E+11
	Innerorts RDE Modus		
	NOx (mg/km)	60	Partikelzahl (Anz./km) 6.0E+11

49. CO_2 Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC_{AC})(Wh/km)
Niedrig	187	8.3	---
Mittel	133	5.9	---
Hoch	120	5.3	---
Höchstwert	142	6.2	---
Kombiniert	140	6.1	---

2. Elektr. Reichweite reiner Elektrofahrzeuge

Elektrische Reichweite (km)	---
Elektrische Reichweite innerorts (km)	---

3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet	ja
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e13 37
3.2.	Gesamteinsparungen von CO_2 Emissionen	---
3.2.2.	Einsparungen WLTP (g/km)	0.8

49. 4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung CO_2 Emissionen (g/km)	Ladungserhaltung Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC_{AC})(Wh/km)
Niedrig	---	---	---
Mittel	---	---	---
Hoch	---	---	---
Höchstwert	---	---	---
City	---	---	---
Kombiniert	---	---	---

WLTP-Werte	Entladung CO_2 Emissionen (g/km)	Entladung Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
Kombiniert	---	---

Gewichtet kombinierter wert	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	Stromverbrauch (EC_{AC})(Wh/km)
	---	---	---

5. Elektr. Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (km)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	---
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER city)	---
Vollelektrische Reichweite (AER)	---
Vollelektrische Reichweite (AER city)	---

51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858	---

52. Anmerkungen

Zus. Reifen-Felgenkombin. techn. Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner