# KGM

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): KPT20A1YSSP419121

Coste de la reparacion

458,80 EUR
TOTAL




## Descripción

| | | |
|---|---|---|
| **Matrícula**<br>1001MRY | **Fecha de matriculación**<br>04/06/2024 | **Kilometraje**<br>104076 km |
| **Color**<br>Negro | **Año**<br>- | **SOH (%)**<br>- |
| **Neumáticos adicionales**<br>- | **Incidencias detectadas**<br>- | **Generation**<br>- |

## Detalles del estado

| | | |
|---|---|---|
| **Localización de la Inspección**<br>ASTARA ALCOBENDAS | **Fecha de inspeccion**<br>06/10/2026 | **Fecha de aprobación de la inspección**<br>07/10/2026 |

## Daños y valoraciones

| # | Elemento | Defecto | Operación | Coste neto |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Kit completo de reparación de neumáticos / - | Faltante | Sustitución | 0,00 EUR |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carrocería<br>- | Tiempo de pintura<br>- | Precio del recambio<br>- | Franquicia<br>- |
| Coste de carrocería<br>- | Coste de pintura<br>- | Coste de material<br>- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Parabrisas / - | Arañado | Aceptable | - |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carrocería<br>- | Tiempo de pintura<br>- | Precio del recambio<br>- | Franquicia<br>- |
| Coste de carrocería<br>- | Coste de pintura<br>- | Coste de material<br>- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 003 | Capó / - | Arañado | Pintar | 75,60 EUR |

Todos los importes se expresan sin IVA.
Este informe de inspección puede contener datos personales según el RGPD (UE 2016/679). Dichos datos se tratan exclusivamente para gestionar las devoluciones de vehículos, evaluar su estado y gestionar los costes asociados. El acceso está restringido a las entidades autorizadas del grupo, a los proveedores de servicios pertinentes y a los clientes empresariales, según sea necesario. Cualquier otro uso o divulgación debe cumplir con la legislación en materia de protección de datos, y queda prohibido compartir dichos datos con terceros no autorizados.



| Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
|---|---|---|---|
| - | 1,40 h | - | - |
| **Coste de carrocería** | **Coste de pintura** | **Coste de material** | |
| - | 56,00 EUR | 19,60 EUR | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 004 | Spoiler / Delantero | Arañado | Pintar | 54,00 EUR |



| Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
|---|---|---|---|
| - | 1,00 h | - | - |
| **Coste de carrocería** | **Coste de pintura** | **Coste de material** | |
| - | 40,00 EUR | 14,00 EUR | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 005 | Paragolpes / Delantero | Arañado | Pintar | 81,00 EUR |



| Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
|---|---|---|---|
| - | 1,50 h | - | - |
| **Coste de carrocería** | **Coste de pintura** | **Coste de material** | |
| - | 60,00 EUR | 21,00 EUR | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 006 | Moldura de aleta / Delantero Izquierdo | Arañado | Pintar | 16,20 EUR |



| Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
|---|---|---|---|
| - | 0,30 h | - | - |
| **Coste de carrocería** | **Coste de pintura** | **Coste de material** | |
| - | 12,00 EUR | 4,20 EUR | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 007 | Puerta / Trasero Izquierdo | Arañado | Aceptable | - |



| Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **Coste de carrocería** | **Coste de pintura** | **Coste de material** | |
| - | - | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 008 | Portón trasero / Puerta de maletero / Trasero | Abolladura | Reparar | 80,80 EUR |



| Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
|---|---|---|---|
| 0,40 h | 1,20 h | - | - |
| **Coste de carrocería** | **Coste de pintura** | **Coste de material** | |
| 16,00 EUR | 48,00 EUR | 16,80 EUR | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 009 | Paragolpes / Trasero | Arañado | Pintar | 81,00 EUR |

Todos los importes se expresan sin IVA.
Este informe de inspección puede contener datos personales según el RGPD (UE 2016/679). Dichos datos se tratan exclusivamente para gestionar las devoluciones de vehículos, evaluar su estado y gestionar los costes asociados. El acceso está restringido a las entidades autorizadas del grupo, a los proveedores de servicios pertinentes y a los clientes empresariales, según sea necesario. Cualquier otro uso o divulgación debe cumplir con la legislación en materia de protección de datos, y queda prohibido compartir dichos datos con terceros no autorizados.



| Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
|---|---|---|---|
| - | 1,50 h | - | - |
| **Coste de carrocería** | **Coste de pintura** | **Coste de material** | |
| - | 60,00 EUR | 21,00 EUR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Spoiler / Trasero | Arañado | Pintar | 54,00 EUR |



| Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
|---|---|---|---|
| - | 1,00 h | - | - |
| **Coste de carrocería** | **Coste de pintura** | **Coste de material** | |
| - | 40,00 EUR | 14,00 EUR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Moldura de aleta / Delantero Derecho | Arañado | Pintar | 16,20 EUR |



| Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
|---|---|---|---|
| - | 0,30 h | - | - |
| **Coste de carrocería** | **Coste de pintura** | **Coste de material** | |
| - | 12,00 EUR | 4,20 EUR | |

## Contrato

☐ Kit completo de reparación de neumáticos

## Neumáticos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Delantero Izquierdo** | SUNNY | 205/60/16 92 V<br>Verano | 4 mm |
| **Delantero Derecho** | SUNNY | 205/60/16 92 V<br>Verano | 4 mm |
| **Trasero Izquierdo** | KUMHO | 205/60/16 92 V<br>Verano | 4.3 mm |
| **Trasero Derecho** | KUMHO | 205/60/16 92 V<br>Verano | 4.2 mm |

## Parte que devuelve el vehículo

Todos los importes se expresan sin IVA.
Este informe de inspección puede contener datos personales según el RGPD (UE 2016/679). Dichos datos se tratan exclusivamente para gestionar las devoluciones de vehículos, evaluar su estado y gestionar los costes asociados. El acceso está restringido a las entidades autorizadas del grupo, a los proveedores de servicios pertinentes y a los clientes empresariales, según sea necesario. Cualquier otro uso o divulgación debe cumplir con la legislación en materia de protección de datos, y queda prohibido compartir dichos datos con terceros no autorizados.

# Fotos



Delantero izquierdo



Trasera izquierda




Trasera derecha




Delantero derecho


Maletero abierto


Salpicadero desde asiento trasero


Habitáculo delantero


Cuentakilómetros



Vin



Otro


Otro


Kit completo de reparación de neumáticos / - / Faltante

Todos los importes se expresan sin IVA.
Este informe de inspección puede contener datos personales según el RGPD (UE 2016/679). Dichos datos se tratan exclusivamente para gestionar las devoluciones de vehículos, evaluar su estado y gestionar los costes asociados. El acceso está restringido a las entidades autorizadas del grupo, a los proveedores de servicios pertinentes y a los clientes empresariales, según sea necesario. Cualquier otro uso o divulgación debe cumplir con la legislación en materia de protección de datos, y queda prohibido compartir dichos datos con terceros no autorizados.



Parabrisas / - / Arañado




Capó / - / Arañado




Capó / - / Arañado




Spoiler / Delantero / Arañado




Spoiler / Delantero / Arañado



Paragolpes / Delantero / Arañado




Paragolpes / Delantero / Arañado



Moldura de aleta / Delantero Izquierdo / Arañado




Moldura de aleta / Delantero Izquierdo / Arañado



Puerta / Trasero Izquierdo / Arañado




Portón trasero / Puerta de maletero / Trasero / Abolladura




Portón trasero / Puerta de maletero / Trasero / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Arañado




Paragolpes / Trasero / Arañado



Spoiler / Trasero / Arañado

Todos los importes se expresan sin IVA.
Este informe de inspección puede contener datos personales según el RGPD (UE 2016/679). Dichos datos se tratan exclusivamente para gestionar las devoluciones de vehículos, evaluar su estado y gestionar los costes asociados. El acceso está restringido a las entidades autorizadas del grupo, a los proveedores de servicios pertinentes y a los clientes empresariales, según sea necesario. Cualquier otro uso o divulgación debe cumplir con la legislación en materia de protección de datos, y queda prohibido compartir dichos datos con terceros no autorizados.




Spoiler / Trasero / Arañado



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Arañado




Moldura de aleta / Delantero Derecho / Arañado

Todos los importes se expresan sin IVA.
Este informe de inspección puede contener datos personales según el RGPD (UE 2016/679). Dichos datos se tratan exclusivamente para gestionar las devoluciones de vehículos, evaluar su estado y gestionar los costes asociados. El acceso está restringido a las entidades autorizadas del grupo, a los proveedores de servicios pertinentes y a los clientes empresariales, según sea necesario. Cualquier otro uso o divulgación debe cumplir con la legislación en materia de protección de datos, y queda prohibido compartir dichos datos con terceros no autorizados.