Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	iX xDrive40 71kWh (I20)	Fuel type	Electric
Mileage	91,965	kW	240
VIN	WBY11CF060CK61057	cc	0
First registration date	9/13/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	8/22/2026
Next MOT test is due on, date:	9/1/2027

Maintenance date	Mileage
8/22/2024	49,284 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Alloy rim RL bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
3 | Tyre RL	Deformed / Strained	Replace
4 | Alloy rim FL bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
5 | Door RL	Scratch(es)	Paint
6 | Door FL	Scratch(es)	Paint
10 | Brake fluid	Maintenance	Replace
11 | Outside rear-view mirror housing R	Scratch(es)	Paint
12 | Wing FR	Scratch(es)	Paint
13 | Alloy rim FR bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
14 | Alloy rim RR bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
15 | Tyre FR	Tear	Replace

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
20 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
7 | Bumper F	Repaired	No repair
8 | Bonnet	Paint measurement	No repair
9 | Windscreen	Not original part	No repair

Part	Damage type	Repair mode
16 | Door RR	Stone chip(s)	No repair
17 | Wing RR	Dent(s)	No repair
18 | Tailgate / Boot	Repaired	No repair
19 | Bumper R	Repaired	No repair

Damages

Exterior




2 | Alloy rim RL bitone/polychrome



Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





3 | Tyre RL

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



4 | Alloy rim FL bitone/polychrome


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





5 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

6 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear




10 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



11 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear




12 | Wing FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear













13 | Alloy rim FR bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





14 | Alloy rim RR bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





15 | Tyre FR

Damage type	Tear
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



Interior



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear








20 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages



7 | Bumper F


Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



8 | Bonnet


Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear






9 | Windscreen


Damage type	Not original part
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear






16 | Door RR

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




17 | Wing RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



18 | Tailgate / Boot

Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



19 | Bumper R

Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires



Mounted Tires




Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Pirelli	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Pirelli	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Pirelli	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Pirelli	5.0 mm

Commercial photos
































12
1
24
2
25
3
26
4
5
6
7
8
28
29
30
10
11
















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00109
WBY11CF0G0CK61057
3010 kg
5510 kg
1- 1450 kg
2- 1690 kg





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

20 " Aerodynamikräder 1002	22" Aerodynamikräder 1020 Bicolor 3D-Glanzschliff	3. Bremsleuchte in LED-Technik
5 Sitzplätze	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	abschließbar	AC-Laden
Active Guard	Active Guard Plus	Active Protection
AGM-Batterie 60 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Sitzbelüftung vorne
Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Ambientes Licht	Anhängerkupplung
Anhängerkupplung inkl. Anhänger-Stabilisierungskontrolle	Antiblockiersystem (ABS)	asphärisch
Aufmerksamkeitsassistent	Aussenhautschutz	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Batterie-Wärmemanagement für optimiertes DC-Schnell-Laden	Begrüßungslicht	BMW Controller
BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC	BMW ID	BMW iDrive
BMW Individual Lackierung	BMW Individual Storm Bay metallic	BMW Laserlicht
BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
BMW LM Rad Aerodynamik 1020	BMW Natural Interaction	BMW xDrive
Bordliteratur deutsch	Brake Energy Generation	Bremsbelagverschleißanzeige
Bremsscheiben vorne und hinten	Center-Lock-Schalter	Condition Based Service
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB-Tuner	Dachhimmel anthrazit	DC-Laden
Doppelquerlenker-Vorderachse	Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte
Driving Assistant	Driving Assistant Professional	Dynamische Bremsleuchten
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	elektrisch	elektrisch einstellbar und beheizt
Elektrische Antriebseinheit	elektromechanisch	ENTF. BF-LORDOSENST. /BF-LBV
Entfall berührungsl. Betätigung Heckkl.	Erweitertes Außenspiegelpaket	Fahrzeugschlüssel
Fensterheber	Fernlichtassistent	Fondsitze
Garantie 2 Jahre	Gepäckraum-Bodenplatte mit integrierter Ablageschale	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Handschuhkasten	Harman/Kardon Surround Sound System	Heckklappe automatisch
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	HiFi System Professional
Hochvoltbatterie	Innenbeleuchtung	innenbelüftet
INNENRAUMKAMERA	Integrierte Betriebsanleitung	Integriertes Bremssystem
Interieurapplikationen Clear&Bold	Interieurdesign Suite	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	Klimakomfort-Frontscheibe	Klimatisierte Sitze vorne
Klimaverglasung, Frontscheibe	Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
Kopfstützen für alle Sitzplätze	Ladeklappe	LED- Scheinwerfer
Lenksäulenverstellung	Make-Up-Spiegel beleuchtet	Mittelarmlehne im Fond
Modellschriftzug	Multifunktionshaken	Multifunktionssitz Fahrer und Beifahrer
Multiunktionssitze für Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar	Panorama-Glasdach Sky Lounge	Parkassistenzsystem Plus
Parkbremse	Parking Assistant	Parking Assistant Plus
Passiver Fußgängerschutz	polygone Form	Radschraubensicherung

Rahmenloser Innenspiegel	Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Rekuperationssystem	Rücksitzlehne	Scheibenwaschdüsen beheizt
Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Schlüsselloser Motorstart
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Serienlenkrad 2-Speichen-Ausführung	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Servotronic	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzlehnenrückwand mit Klapptasche
Soft-Close Automatik für Türen	Soft-Close-Automatik Türen	Sonnenblenden mit Einstecktasche
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE SPORTPAK
Spezifische Zusatzumfänge Sportpaket	Sportpaket	Sprachversion deutsch
Standklimatisierung	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)
Storage tray wireless charging	Stoßfängersystem	Tagfahrlicht
Teleservices	umklappbar und 40:20:40 teilbar	USB- Anschluss
Verzurrösen	Wärmekomfortpaket	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	wendbar zur Seite	Zusatzumfang EU-spezifisch

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN