Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002643256
Besichtigt am:	08.10.2026 16:12
Berichts-Nr:	11630461
FIN:	WAUZZZFY4N2089286



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	30.05.2022
Laufleistung:	42.025 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

AdBlue-Tank

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akzentflächen schwarz glänzend

Ambiente-Lichtpaket

Audi active lane assist

Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennungund Fernlichtassistent

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Becherhalter

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung

Dachspoiler

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Dynamiklenkung

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Embleme

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrersitz elektrisch einstellbar

Fahrwerk mit Dämpferregelung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funktionspaket Reifen

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Klarglas
Kofferraumbodenmatte
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Diesel
Ladeboden
Ladekantenschutz aus Edelstahl
Ländergruppe A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Heckleuchten
LED-Scheinwerfer
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Linkslenker
Mikrofaser Dinamica Frequenz/Leder- Kombination mit S-Prägung
Mild-Hybrid
Mit connect Paket 2
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Nicht Heissland
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Belederung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Gefahrenalarmsystem
Ohne Head-up-Display
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Kennzeichenträger vorn
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Kompensor
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trittstufe
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorkonditionierung
Ohne Wandhalterung
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optikpaket schwarz
Panorama-Glasdach
Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
PKW-Ausführung
quattro
quattro mit ultra Technologie
Räder der Serie
Räder, 5-Doppelspeichen-Stern S-Design, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19
Radschrauben diebstahlhemmend
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/55 R19 101W
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reservefaltrad
Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S line
S tronic (für Allrad)
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Standard

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer 8

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Wegfahrsperre elektronisch

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckspoiler	Deformiert	Ersetzen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
4	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
9	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Ersetzen
10	Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb)	Kratzer	Smart Repair
11	Tür hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
12	Aussenspiegel Blinker links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZFY4N2089286 FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZFY4N2089286

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckspoiler - Deformiert - Ersetzen

2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen





3 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren








4 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar	smart repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026

5 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen





6 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



9 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Ersetzen



10 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Smart Repair




11 - Tür hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

12 - Aussenspiegel Blinker links - Kratzer - Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11630461
vom: 13.10.2026