Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW Passat

VW Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG Business Kombi, 5-türig, Automatik, 7-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WVWZZZ3CZPE029878**
Kilometerstand (km)	**117.203**
Erstzulassungsdatum	**08.02.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Perleffekt -> Deep Black Perleffekt**
Interieurfarbe	**Stoff Weave / Komfortsitze Titanschwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11747948**	Besichtigt am	**05.11.2026 10:49:05**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Wartungshistorie	**16/12/2025,92484**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium
-	-	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
2 | Heckklappe	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair

SCHÄDEN


[Unclassified]




1 | Innenraum

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich





2 | Heckklappe

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Active Info Display	Airbag für Fahrer und Beifahrer - Deaktivierungsschalter für Airbag auf Beifahrerseite	Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere - inkl. Seitenairbags vorn
Anhängevorrichtung, anklappbar	Anti-Blockier-System (ABS)	App-Connect Volkswagen bietet gleich drei Schnittstellen zur Anbindung von Smartphones mit zahlreichen Möglichkeiten: - Ap CarPlay - Android Auto von Google - MirrorLink
Außensp. mit Umfeldbel. ankl. u. beheiz.	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung - auf Fahrerseite automatisch abblendend	Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
Becherhalter (2) vorn	Berganfahrassistent	Bremsleuchte, dritte
Chromleisten an den Seitenfenstern	Dachhimmel in Mistralgrau	Dachreling schwarz
Dachreling Tragestäbe - 2 Stück	Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker	Fahrlichtschaltung automatisch mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"- Funktion	Fernentriegelung für Gepäckraumklappe
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend	Fußgängererkennung	Gepäckraumboden aufstellbar
Getriebe: 7-Gang DSG - 7-Gang-Doppel-kupplungsgetriebe DSG	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion - je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	ISOFIX-Halteösen - zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter	Kniеairbag,Seitenairbags hi. und Gurtstr	Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, längs- und höheneinstellb
Kopfstützen (3) hinten	Lackierung: Perleffekt -> Deep Black Perleffekt	Lackierung: Uni
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	LED-Rückleuchten	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Lenkrad: Multi.-Sportlen.Led.beh.+Schalt	Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Leuchtweitenregulierung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox -2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Müdigkeitserkennung erkennt aufgrund charakteristischen Lenkverhaltens, Tageszeit und Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus	Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display mit Anzeige von u.a.: - Außentemperatur - Durchschnittlicher Verbrauch - Durchschnittsgeschwindigkeit - Fahrstrecke - Fahrz Gangempfehlung - Geschwindigkeitswarnung - Komfort - Momentaner Verbrauch - Reichweite - Service - Uhrzeit mit erweiterten Anzeigemöglichkeiten, z.B.: - Digitale Geschwindigkeitsanzeige - Digitale Öltemperaturanzeige - Licht Sicht - Sprache - Standheizung - Winterreifen
Netztrennwand	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service - keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Paket: Gepäckmanagement-Paket	Paket: IQ.DRIVE inkl. IQ.LIGHT. iVm BP
Paket: Licht-und-Sicht-Paket "Plus" -LED-Leuchten im Fußraum vorn -Außenspiegel el. einstell- und beheizbar, auf Fahrerseite automatisch abblendend -Einstiegs-/Warnleuchten in den Türen vorn, in LED-Technik -Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, Leaving home"- Funktion und manueller "Coming home"-Funktion -Innenleuchte mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten - Innenspiegel autom. abblendend -Make-up-Spiegel beleuchtet - Sonnenblenden ausziehb. -Regensensor	Paket:Business Prem. m. Navi ab Business	Polster: Stoff "Business"
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" - erfasst kritische Verkehrssituationen mit erhöhtem Unfallpotenzial - bereitet Fahrzeuginsassen und das Fahrzeug auf einen möglichen Unfall vor, indem die vorderen, angelegten Sicherheitsgurte gestrafft und Fahrer sowie Beifahrer fixiert werden und offen stehende Fenster sowie Schiebedach bis auf einen Spalt geschlossen werden	Räder: 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16 - Reifen 215/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert	Räder: Tire Mobility Set - 12-Volt-Kompressor und Reifendichtm
Radio "Composition" - Touchscreen mit 16,5 cm Bildschirmdiagonale - 8 Lautsprecher - Ausgangsleistung 4 x 20 Watt - Diversity-Antenne für FM-Empfang - Doppel-Tuner - RDS - MP3-Wiedergabe - USB-C-Schnittstelle - Klangregelung 3-fach	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+ - Empfang von digital ausgestrahlten Radiosendern und Verkehrsinformationen zusätzlich zum analogen Senderangebot - Empfang ist abhängig von der lokalen Verfügbarkeit von digitalen Netzen - erweitertes Angebot an Hörfunkprogrammen - verbesserte Empfangsleistung	Reifenkontrollanzeige (passive)
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne - und Durchlademöglichkeit	Schalthebelknauf in Leder	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherun
Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged.	Servolenkung - elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt - Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz - Ssicherheitsgurte fü äußere Rücksitzplätze - Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstell und Gurtstraffer

Sitze: Beifahrersitzlehne kompl. umklap.	Sitze: Komfortsitze vorn	Sitze: Lendenwirbelstützen vorn - Fahrerseite elektrisch einstellb
Sitze: Vordersitze höheneinstellbar -ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite - mit elektrischer Lehneneinstellung	Sprachbedienung	Spurhalteassistent "Lane Assist" - warnt mit einem korrigierende Lenkeingriff, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt die Spur verläs
Standheizung und -Lüftung mit Funkfernb.	Start-Stopp-System - mit Bremsenergie-Rückgewinnung	Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckrau
Telefonschnittstelle	Textilfußmatten - vorn und hinten	Umgebungsans. Area View&Rear View iVm BP
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten	Wegfahrsperre, elektronisch

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**173**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**208**
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**174**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**197**

FAHRZEUGBILDER



