DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002560391
Besichtigt am:	16.07.2026 11:07
Berichts-Nr:	11014564
FIN:	WAUZZZF45RA005744



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BNW
Erstzulassungsdatum:	15.09.2023
Laufleistung:	55.672 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	400 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X

Abgaskonzept, EU6 EA Lambda=1 WLTP3 M1, N1-I

Abweichende Verbauung

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Ambiente-Lichtpaket

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend mit Memory-Funktion

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 k/mh

Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einsatz für bleifreie Betankung

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Kofferraumbodenmatte

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

Komfortmittelarmlehne vorn
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
Ladeboden
Ländergruppe A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Heckleuchten
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Mild-Hybrid
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Motorabdeckung
Nicht Heissland
Normalsitze vorn
Ohne Ablagepaket
Ohne AdBlue-Tank
Ohne Alcohol Interlock
Ohne Audi drive select
Ohne Belederung
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Head-up-Display
Ohne Heckspoiler
Ohne Hinterachsgetriebe
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nackengebläse
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorkonditionierung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Windschott
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Optikpaket schwarz
Ottomotor
PKW-Ausführung
Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18
Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Radschrauben Standard
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt mit Reifen 245/40 R 18
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S tronic
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Scheinwerfer
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Serienfahrwerk
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsgurte in Schwarz
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sondersteuerung
Sondersteuerung I/VP

Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Steuerung SWIN

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Steuerungsnummer Einparkhilfe plus

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

USB-Ladeschnittstellen im Fond

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Alufelge hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Ersetzen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
6	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
7	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
8	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Kühlerflüssigkeit	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
10	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
11	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
12	Mittelkonsole	Beschädigt	Ersetzen
13	Hintere Dachsäulenverkleidung links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.350,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 6.350,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF45RA005744 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Deformiert - Ersetzen und lackieren










2 - Alufelge hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung





3 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Ersetzen





4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren





DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

6 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen







7 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



8 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

9 - Kühlerflüssigkeit - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich






10 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung





11 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



FIN: WAUZZZF45RA005744

Berichts-Nr: 11014564

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11014564
vom: 16.07.2026

12 - Mittelkonsole - Beschädigt - Ersetzen	
Kommentar	Rahmen






13 - Hintere Dachsäulenverkleidung links - Kratzer - Ersetzen







FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

