Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Focus

FORD Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-Stopp-System Aut. TITANIUM

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0PXXGCHPPS21665**
Kilometerstand (km)	**135.103**
Erstzulassungsdatum	**28.08.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**115 PS**
Leistung kW	**85 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Magnetic Grau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11710621**	Besichtigt am	**10.11.2026 08:45:43**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**18/06/2026,116575**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
-	-	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Motorhaube	Delle(n)	>8 cm - 10 cm	Smart Repair
2 | Heckklappe	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
3 | Heckscheibe	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
4 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]


1 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

2 | Heckklappe


Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Heckscheibe

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

4 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Außensp.elek.einst.,beheiz.u.anklappbar
Befestigungspunkte hinter der 2.Sitzreih	Berganfahrassistent	Dachhimmel aus Webstoff
Dachreling, Aluminium	Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Elektronic Shifter	Elektronisches-Stabilitäts-Programm
Fahrerinformationssyst. Displ.10,7 farb.	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A	Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
Feststellbremse,elektrisch Auto-Hold	Ford SYNC 4 inkl. Ford Navigationssystem	FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verk
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe	Handschuhfach, beleuchtet
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung mit LED-Technologie
Innenspiegel, automatisch abblendend	Intelligentes Sicherheits-System	Isofix-Halterung
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenve	Lackierung: Magnetic Metallic
Lackierung: Uni	LED-Rückleuchten	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design	Lenksäule, verstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer
Mittelkonsole "Premium" vorn	MyKey-Schlüsselsystem	Notruf-Assistent
Paket: Fahrerassistenz-Paket II	Park-Pilot-System vorn und hinten	Polster: Stoff
Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist	Räder: Des.R.6,5Jx16 mit 205/60 R16,10Sp
Räder: LM 6,5 J x 16, 205/60 R 16, 6x2-S	Regensensor	Reifen-Reparatur-Set
Reifendruckkontrollsystem TMPS	Scheinwerfer-Abblendlicht	Scheinwerfer-Assistent
Selektiver Fahrmodus-Schalter	Servolenkung elektro-mechanisch	Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum
Sitz: Beifahrer höhenver., Lendenwirbel.	Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung	Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitz: Rücksitzlehne umklappb.,60 : 40	Sitze: Sportsitze vorn m. verst. Seitenh	Start-Stopp-System
Startfunktion Ford Power	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Teppichfußmatten vorn
Variabler Kühlerlufteinlass	Verzurrösen im Gepäckraum	Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





