Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Heck kompl.+Seite li.-Tür hi. / fixed acc.damages rear (complete) + left side door (upper)

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

Ayvens Deutschland (NEW)



FORD Focus

FORD Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-Stopp-System Aut. TITANIUM

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0PXXGCHPPS16931**
Kilometerstand (km)	**82.682**
Erstzulassungsdatum	**11.09.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**115 PS**
Leistung kW	**85 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Magnetic Grau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11662694**	Besichtigt am	**03.11.2026 14:07:39**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**01/04/2025,44246**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Wartung fällig	Ersetzen	Ausführen
2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
3 | Motorhaube	Deformiert	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Instandsetzen + lackieren
5 | Tür hinten links	Deformiert	>15 cm - 20 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Heckklappe	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
7 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
8 | Kofferraumverkleidung rechts	Loch	Fehlt	Ersetzen
9 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
10 | Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11 | Tür vorne rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
12 | Dach	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]






1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


3 | Motorhaube

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


4 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

5 | Tür hinten links


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

7 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


8 | Kofferraumverkleidung rechts

Schadensart	Loch
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




9 | Seitenwand hinten rechts


Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt









10 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


11 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

12 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Anhängevorrichtung, abnehmbar
Außensp.elek.einst.,beheiz.u.anklappbar	Befestigungspunkte hinter der 2.Sitzreih	Berganfahrassistent
Dachhimmel aus Webstoff	Dachreling, Aluminium	Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Elektronic Shifter
Elektronisches-Stabilitäts-Programm	Fahrerinformationssyst. Displ.10,7 farb.	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch	Feststellbremse,elektrisch Auto-Hold	Ford SYNC 4 inkl. Ford Navigationssystem
FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verk	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsbegrenzer	Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
Handschuhfach, beleuchtet	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung mit LED-Technologie	Innenspiegel, automatisch abblendend	Intelligentes Sicherheits-System
Isofix-Halterung	Klimaautomatik 2-Zonen	Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenve
Lackierung: Magnetic Metallic	Lackierung: Uni	LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design	Lenksäule, verstellbar
Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer	Mittelkonsole "Premium" vorn	MyKey-Schlüsselsystem
Notruf-Assistent	Paket: Fahrerassistenz-Paket II	Park-Pilot-System vorn und hinten
Polster: Stoff	Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist
Räder: Des.R.6,5Jx16 mit 205/60 R16,10Sp	Räder: LM 6,5 J x 16, 205/60 R 16, 6x2-S	Regensensor
Reifen-Reparatur-Set	Reifendruckkontrollsystem TMPS	Scheinwerfer-Abblendlicht
Scheinwerfer-Assistent	Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt	Selektiver Fahrmodus-Schalter
Servolenkung elektro-mechanisch	Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum	Sitz: Beifahrer höhenver., Lendenwirbel.
Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung	Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitz: Rücksitzlehne umklappb.,60 : 40
Sitze: Ford Ergonomie-Sitz	Sitze: Sportsitze vorn m. verst. Seitenh	Start-Stopp-System
Startfunktion Ford Power	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Teppichfußmatten vorn
Variabler Kühlerlufteinlass	Verzurrösen im Gepäckraum	Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





