Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002651572
Besichtigt am:	15.09.2026 10:58
Berichts-Nr:	11444101
FIN:	WAUZZZGY5PA014894



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZP
Erstzulassungsdatum:	15.09.2022
Laufleistung:	66.181 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Atollblau Metallic
Farbe Dach:	Atollblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	22.12.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	55.979 km

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

12-Volt-Steckdose im Fond

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Armauflage in Kunstleder

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment on Demand

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachkantenspoiler

Dachreling in Schwarz

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Digitales Kombiinstrument

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Embleme

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Akustikverglasung

Funkschlüssel ohne Safelock

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Innenspiegel abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen

Licht-/Regensensor

Linkslenker

Manuelle Gepäckraumklappe

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Radio plus

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Modul Boden hinten Ausführung 5

Motorabdeckung

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aluminiumoptik im Interieur

Ohne Audi drive select

Ohne Bedieneinheit Ladesystem

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kompensor

Ohne Lade-Dock

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Logoprojektion

Ohne Navigationssystem

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorkonditionierung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen

Optikpaket schwarz

Pedalerie aus Edelstahl

Räder der Serie

Räder, 5-Parallelspeichen 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R17 91Y

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Rücksitzlehne umklappbar

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)

Scheinwerfer

Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn

Seitenschweller Standard

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

Sondersteuerung I/VP

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportback

Sportsitze vorn

Spurverlassenswarnung

Stabilisator vorn

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Stahlräder mit Radvollblende, 6,5Jx16, Winterreifen 205/55 R16

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Steuerung von Aktionspreisen

Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Verbundlenker-Hinterachse

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
6	Stoßfängerzierblende vorne	Kratzer	Lackieren
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
9	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
10	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen
11	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkappe hinten links	Fehlt	Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.600,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.600,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	191,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGY5PA014894 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(15.09.2026 10:58) Vorbehaltlich Fehlerspeicher auslesen, Kostenausweitungen, Nachbelastungen möglich.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZGY5PA014894

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen	
Kommentar	Steinschlag mit Rissbildung.




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren


3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

6 - Stoßfängerzierblende vorne - Kratzer - Lackieren




7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen




9 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen








10 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar	Bremsflüssigkeit seit 08.2026 fällig.

11 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11444101
vom: 15.09.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





FEHLTEILE

1 - Radkappe hinten links - Fehlt - Ersetzen

