DEKRA-Nr: 0312 / 027588 / 2026 / B075903000542 vom 10.09.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	08.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 170 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts
- Tür hinten rechts
- Seitenwand rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen k*ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.09.2023	Letzte Zulassung	20.09.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) / Ceed 1.5 T-GDI Spirit (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH5815GPL153336	HSN / TSN	2234 / ABA
DAT €uropa-Code®	014250260200010	DAT Marktindex	DE008 6386
Km-Stand abgelesen	124587	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028

Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	118	Hubraum (ccm)	1482
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	(WD) CARARRAWEISS / WD / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A /S	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A /O	7 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A /O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel grau, Dachreling, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten, Gepäck-/Laderaummanagement-System, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 7x17, Laderaumboden variabel, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI KAT, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Reifen 225/45 R17 ..W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Carrara-Weiß, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System JBL Premium, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht LED hinten, Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1250	Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 17.07.2026 bei Kilometerstand 118.270

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türdichtung vorne links innen beschädigt, erneuern (Bild 12)
2. Alufelge glanzgedreht hinten rechts zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 23, 24)
3. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Randbereich, erneuern (Bild 13, 14, 15)
4. Wartungsintervalle überschritten, daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Bild 7, 8)
5. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 20)
Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur
(Bild 21)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 16)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	5 mm	AS

Legende
A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat /S Schaden



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Wartungsnachweise
Wartungsintervalle überschritten, daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie




Bild 8 : Wartungsnachweise
Wartungsintervalle überschritten, daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie



Bild 9 : Wartungsnachweise




Bild 10 : Wartungsnachweise




Bild 11 : Wartungsnachweise




Bild 12 : Türdichtung vorne links innen beschädigt




Bild 13 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Randbereich




Bild 14 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Randbereich




Bild 15 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Randbereich




Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 22 : Reifen vorne rechts Riss in der Flanke



Bild 23 : Alufelge glanzgedreht hinten rechts zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 24 : Alufelge glanzgedreht hinten rechts zerkratzt mit Materialabtrag

Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP