



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kunde :** | **Allane SE HCBE** | | |
| **Berichtsnummer :** | **0000000943866-DE926** | **Amtl. Kennzeichen :** | **BOT-BV44E** |
| **Referenznummer:** | **31245858** | | |

## Fahrzeugdaten

### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Uniq Elektro

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **KMHKR81AFNU118444** | Laufleistung abgelesen: | **34347 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **16.09.2022 / 2022** | Besichtigungsdatum/-ort: | **14.09.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal** |
| Fahrzeugart: | **SUV** | Aufbauart: | **Kombilimousine** |
| Kraftstoff: | **Elektro** | Getriebe Art: | **Sonstiges** |
| Navi.-Datenträger: | **Festplattenlaufwerk** | Hubraum / Leistung: | **0 ccm / 53 kW (72 PS)** |
| Antriebsart: | **Heckantrieb** | Lackfarbe: | **Galactic Grey / MET** |
| Lackart: | **Metallic** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 5** |
| Anzahl Schlüssel: | **2** | Nächste HU / AU: | **09.2027 / 09.2027** |
| Polster Art: | **Leder** | Serviceheft verfügbar: | **Ja** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Serviceheft gepflegt: | **Ja** |
| Raucherfahrzeug: | **Nein** | Letzter Service km / am: | **17109 / 01.10.2024** |
| Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Zustand aussen: | **3 - Durchschnittlich** | Zustand innen: | **3 - Durchschnittlich** |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/105W 4 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/105W 4 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/105W 4 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/105W 4 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Batterieheizsystem
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 160 kW (kontinuierlich 53 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Park-Paket
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

| | |
|---|---|
| • Sitz-Paket | • Sitzheizung hinten |
| • Smart-Key | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter |
| • Sound-System Bose | • Start-Stop-Knopf |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • UNIQ-Paket | • USB-Anschluss hinter |
| • USB-Anschluss Mittelkonsole | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorheizsystem für Batterie |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| **Unterbodenprüfung:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Ja**<br>Ja |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Rep. Vorschäden / -höhe brutto:** | **Keine feststellbar**<br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden. |

| | |
|---|---|
| **Lackschichtendickenmessung:** | **Innerhalb der Toleranzen**<br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **Nicht festgestellt**<br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klimaanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Sitzheizung:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| **Lichtanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden | ✗ |
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Motorlauf:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Klimaanlage:** | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sitzheizung:** | Eingeschränkt geprüft |
| **Lichtanlage:** | Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden |
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| **Hinweis:** | *Wartung in 10 tagen fällig. |

## Schaden



**Karosserie außen**

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 1. | Felge Hinten - Rechts | Beschädigt | Smart Repair |



**Sonstiges**

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 2. | Hu-bericht | Fehlt | Erneuern |
| 3. | Wartung | Fällig | Erneuern |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links




Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen





Kombiinstrument





Kilometerstand



Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis




Motorraum



Felgen




Bereifung




Bereifung




Bereifung




Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
**Beschädigt - Smart Repair**



1. Felge Hinten - Rechts
**Beschädigt - Smart Repair**




2. Hu-bericht
**Fehlt - Erneuern**