



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950217-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**GG-TL72E**
Referenznummer:	**31256291**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAJE812DNJ124412**	Laufleistung abgelesen:	**53024 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**09.09.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**09.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 132 kW (179 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Dark Knight / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2027 / 10.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**41171 / 24.10.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Vredestein**	**235/50/R19/99V 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Vredestein**	**235/50/R19/99V 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Vredestein**	**235/50/R19/99V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Vredestein**	**235/50/R19/99V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Assistenz-Paket
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Funktions-Paket
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)

- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Grilldesign-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Prime-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radständer 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Smart-Key
- Smart-Sense-Plus-Paket
- Sonderlackierung Engine Rot Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Soundsystem KRELL
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinter
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Plus
  Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	**Außerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht geprüft	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt.
Hinweis:	*Hagelschaden Aufgrund Wetterbedingungen Aufnahme nicht Möglich Laut Kundenaussage war ein Sachverständiger von der Versicherung vor Ort und hat den Schaden aufgenommen / Reifenprofil VA innen 4mm / außen 3mm Reifen entsprechen nicht dem Auslieferungszustand vom Hersteller

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Heckklappe	Nachlackiert	Ohne Reparatur

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Sommerreifensatz	Nicht Vorhanden	Erneuern
4.	Wartung	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges


Motorraum



Felgen



Bereifung


Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Heckklappe
Nachlackiert - Ohne Reparatur