Peugeot 2008 '19

Voertuiginformatie

Merk:	**Peugeot**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Automaat**	Kleur carrosserie:	
Model:	**2008 '19**	Chassisnummer:	**VR3UKZKXZNJ647027**
Type brandstof:	**Electrisch**	Vermogen:	**100 kW**
Versie:	**e-2008 Allure EV 50kWh 136**	1ste tenaamstelling	**23-06-2022**
Kilometerstand:	**118744 km**	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	7
Dak & andere	1
Interieur	1
Links	4
Rechts	3
Voorzijde	1

Commerciële foto's




VR3UKZKXZMJ647027

Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 02/07/2026
89,31%
Status van de gezondheid (SOH)*
Peugeot e 2008
VIN : VR3UKZKXZNJ647027
Kilometerstand : 118.744 km
*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie
Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen
Meer weten over:
www.get-moba.com
CARA

Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	**Ja**	Carkit	**Ja**	Middenarmsteun	**Ja**
Navigatiesysteem	**Ja**	Radio multimedia	**Ja**	Xenon / LED verlichting	**Ja**

Schade

Bumper A L hoek
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Bumper A R hoek
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde

Bumper A sierlijst
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde



Bumper V spoiler
Vervormd / Geforceerd
Smartrepair
Voorzijde



C/D-stijl R bekleding binnen
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde

Dak
Hagelschade
Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)
Dak & andere



Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links





Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Deur V L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links

Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts




Instructieboek
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Kofferklep
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Achterzijde

Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde

Laadkabel EV (normaal)
Ontbreekt
Vervangen
Achterzijde

Scherm A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links

Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts

Scherm V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links

Banden

Voor Links
Zomer
215/60/17/96/H
Michelin
5,2 mm

Voor Rechts
Zomer
215/60/17/96/H
Michelin
5,2 mm

Achter Links
Zomer
215/60/17/96/H
Michelin
6,3 mm

Achter Rechts
Zomer
215/60/17/96/H
Michelin
5,5 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**5**	Aantal laadkabels (snelladen)	**1**
CO2 Emissie	**0**	Digitaal onderhoud	**Ja**
Hoedenplank/rolhoes	**Ja**	Instructieboek	**Nee**
Onderhoudsboekje	**N.v.t.**	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels	**2**		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.