TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Alsfeld
Grünberger Str. 76
36304 Alsfeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 47094724
Auftrags-Nr / Referenz: 23414589
Besichtigungsdatum: 31.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Lotus Eletre EDS 675 R		
Kennzeichen	HR-SO 905E	**Fahrgestellnummer**	LJUBMSA29PK003551
Erstzulassung	12.09.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	23.243 km
HSN/TSN	2375 / AAB 00015	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Schrägheckklimousine	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Galloway Green Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	250 kW	**Nächste HU**	09/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	726 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Beige-Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.150 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	48102335	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/40 R22 107Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	315/35 R22 111Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/40 R22 107V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	315/35 R22 111V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag (Seitenairbags)
Airbag FSAB (Far Side Airbag)
Airbag für Fahrer und Beifahrer Full-Size-Airbag, mit Deaktivierung Beifahreraibag
Alarmanlage

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Alsfeld
Grünberger Str. 76
36304 Alsfeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Antriebs-Schlupf-Regelung ASR
ARP (Anti-Rolling Protection) - aktiver Überschlagschutz
Außenspiegel : Automatisch ein- und ausklappbare Seitenspiegel mit Positionsspeicher
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Bergabfahrassistent
Berganfahrassistent
Bremsanlage - Elektronischer Bremsassistent BAS - Anti-Blockier-System (ABS) - Elektrischer Bremsbelagverschleißanzeiger EPWI
Bremse: 21" Leichtgewicht-Bremsscheibe
Bremsleuchte, dritte in LED-Technik
Display: 8" TFT-Display für 5-stelliges Layout
Display: Voldigital Kombi-Instrument 29" Head up Display mit teilweiser Augmented Reality 15 1" Full HD OLED-Bildschirm in der Mittelkonsole 12,6"-Instrumentenanzeige für Fahrer und Beifahrer
Elektronische Parkbremse EPB
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Fahrerüberwachungssystem mit Lebenserfassung und Pflege
Fahrwerk: ICC Integrierte Fahrwerksregelung
Geschwindigkeitsregelanlage Adaptive ACC
Getriebe: 2-Gang Automatik
Gurte Motorisierter Gurtstraffer vorne (Fahrer und Beifahrer) Gurtstraffer vorne mit adaptivem Gurtkraftbegrenzer (Fahrer und Beifahrer) 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorne (Fahrer und Beifahrer) Äußere Sicherheitsgurte hinten mit progressivem Gurtkraftbegrenzer Standard -Sicherheitsgurt für den mittleren Sitz in der 2. 4-stufig höhenverstellbarer Sicherheitsgurt vorne (vorne) Sicherheitsgurt-Erinnerung (vorne und hinten)
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Heckspoiler (aktiv)
Innenspiegel, automatisch abblendend
Kartenschlüssel mit NFC-Funktion (Entriegeln der Tür und Start) - Schlüsselloses Ein- und Aussteigen mit freihändiger Türentriegelung/-verriegelung - Schlüsselloser automatischer Start - Entriegelung / Start über Telefon mit NFC-Funktion (BLE + UWB + NFC)
Klimaautomatik 4-Zonen Anzeige der Luftqualität (innen/außen) PM 2.5 Filter 2. Reihe - Belüftungsdüsen an der B-Säule 2. Reihe - Elektrisch verstellbare Belüftungsdüsen an der Rückseite der Mittelkonsole Elektrisch verstellbare Belüftungsdüsen in der ersten Reihe Automatische Luftumwälzung
Komfortschlüssel: UWB Key
Kopfstützen (4)
Ladekabel: Type 2 Mode 3 charging cable
LED Matrix Scheinwerfer und LED Heckleuchten LED-Tagfahrlicht LED-Rückleuchte ADB -Funktion (adaptives Fernlicht) Pfützenbeleuchtung Begrüßungssequenz mit Licht und Begrüßungston Dämmerungssensor Notbremsung Schnelles Blinken
Leichtgewichtige Bremsscheiben mit 6-Kolben-Bremssätteln (Schwarz), vorne
Lenkrad: Multifunktionslenkrad beheizbar Elektrisch verstellbare 4-Wege-Lenksäule - mit Memory
Lotus Connect - Lotus-App - Notruf - Pannenhilfe-Ruf - Digitaler Schlüssel - Online -Navigation - Virtueller persönlicher Assistent mit Spracherkennung - Over-The-Air-Software -Updates über WLAN - App-Store im Fahrzeug
Notbremsassistent autonom
On Board charger 22 KW
Paket: Carbon enthält die folgenden Komponenten aus Kohlefaser: - Frontlippenspoiler - Unterer Heckdiffusor - Rückspiegelgehäuse
Paket: Lotus Dynamic Handling Pack Lotus Intelligenter Überrollschutz Hinterrad-Lenkung
Paket: Lotus Pilot Pack

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Alsfeld
Grünberger Str. 76
36304 Alsfeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Paket: Park Paket - APA (Autonomous Parking Assist), autonomer Parkassistent - RPA (Remote Parking Assist), ferngesteuerter Parkassistent
Polster: Leder Nappa Anthracite/Grey
Premium-Ambientebeleuchtung
Querverkehrswarnung hinten (RCTA)
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang Plus (DAB+)
Radiozubehör: KEF Premium Audio System
Radiozubehör: USB Typ-C Steckdose
Regensensor
Reifendruck-Kontrollanzeige mit Digitalanzeige
Reifenreparaturset
Räder: Leichtmetall (4) 22" 10-Spoke Grey Diamond Turned 9J 22 275/40 R22 Front Pirelli P -Zero,11J 22 315/35 R22 Rear Pirelli P-Zero
Scheibenwaschdüsen beheizbar
Servolenkung EPS
Sitze: Beheizte Vordersitze (Kissen und Rückenlehnen)
Sitze: ISOFIX auf den äußeren Rücksitzen
Sitze: Memory-Vordersitze inkl. Vordersitze elektrisch einstellbar Lendenwirbelstütze (12-fach) 2 -Wege-Kissenverlängerung
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar 40 : 20 : 40
Soft close
Sport Motor Sound (schaltbar)
Spurhalte-Assistent
Stauassistent
Telefon: Android Auto
Telefon: Apple CarPlay
Telefon: Bluetooth
Telefon: Kabelloser Internet-Hotspot 5G-Telematik OTA (Software-Aktualisierung über die Luft)
Telefon: Kabelloses Ladegerät für Telefone
Toter-Winkel-Erkennung
Verglasung: Privacy Verglasung (graues Glas)
Verkehrszeichenerkennung
Visueller Park-Assistent (VPA) Einparkhilfe hinten/vorn 360-Grad-Kamera mit virtueller Modellansicht
Wegfahrsperre
Wärmepumpe

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Sonderausstattung ohne Gewähr

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Alsfeld
Grünberger Str. 76
36304 Alsfeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Alsfeld
Grünberger Str. 76
36304 Alsfeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Alsfeld
Grünberger Str. 76
36304 Alsfeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten


Abbildung 15: Montierte Bereifung


Abbildung 16: Montierte Bereifung


Abbildung 17: Montierte Bereifung


Abbildung 18: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV Hessen Service-Center Alsfeld
Grünberger Str. 76
36304 Alsfeld

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges